



Préparé le 17/05/2026 16:00

Prochaine mise à jour le 18/05/2026 à 16h



STABILITÉ DU MANTEAU NEIGÉUX

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger de coulées humides augmente progressivement en cours de journée au grade 1 (faible). Elles sont petites et de manière isolée facilement déclenchables.. En outre, des avalanches de glissement sont possibles à tout moment.. Ceci surtout au niveau des zones de départ très raides.

QUALITÉ DE LA NEIGE

Le vent modéré a transporté la neige fraîche.. La neige fraîche repose sur une croûte glacée.. Avec le réchauffement et le rayonnement solaire le manteau neigeux se solidifie. La pluie entraîne l'après-midi partiellement une perte de solidité au sein du manteau neigeux. Prudence en présence de fissures de glissement.. À haute altitude et en haute montagne on trouve des hauteurs de neige très différentes à petite échelle.

EPAISSEUR DE NEIGE HORS PISTE


Zone nord		Epaisseur de neige			Zone centre		Epaisseur de neige			Zone sud		Epaisseur de neige		
Nival manteau		1500m	2000m	2500m	Nival manteau		1500m	2000m	2500m	Nival manteau		1500m	2000m	2500m
N	2100 m	0 cm	0 cm	100 cm	N	2100 m	0 cm	0 cm	100 cm	N	2100 m	0 cm	0 cm	100 cm
S	2400 m	0 cm	0 cm	80 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm



Govern d'Andorra




Des informations détaillées par espace naturel protégé




SORTENY

Les nouvelles chutes de neige ont laissé de fines couches de neige venteuse sur la vieille neige, d'une épaisseur qui facilite les montées et les descentes, mais nous devons continuer à porter des couteaux ou des crampons pour gravir les pentes les plus raides. La neige est encore continue sur le versant nord des vallées du Ransol, Sorteny et Rialb, même si nous devons faire quelques approches à pied. , , ,



COMAPEDROSA

En général, on trouvera de la neige continue au-dessus du Pla de l'Estany et du refuge Comapedrosa. L'épaisseur de la neige est habituelle à cette période de l'année, avec de nombreux itinéraires encore réalisables en ski de montagne entre Andorre-Ariège et la Catalogne. , , ,



MADRIU-PERAFITA-CLAROR

Les accès à la Vallée depuis Montmalús continuent à avoir une bonne neige et avec des conditions similaires partout. Il reste encore de la neige sur les versants sud de l'Engait, des Picos Negres d'Envalira et de l'Illa qui permettent de relier avec El Madriu, Grau Roig et Pas de la Case. , , ,



Govern d'Andorra

Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre



Couche de neige fraîche des derniers jours (De 24 h mesurée à 06:00 h UTC)

	13/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	16/05/2026
FEDA (Central)	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Aixàs	0 cm	2 cm	0 cm	0 cm
Engolasters - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Ransol - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Fontverd	0 cm	0 cm	1 cm	0 cm
Setúria	0 cm	0 cm	0 cm	9 cm
Coll Ordino	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Bony de les Neres	0 cm	1 cm	0 cm	0 cm
Grau Roig - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Caborreu	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Sorteny	0 cm	4 cm	4 cm	0 cm
Coll Pa	0 cm	1 cm	0 cm	0 cm
Perafita	0 cm	1 cm	0 cm	0 cm
Tossa Espiolets	0 cm	3 cm	0 cm	0 cm
La Solana	0 cm	0 cm	2 cm	0 cm
Vall del Riu FEDA	0 cm	2 cm	2 cm	0 cm
Envalira Antenes	0 cm	9 cm	2 cm	0 cm
Les Fonts d'Arinsal	0 cm	0 cm	0 cm	2 cm



Govern d'Andorra

