



Mattina



pomeriggio





Grado di pericolo 2 - Moderato

AM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026

PM:



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026



Neve bagnata



Il pericolo di valanghe umide e bagnate aumenterà nel corso della giornata.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante si ammorbidirà nel corso della giornata. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe aumenterà progressivamente. Sono possibili isolate colate e valanghe bagnate. Ciò soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi in alta montagna.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta. Le escursioni dovrebbero iniziare e terminare presto.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Al di sopra dei 3300 m circa, sui pendii ombreggiati: Il manto nevoso è asciutto, con una superficie formata da neve a debole coesione che poggia su una crosta spesso portante. Ciò soprattutto al mattino. Al di sotto dei 2800 m circa: Il manto nevoso è piuttosto omogeneo, con una crosta da rigelo in superficie. Ciò soprattutto dopo una notte serena.

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata un progressivo inumidimento del manto nevoso. Soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2500 m circa è presente solo poca neve.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Domenica il 03.05.2026

Il manto nevoso è stabile a livello generale.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Anche ad alta quota e in alta montagna: Con le forti oscillazioni di temperatura, il manto nevoso si è consolidato. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di colate umide e bagnate.

Le escursioni dovrebbero terminare in tempo.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

Il manto nevoso è piuttosto omogeneo, con una crosta da rigelo portante in superficie. Ciò soprattutto al mattino in caso di notte serena.

Il sole e il calore causeranno nel corso della giornata soprattutto alle quote medie e alte un progressivo inumidimento del manto nevoso.

Sui pendii soleggiati ripidi al di sotto dei 2500 m circa è presente solo poca neve.

