



Préparé le 08/05/2026 16:00

Prochaine mise à jour le 09/05/2026 à 16h



STABILITÉ DU MANTEAU NEIGÉUX

Des coulées humides de petite taille sont possibles avec la remontée de la limite des chutes de neige. Ceci surtout au niveau des zones de départ très raides et orientées au sud. En outre, des avalanches de glissement sont possibles à tout moment..

QUALITÉ DE LA NEIGE

La neige fraîche repose sur une croûte glacée.. Avec le rayonnement solaire le manteau neigeux s'est solidifié. Prudence en présence de fissures de glissement..

EPAISSEUR DE NEIGE HORS PISTE


Zone nord		Epaisseur de neige			Zone centre		Epaisseur de neige			Zone sud		Epaisseur de neige		
Nival manteau		1500m	2000m	2500m	Nival manteau		1500m	2000m	2500m	Nival manteau		1500m	2000m	2500m
N	2100 m	0 cm	0 cm	100 cm	N	2100 m	0 cm	0 cm	100 cm	N	2100 m	0 cm	0 cm	100 cm
S	2400 m	0 cm	0 cm	80 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm



Govern d'Andorra




Des informations détaillées par espace naturel protégé




SORTENY

Avec la baisse des températures et les nouvelles chutes de neige, même si elles ont été faibles, la situation a légèrement changé. Au-dessus de la vieille neige, nous trouvons une fine couche de neige récente qui facilite les montées et les descentes, mais nous devons continuer à porter des couteaux ou des crampons pour gravir les pentes les plus raides. La neige est encore continue sur le versant nord des vallées du Ransol, Sorteny et Rialb, même si nous devons faire quelques courtes approches à pied. , , , , ,



COMAPEDROSA

La neige fraîche en surface s'humidifiera progressivement tout au long de la journée et quelques épisodes de neige mouillée pourraient survenir sur les versants sud les plus raides. En général, on trouvera de la neige continue au-dessus du Pla de l'Estany et du refuge Comapedrosa. L'épaisseur de la neige est habituelle à cette période de l'année, avec de nombreux itinéraires encore réalisables en ski de montagne entre Andorre-l'Ariège et la Catalogne. , , , , ,



MADRIU-PERAFITA-CLAROR

Les accès à la Vallée depuis Montmalús continuent à avoir une bonne neige et avec des conditions similaires partout. Il reste encore de la neige sur les versants sud de l'Engait, des Picos Negres d'Envalira et de l'Illa qui permettent de relier avec El Madriu, Grau Roig et Pas de la Case. , , ,



Govern d'Andorra

Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre



Couche de neige fraîche des derniers jours (De 24 h mesurée à 06:00 h UTC)

	04/05/2026	05/05/2026	06/05/2026	07/05/2026
FEDA (Central)	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Engolasters - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Bony de les Neres	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Sorteny	1 cm	0 cm	0 cm	2 cm
Les Fonts d'Arinsal	5 cm	0 cm	0 cm	1 cm
Aixàs	1 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Perafita	7 cm	0 cm	0 cm	4 cm
Tossa Espiolets	7 cm	0 cm	0 cm	1 cm
Grau Roig - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Fontverd	2 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Ordino	2 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Ransol - FEDA	1 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Setúria	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Caborreu	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
La Solana	2 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Pa	1 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Envalira Antenes	12 cm	0 cm	0 cm	2 cm
Vall del Riu FEDA	11 cm	0 cm	0 cm	1 cm



Govern d'Andorra

