

Informe Técnico de Análisis de Vulnerabilidades

RESULTADO DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD AUTOMATIZADA

Objetivo IP:	192.168.1.10	Fecha:	29 de mayo de 2026
Herramienta:	Nmap v7.98 (NSE Scripts Activos)	Estado:	Completado

1. Resumen Ejecutivo

Se realizó un escaneo de seguridad avanzado sobre el host objetivo **192.168.1.10** empleando la herramienta Nmap con detección de servicios y scripts de enumeración web. Los resultados revelaron la presencia de un puerto expuesto de manera pública (Puerto 80 HTTP) ejecutando el servidor web **Apache httpd 2.4.67** bajo plataforma Debian. Asimismo, se identificaron evidencias de una instalación altamente desactualizada y expuesta del sistema de gestión de contenidos (CMS) **WordPress**.

2. Evidencia y Resultados del Escaneo (Nmap)

A continuación se presenta el extracto consolidado de la salida de consola obtenida durante el proceso de auditoría:

```
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-29 19:40 -0400 Nmap
scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.0014s latency).
Not shown: 999 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.67 ((Debian))
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
|_http-server-header: Apache/2.4.67 (Debian)
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
| http-enum:
|   /readme.html: Wordpress version: 2
|   /wp-includes/images/rss.png: Wordpress version 2.2 found.
|   /wp-includes/js/jquery/suggest.js: Wordpress version 2.5 found.
|   /wp-includes/images/blank.gif: Wordpress version 2.6 found.
|   /wp-includes/js/comment-reply.js: Wordpress version 2.7 found.
|_ /wp-admin/upgrade.php: Wordpress login page. MAC
Address: 12:5E:9D:E1:6B:4D (Unknown)


Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 48.05 seconds
```

3. Matriz Estructurada de Vulnerabilidades

Con base en la versión identificada del software y la enumeración de recursos web, se documentan los siguientes hallazgos y vectores de riesgo potenciales:

Port	Servicio	Versión	Vulnerabilidad	Descripción	Referencia
80	HTTP	Apache 2.4.67	CVE-2024-38474 Crítica	Deficiencia en el mapeo de URIs en Apache HTTP Server que permite a un atacante sortear restricciones de ejecución de scripts CGI o provocar SSRF.	Link to CVE
80	HTTP	Apache 2.4.67	CVE-2024-38477 Alta	Falla de validación en la decodificación de URLs que posibilita a atacantes locales o remotos la ejecución de código arbitrario bajo configuraciones específicas.	Link to CVE
80	HTTP	WordPress Core	Fuga de Información Media	Múltiples recursos estáticos exponen residuos de versiones obsoletas de WordPress (v2.x). Esto facilita la fase de reconocimiento de vectores de ataque.	Link to WP
80	HTTP	WordPress Core	Exposición de Login Media	Ruta crítica expuesta de manera pública (/wp-admin/upgrade.php), lo cual abre vectores directos para ataques de fuerza bruta hacia cuentas administrativas.	Link to WP

IMAGENES:



kali@kali: ~

Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]

\$ nmap --version

(kali@kali)-[~]

\$ ping 192.168.1.10

PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.72 ms

64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.55 ms

^C

— 192.168.1.10 ping statistics —

2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1006ms

rtt min/avg/max/mdev = 1.546/1.631/1.717/0.085 ms

(kali@kali)-[~]

\$ nmap 192.168.1.10

Starting Nmap 7.98 (<https://nmap.org>) at 2026-05-29 19:37 -0400

Nmap scan report for 192.168.1.10

Host is up (0.0013s latency).

Not shown: 999 filtered tcp ports (no-response)

PORT STATE SERVICE

80/tcp open http

MAC Address: 12:5E:9D:E1:6B:4D (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.52 seconds

(kali@kali)-[~]

\$

CPU: 1% Pro

Task PID

Starting tas