PARTE NO. 84880M-01

QUEJA

Quejas de cambios 3-4

Cauga

Desgaste en el orificio o perno acumulador 3-4.

QUEJAS SECUNDARIAS


Corrección

El pistón de Sonnax esta hecho de un aluminio de calidad superior y es altamente resistente al desgaste y restaura la separación correcta al perno.

Pistón del Acumulador 3-4

84880M-01

1 Pistón



Características y Beneficios

- El pistón esta hecho de un aluminio de calidad superior para prevenir el desgaste.
- Tiene una tolerancia estrecha y un acabado de superficie superior que restauran el juego correcta.
- Este pistón puede funcionar con el anillo "D" original de la fabrica o el de repuesto.

