Aplicaciones Multiples

PARTE NO. SERVO-FIX

QUEJA

Muchos orificios de perno de servos no pueden ser reparados

Causa

Muchos orificios del perno del servo en la carcaza sufren de agrietamientos y daños por desgaste, pero no había sido posible acoplar un dispositivo adecuado para reparar una amplia variedad de orificios del servo.

Corrección

El dispositivo de rimado de orificios del servo Sonnax ha sido diseñado para proveer un método de montaje rígido altamente adaptable que localizará y mantendrá un correcto posicionamiento de la herramienta requerida para reparar los orificios del servo en un amplio rango de transmisiones.

Dispositivo de Rimado para el Orificio del Perno del Servo

SERVO-FIX


- 1 Placa Base
- 1 Placa de Montaje
- 1 Placa de Sujeción
- 2 Pistas Externas
- 1 Pista Interna
- 3 Pernos 3 Arandelas
- 3 Tuercas de Mariposa
- 1 Kit de Piezas de Montaje

Patemte Pendiente



Sonnax ha diseñado algunos kits de herramientas para reparar orificios del perno del servo específicos, y deben ser utilizados en conjunto

con el Dispositivo de Rimado del orificio del Perno del Servo, **SERVO-FIX**. Los números de parte de estos kits de herramientas especialmente diseñados vendrán con una "S" para distinguirlos de la otra serie de herramientas de la serie F que trabajan con el **VB-FIX**, y los tradicionales kits de herramientas Sonnax que pueden ser utilizados con herramientas estándars.



Resúmen de Parte Sonnax

El desgaste y el agrietamiento del orificio del perno del servo es un problema común en muchas transmisiones. En muchas ocasiones, como problemas de cambios y fallas de piezas debido a fugas causadas poe este desgaste que solo pueden ser corregidas reemplazando el casco, porque no había manera de de localizar y mantener una herramienta concéntrica y alineada con el orificio de perno. El dispositivo de rimado del orificio del perno del servo Sonnax provée un herramental rígido para reparar este orificio. Este dispositivo se monta en el casco, y tiene una guía con rodamientos flotante para asegurar un correcto centrado en el orificio. Esta herramienta centra perfectamente en el orificio original, por lo que el rimado no se ve afectado por pistones irregulares ni sellados no concéntricos. El **SERVO-FIX** ha sido diseñado para ofrecer una ámplia variedad de opciones de montaje para una también ámplia variedad de cascos de transmisiones y orificios múltiples en cada caso, donde se requiera. Otros herramentales especiales ha sido diseñados para trabajar con este aditamento para reparar el orificio con cualquier kit de reparacion que sea requerido para dar servicio a cualquiera de ellos.

Características y Beneficios

- Un solo dispositivo que se acopla a cascos y aplicaciones múltiples.
- La guía y la rima se alínean con el centro del orificio del perno, no con el orificio del pistón del servo.
- Recupera costosos cascos.

