


# Kit de válvula de refuerzo del TCC

#### Parte No. 119940-01K

1 Buje y válvula de refuerzo del TCC

1 resorte del TCC







## Kit de Válvula de Refuerzo del TCC

### **INSTRUCCIONES:**

- 1. Si se detecta un desgaste/fuga excesivo, reemplace el buje y la válvula original con el nuevo kit Sonnax.
- 2. El resorte del TCC contenido en este kit es un reemplazo directo del original en caso que éste este roto o desgastado.

### PRUEBA DE DESGASTE:

Un desgaste en el buje de aluminio es siempre visible, siga las instrucciones de abajo para hacer la prueba WAT (Prueba de Aire Humedo) y determinar el desgaste:



- Coloque una pequeña cantidad de aceite dentro del orifico.
  Bloqueé uno de los dos orificios con el dedo. Aplique aire a baja presión.
- 2. No debe haber fuga o ésta debe ser mínima hacia afuera de los otros dos orificios ó hacia su pulgar.