


## Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

### Müşteri şikayetisi:

- Radyo ve navigasyon sisteminin ekranında sürücü asistan sistemleri bölümüne ait görünümde "Fonksiyon kullanılabılır değil" mesajı görüntülenmektedir (bkz. resim 1, kırmızı elips).



Resim 1: Radyo ve navigasyon sisteminin ekranında görülen yazılı mesajın örnek görünümü (kırmızı elips)

### Atölye tespitı:

- Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor. Metin mesajı radyo ve navigasyon sisteminin ekranında kesintisiz görüntüleniyor.
- Bilgi elektroniği kontrol ünitesinin yazılım sürümü (ariza teşhis adresi: 005F) 1780 veya daha yüksek. Fonksiyonlar, -> Ayarlar -> Araç -> Asistanlar menüsünde kullanılabilir ve düzgün şekilde ayarlanabilir durumda (bkz. resim 2).



Resim 2: Radyo ve navigasyon sistemi ekranının ayarlar menüsündeki örnek görünümü

### Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2069525/1	<ul style="list-style-type: none"><li>İlk yayın</li></ul>

#### NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

## Teknik açıklama

"Front Assist" (Ön Bölge Asistanı), "Lane Assist" (Şerit Takip Sistemi) ve "Yorgunluk Tespit Sistemi" fonksiyonları yürürlükteki mevzuat nedeniyle radyo/navigasyon sisteme ait ekranın görünümünde görüntülenmemelidir. Bu nedenle görünüm sütununda (bkz. resim 1, kırmızı elips) bu asistanlardan hiçbirini görüntülenmemelidir ve bu konfigürasyonun doğrudan bu menüden engellenebilmesi için "Fonksiyon kullanılabılır değil" metin mesajı görüntülenir. Bu üç asistanın birinin konfigürasyonuna istendiğinde aşağıdaki dizinden ulaşılabilir: Menü -> Ayarlar ->

## Araç -> Asistanlar

Sürücü asistanı sistemleri kullanılabilir durumda ise, bunlar şimdilik radyo ve navigasyon sisteminin ekranında görüntülenebilir.

### Seri uygulama

--

### Önlem

--

### Müşteri bilgisi

Müşteriyi "Teknik arka plan" kapsamında yer alan bilgiler hususunda bilgilendirin.

?These documents are exclusively for internal use.