

Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

- Aracın ön kısmında/ motor bölmesinde atölyede periyodik servis sonrasında (Yağ değişimi) sızıntı:

Atölye tespitı:

- Müşteri şikayeti tespit edilebiliyor.
- Yağ karteri tapası motor yağı kaykı.
-

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2040768/2	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriTeknik arka planFaturalandırma bilgileriYP bilgileri

NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.


Teknik açıklama

Bakım servisi uygulamasında (yağ değişimi) yanlış karter tapası monte edilmiştir.

Bundan EA211 (1,2 ve 1,4 TFSI triger kayışlı) yapı serisi motorlar etkilenir.

Örn. SEAT YP no: N 908 132 02 karter tapası önceki modeller neslinde EA111 serisi motorlarda (Kumanda zincir sistemli benzinli motor) kullanılır.

EA211 serisi motorlar özel dizayn yağ karteri ile donatılmıştır. Bu motorlarda yanlış bir karter tapası kullanıldığında sıkma torku kısa süre sonra gevşer ve belirgin miktarda yağ sızıntısı gerçekleşir. Buna ek olarak doğru olmayan bir karter tapasının yağ karterinde onarılamaz hasarlara yol açma riski de mevcuttur.



Resim 1: Yağ karterinin iki yağ iletkeninin görünümü.

Resim 1 ile ilgili açıklamalar:

A: [EA111 Motor serisi tahliye civatası YP No.: N 908 132 02. EA211 MOTOR SERİSİ İLE UYUMLU DEĞİLDİR. Ölçüler: M14 x 1,5 x 22.](#)

B: [EA211 Motor serisi tahliye civatası YP No.: N 902 889 01. EA211 MOTOR SERİSİ İÇİN ÖZEL. Ölçüler: M14 x 1,5 x 16.](#)

NOT

EA211 Serisinin motorlarında karter tapasının SEAT YP No.: N 908 132 02.

NOT

- Motor serisi için onaylanan karter tapası ile bir servis uygulanmışsa mevcut atölye el kitabında ve SEAT YP kataloğu mevcut bilgilerle birlikte uygun conta kullanın.
- Karter tapası sadece ilk serviste değiştirilmelidir. Diğer yağ değişimlerinde sadece conta değiştirilir.

Seri uygulama

Önlem

Faturalandırma Bilgileri

NOT

Doğru olmayan karter tapası takılması ile oluşan farklılıklar garanti veya iyi niyet üzerinden hesaplanamaz.

OP notları

NOT

Bu TPI'da sunulan YP numaraları yayına tarihindeki geçerli YP numaralarıyla aynıdır. YP numaraları YP kataloğunun ileride güncellenmesi nedeniyle farklılıklar gösterebilir. Bu durumda geçerli YP kataloğu doğrultusunda YP numaraları geçerlidir.

SEAT YP no.:

YP numarası	Açıklama	Adet
N 902 889 01	Karter tapası (Ölçüler M14 X 1,5 X 16)	1
N 013 815 7	Conta (Ölçüler 14 X 20)	1