황전1터널(순천)

터널 S1~S8



손상물량표

번호	신/구	부재명	손 상 현 황	손 상 규 모						비 고
				폭(mm)	길이(m)	너비(m)	단위	개소	물량	
1	신	터널 포장	박락 파손		5.0	0.3	m²	1	1.5	
2	신	터널 포장	박락 파손		5.0	0.3	m²	1	1.5	
3	신	공동구 및 배수시설	이물질 퇴적				개소	2	2	
4	신	터널 포장	박락 파손		5.0	0.5	m²	1	2.5	

KEY PLAN



SECTION



범 례



[redacted]