
Usar plataformas como any.run para observar análisis de malware en vivo.

Para empezar con la tarea, se ha accedido a un análisis público de any.run, https://app.any.run/tasks/85bdfec2-f33b-49c0-b1ec-0e594de79ced/

Durante la ejecución, se puede observar el procesamiento de un archivo comprimido en formato ZIP. Tras la descompresión usamos el loader para realizar la extracción de sus firmas y hashes.



Identificar IOCs (IPs, dominios, hashes) de campañas activas.


A partir de la ejecución y la extracción de artefactos en memoria, se han identificado los siguientes IOCs.

Tipo de IOC	**Valor / Indicador**	**Descripción / Contexto**
Nombre de archivo	助记词.zip	Archivo comprimido (malware)
Hash MD5	1b672cb1e978431c87d46b36c827cdd8	Huella digital MD5 del archivo original 助记词.zip.
Hash SHA-1	993bf49feb599d60f6030926436632496775 3ab3	Huella digital SHA-1 del archivo original.
Hash SHA-256	336c0ea7f5c6661152e1856b64df3f7ef3720336bb4f78b187f0802e5ffc0210	Huella digital SHA-256 del archivo original.
Proceso malicioso	+·+¦¦-.exe	Ejecutable ofuscado que se inicia tras extraer el archivo .zip.
Proceso Malicioso	Setp.exe	Proceso secundario encargado de soltar librerías y modificar archivos

		de usuario.
Proceso Inyectado	TGFile.exe	Proceso utilizado para inyectar y ocultar el código malicioso directamente en la memoria.
Firma en Memoria	DonutLoader	Regla YARA detectada dentro del proceso TGFile.exe (PID: 5652) que indica ejecución de shellcode en RAM.
Mutex	VALLEYRAT	Marca de exclusión mutua creada por TGFile.exe para asegurar que el troyano ValleyRAT no infecte la máquina dos veces simultáneas.

Subir muestras a VirusTotal. Para mirar telemetría y detección

Al consultar el hash en VirusTotal, se da una tasa de detección de 6/67.



Clasificación del Motor de Antivirus

El malware es identificado bajo la familia trojan.beog/chinad. Entre las firmas más destacadas se encuentran:

- AliCloud: Backdoor:Win/sgellcode.api
- Kaspersky: Trojan.Win32.Shelm.beog

Actividad de Red (C2)

El análisis de tráfico reveló comunicaciones dirigidas a la infraestructura de comando y control (C2):

- Dirección IP / Puerto: 202.61.85.76:7865
- Recursos solicitados: Descarga de archivos secundarios mediante peticiones HTTP, más específicamente 123.jpg, 1.log y 1.txt.

Dropped Files

Durante la infección, el archivo crea y ejecuta múltiples archivos en el sistema de archivos local:

- Setp.exe (Binario de soporte)
- 123.bat (Script de automatización/comandos)
- 1.zip y 2.zip (Contenedores adicionales de componentes/librerías)

Informe Final y Conclusiones

Resumen del Análisis Dinámico

- Fase de Descompresión y Despliegue: La cadena de infección comienza con el archivo comprimido 助记词.zip, del cual se extrae un ejecutable con un nombre muy confuso (+·+¦¦-.exe).
- Ejecución de Comandos y Persistencia: Al ejecutarse, este primer binario invoca intérpretes del sistema como powershell.exe y cmd.exe para procesar instrucciones en segundo plano y depositar el binario secundario Setp.exe.
- Inyección en Memoria: A través del DonutLoader, se realiza la inyección de shellcode en el proceso real TGFile.exe (PID: 5652). La carga útil inyectada corresponde al troyano de acceso remoto ValleyRAT, el cual establece un Mutex denominado VALLEYRAT para asegurar una únic apetición activa en el sistema afectado.
- Perfilado e Identificación: Antes de establecer persistencia total o recibir comandos del servidor C2 (202.61.85.76), el malware define el entorno comprometido, recopilando la fecha de instalación del SO, el nombre del equipo y la configuración regional de idioma, técnica orientada tanto a esquivar entornos de prueba (sandboxes) como a categorizar a las víctimas.

Conclusión

Los hallazgos recopilados durante el análisis dinámico coinciden plenamente con la telemetría y firmas identificadas en VirusTotal. Se puede observar que corresponde con una campaña activa de distribución de ValleyRAT, utilizando cargadores basados en DonutLoader para evadir la detección estática en disco mediante inyección directa en memoria RAM.

Referencias

https://any.run/report/336c0ea7f5c6661152e1856b64df3f7ef3720336bb4f78b187f0802e5ffc0210/85bdfec2-f33b-49c0-b1ec-0e594de79ced
https://www.virustotal.com/gui/file/336c0ea7f5c6661152e1856b64df3f7ef3720336bb4f78b187f0802e5ffc0210/relations
https://app.any.run/tasks/85bdfec2-f33b-49c0-b1ec-0e594de79ced?p=6ace497a8bb3bda8f7fb830c