GM Astra 2003 para brisa.


Vidro de média complexidade na substituição. Possuí moldura laterais que se estende ao teto, presos por grampos plásticos. Possui uma moldura emborrachada na parte superior encaixada diretamente ao vidro de fácil remoção e moldura inferior dando acabamento na grade e encaixada diretamente ao vidro. Não é necessário a remoção das palhetas e a grade.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

Inicie a remoção do friso utilizando uma espátula plástica removendo primeiro a ponta inferior próximo a grade.



3



4

Desencaixe a moldura superior.



5

Desencaixe a moldura inferior.



6



7



8

Remova o retrovisor interno correndo para baixo.



9

Faça a substituição do vidro lembrando de instalar a guarnição superior no vidro antes de leva-lo ao quadro do veículo.

