Fiat Strada 1998 VG corrediço.

Vidro de média complexidade, é fixado a carroceria de forma encaixada, sua instalação é feita com cordinha. Nos veículos acima de 2014, é um pouco mais demorado devido as molduras que envolvem as bordas laterais.

1

Para este serviço é obrigatório o uso de luvas e óculos de proteção.



2

Remova as molduras de acabamento que envolvem as bordas da armação. Superiores.




3

Laterais externos.




4

Laterais internos.



5




6

Caso o veículo possua capota marítima, será necessária sua remoção.



7

Retire a capa interna.




8

Solte as barras do santo Antônio.



9

Do lado interno do veículo retire a terceira luz de freio.



10

Prepare a armação instalando a guarnição e passando a cordinha.



11

Instale a armação e promova montagem novamente.

