Fiat Uno 2011 Vigia

Vidro de baixa complexidade para substituição, o detalhe fica por conta da limpeza dos cacos no interior da tampa traseira.


Obrigatório o uso de EPI.

1



2

Para os veículos com limpador traseiro, é necessário utilizar o saca palheta.



3

Atenção para o conectores do térmico. Remova a tampa para fora trazendo o chicote do veículo.



4

Antes de iniciar a raspagem da cola com os cacos passe uma fita nas bordas.



5



6

Para limpeza dos cacos no interior da tampa, remova a proteção do limpador.



7

Este vidro não possui molduras de acabamento, sua colagem é simples, só é necessário atenção ao alinhamento com a flange da carroceria.

