Vid Fiat Toro PTA TR cod. 879559

Vidro de alta complexidade para substituição. O detalhe especial fica por conta limpeza e aspiração dos cacos de vidros de dentro da porta.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2

O forro de porta possui dois parafusos de fixação, sendo, um na maçaneta interna e outro no puxador. Os dois estão sob uma pequena moldura de acabamento.



3



4



5



6

Desencaixe o forro por baixo.



7

Utilize um alicate de bico para o desencaixe da haste da maçaneta interna.



8

Os grampos de fixação do forro são do tipo pino com bucha. Caso a bucha saia junto com o pino, use o alicate de bico para removê-la do pino e encaixar na lataria.



9




10



11

Retire os dois tampões de borracha para dar acesso aos parafusos do suporte.




12

Caso o novo vidro não venha com suporte, limpe os antigos para colar na nova peça.



13

Para facilitar a remoção de todos os cacos de vidro de dentro da porta é preciso desmontar o conjunto da placa com máquina de vidro.



14



15



16

Para inserir o novo vidro dentro da porta é necessário remover os acabamentos da coluna, que preso por parafusos sob a canaleta.



17




18



19



20



21

Vidro instalado, monte novamente o forro de porta.



22


PAX-3537