Citroen C3 Cant Tr 2013

Vidro de baixa complexidade para substituição. Trata-se de um vidro com moldura encapsulada na parte inferior com atenção especial ao friso cromado vulcanizado a cápsula.

1



2

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

3

Após a limpeza do quadro, certifique-se da necessidade de aplicar ou não o primer de carroceria.




4

Utilize uma cola com altura em torno de 8mm, ou seja, parcial.




5

Atenção para os pinos guias.



6



7

