Mitsubishi Lancer Para-brisa 2010 cod. 557651

Vidro de alta complexidade. Sua moldura é inteiriça encaixada diretamente no vidro, o sensor de chuva é do tipo pastilha de acrílico redondo, nos casos de vidro sem a pastilha é necessário reaproveitara a pastilha antiga.

1


Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente

2



3

Os limpadores são retirados com uma chave de 14 mm. Lembrando que a palheta maior é sempre do lado do motorista.



4

A grade possui 6 presilhas do tipo arrebite, sendo três do lado esquerdo e Três do lado direito.



5



6

A grade possui duas molduras nas laterais que dão acabamento nos cantos. Sua remoção pode ser feita com uma espátula ou uma fenda pequena.



7



8



9

Para retirar os pinos da guarnição do capo, o melhor é utilizar um alicate, pressionando por baixo.



10



11

A grade é encaixada a um friso preso ao para-brisas tipo Ford Fiesta amazona, porem pode ser removida e encaixada completa com friso.




12



RIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Por conta da variação de modelos de grade com grampos e encaixes delicados, pode haver a necessidade de melhor tato devido a sensibilidade da peça. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

13

A moldura tem que ser removida com cuidado para não a partir. Pode haver casos desta moldura estar muito presa, nesta situação o correto é retira-la junto com vidro passando o cabo por entre moldura e vidro.




14



15

O sensor de chuva é do tipo com pastilha de polietileno redondo, seu acabamento é independente do espelho retrovisor, de fácil remoção.




16

A trava metálica do sensor sai melhor com uma fenda pequena.



17



18

O espelho retrovisor possui uma pequena trava de encaixe, que pode ser usado um alicate de bico para destravar.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: A remoção dos sensores e acabamentos internos demandam melhor tato devido às pequenas peças e conexões. Nesse caso, o uso da luva de segurança pode ser dispensado até que seja finalizada a remoção. Após o término desse passo, retome com a utilização da luva de segurança.

19

A remoção pode ser feita com cabo de aço.



ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA: Atente-se ao correto posicionamento ao cortar a cola, sempre considere a possibilidade do cabo de aço se romper. Calcule que, caso o cabo de aço seja rompido a força aplicada fará com haja impacto do seu corpo contra vidro estilhaçado e/ou com a estrutura do painel. Avalie previamente as condições do vidro a ser trocado e caso represente alto risco, utilize cabo de aço maior, afastando assim seu corpo da área de impacto.

20

Ao instalar a moldura no novo vidro, atenção especial nas quinas para um melhor acabamento.



21

Aplicação de cola uniforme.



ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA: Nesse passo deve-se utilizar a luva de segurança com proteção para agentes químicos (luva de procedimento). A exposição a compostos químicos pode gerar irritação de pele, irritação ocular, intoxicação entre outros...

22

