GM Corsa II 2003 VG

Vidro de baixa complexidade, o detalhe fica por conta dos cuidados para retirar os cacos dentro da tampa.

1

Utilize óculos e luvas de proteção.




2

Para facilitar a limpeza antes de começar a retirar os cacos, use uma capa de capo para cobrir o porta malas.



3

Como entra alguns cacos dentro da tampa e locais de difícil acesso, é preciso movimentar a tampa para mover os cacos. Retire os amortecedores da tampa, para facilitar os movimentos e não forçar a lataria.



3



4

É necessário remover o forro de proteção da tampa para inserir a mangueira do aspirador, e ter acesso aos conectores do térmico.



5




6

Aplicação do adesivo.



7

Preparação do vidro



8

Na colagem atenção para o eixo do limpador que deve ser guiado primeiro.



9



10

Conexão dos fios do térmico.



11

Montagem do forro.



12

Montagem da palheta.



13

