Citroen C3 2003-2012 VG

Vidro de média complexidade para substituição, não possui molduras. O detalhe importante é para os casos de veículos com limpador traseiro, no caso a haste é frágil e é necessário utilizar o saca palhetas.

1

Tabela de EPI's obrigatórios para a execução da atividade:	
EPI's	Óculos de Segurança Luvas de Segurança Luvas de Procedimento*
	(*) Uso intermitente


2

Para a retirada da haste do limpador utilize o saca palhetas.



3

Folgue a porca de fixação e insira o saca palhetas para deslocar com segurança a haste.



4



5

Para uma melhor proteção do interior do veículo, seja para evitar cair cacos de vidro

Dentro do porta malas, utilize a capa de capo protegendo todo o porta malas.




6



7

Desta forma é possível a retirada dos cacos sem que caiam dentro do veículo.

Utilize sempre para estas situações o mangote de proteção para os braços.



8

Normalmente cai alguns cacos dentro da tampa, e para retirada é necessário retira o forro de proteção. Este forro é preso por grampos metálicos.




9



10

Retire a borracha de acabamento do limpador para encaixa-la no novo vidro.



11




12

Como este vidro não possui molduras, deve-se ter todo o cuidado com a aplicação de cola para que não haja o excesso nas bordas.



13



14

