



महाराष्ट्र शासन
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी

मृद व जलसंधारण विभाग, अकोला.

नेहरू पार्क चौक, पाण्याच्या टाकीजवळ, मुर्तीजापूर रोड, अकोला - ४४४००१.

ईमेल:- emilsdnakola@rediffmail.com / ewcdakola@gmail.com

जा.क्र. / २४६३ / जिजअ / मृजसंविअ / प्र.लि/

दिनांक. २५/५/०२५

प्रति,
मा. जिल्हाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय,
अकोला.

विषय : मौजे घुसर ता. अकोला. जि. अकोला येथील द्वारयुक्त सिमेंट बंधारा बांधकामा बाबत.
संदर्भ : १) दि. २५/०८/२०२५ रोजी SVMS द्वारे प्राप्त तक्रार.

२) उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण उपविभाग अकोला, याचे पत्र जा. क्र. ६९६ / ता. शा. दि. १८/०८/२०२५

३) उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण उपविभाग अकोला, याचे पत्र जा. क्र. ६९९ / ता. शा. दि. १९/०८/२०२५

--००--

उपरोक्त विषयी संदर्भीय १ नुसार SVMS प्रणालीद्वारे तक्रार प्राप्त झाली असून संदर्भ २ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण उपविभाग अकोला, यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली असता शेतामध्ये झालेले नुकसान हे बंधा-यामुळे झालेले नसून ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे (नैसर्गिक आपत्तीमुळे) झाले आहे. संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये स्थळपाहणी करून पंचनामा व Geotagged फोटो उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण उपविभाग अकोला यांनी सादर केले आहेत. अतिवृष्टी मुळे पुर येऊन पावसाचे अतिरिक्त पाणी शेतात शिरून नुकसान झाल्याचे प्रथम दर्शनी निदर्शनास आल्याचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांनी कळविले आहे. सबब सदर तक्रार निकाली काढण्याची विनंती आहे.

सहपत्र : संदर्भीय पत्र २ व ३


(अ.दि. मस्कर)

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी
मृद व जलसंधारण विभाग,
अकोला.

प्रत : १) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग अमरावती यांना जा. क्र. २२२७ दि.

१९/८/२०२५ च्या पत्राच्या अनुषंगाने माहितीस्तव सविनय सादर.

२) श्री. वसंत प्रल्हाद पागृत रा. घुसर व अभय अरुणराव पागृत यांना माहितीस्तव

३) उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण उपविभाग अकोला यांना संदर्भीय पत्राच्या अनुषंगाने



महाराष्ट्र शासन

मृद व जलसंधारण विभाग

उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, अकोला.

सा. बां. विभाग परीसर, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाजवळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्ग, अकोला - ४४४००९

Email ID: swcsubdnakola@gmail.com

मो. न. ९४०३६०९९९७

जा.क्र./ ६१९ / तां.शा./२०२५

दि.१९/०८/२०२५

प्रति,

मा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,
मृद व जलसंधारण विभाग,
अकोला.

विषय : मौजे घुसर ता. अकोला जि. अकोला येथील द्वारयुक्त सिमेंट बंधारा क्र.१ च्या कार्यस्थळी केलेला पंचनामा सादर करणेबाबत.

-----0-----

उपरोक्त विषयाप्रकरणी मौजे घुसर ता. अकोला जि. अकोला येथील द्वारयुक्त सिमेंट बंधारा क्र.१ च्या कार्यस्थळी दि. १९/०८/२०२५ रोजी स्थळपाहणी करून पंचनामा करण्यात आला असून सदर पंचनामा Geotagged फोटोसह विभागास सादर करण्यात येत आहे.

सहपत्र: १. कार्यस्थळ पंचनामा प्रत

२. Geotagged फोटो

उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी
मृद व जलसंधारण उपविभाग
अकोला

कार्यालय	जिल्हा जलसंधारण अधिकारी
मृद व जलसंधारण विभाग	अकोला
जि. जल सं. अ.	१६१९
उप जि. जल सं. अ.	१९
प्र. ति.	१९/०८/२०२५
ले. अधि.	
आवक क्र.	२८९२
दिनांक.	२०/८/२५
विभाग.	प्र. ति.

कार्यस्थळ पंचनामा

स्थळ :- मौजे दुसर ता. जि. अकोला येथील द्रा. सि. ना. ब. कृ. १

आज दिनांक १६/०८/२०२५ रोजी वेळ सकाळी १०-३५ वाजता मौजे दुसर ता. अकोला जि. अकोला येथील द्रा. शुभल सिमेंट बंधारा कृ. १-चे कार्यस्थळी पाहणी करण्यात आली. सदर पाहणी दरम्यान श्री. सचिन वानरे, उपविभागध्यक्ष जलसंधारण अधिकारी, अकोला, शिमिती-सिमेंट पॅड, जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, अकोला, श्री. अनंत शत्रुंकर, जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, अकोला, श्री. अजय विजयराव पावत (कास्तकार), श्री. प्रविण विजयराव पावत (कास्तकार), ~~श्री~~ श्री. गणेश भिकाजी पावत (कास्तकार), श्री. प्रितीमेश प्रल्हाद महातुरकर (शामस्त) इ. उपस्थित होते.

सदर पाहणी दरम्यान असे निदर्शनास आले की, दि. १६/०८/२०२५ रोजी इ. मौ. दुसर ता. जि. अकोला या आगात अतिवृष्टी व दगफुटी शून्य पाऊस झाल्यामुळे या परिसरातील सर्वच शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी संचयिलेले दिसले. या ठिकाणी बांधलेल्या बंधाऱ्याच्या नाल्याला मोठा पुर येऊन आघुबाजुन्या शेतांमध्ये पाणी शिरून शेतातील पिकांचे नुकसान झालेले दिसून आले. उपस्थित असलेल्या शेताक्यांनी श्री. अजय विजयराव पावत यांचे म्हणणेनुसार ६ मागिले ५ वर्षांपासून या परिसरात अतिवृष्टी मुळे नाल्याला पुर येऊन पुराचे पाणी शेतात शिरून शेताचे दरवर्षी नुकसान होत असते. सदर शेताकरी यांचे गट क्र. ८६१ मधील शेताचे पुरामुळे नुकसान होत असून दरवर्षी नुकसानीचा सराफाकडून (शामनाकडून) मोबदला घेतला जाते, असे श्री. अजय विजयराव पावत व श्री. प्रविण विजयराव पावत यांचे म्हणणे आहे. बंधाऱ्याच्या उजव्या तिराकीक गट क्र. ८६० मधील श्री. वसंत प्रल्हाद पावत यांच्या शेताची पाहणी केली असता, त्यांच्या शेतामध्ये कपाशीचे पिक सुस्थितीत असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच सदर शेताच्या उज्यावर असून बंधाऱ्याच्या माघा पातळीपेक्षा ऊंच (वर) आहे आणि ३ शेताच्या उतार बंधाऱ्याच्या दिशेने असल्याचे कार्यस्थळी / मोकास्थळी निदर्शनास आले.

सदर ठिकाणी पाहणी केली असता, बंधाऱ्यामध्ये अद्याप कोयंबडी फळ्या टाकलेल्या नसल्यामुळे तसेच बंधाऱ्याच्या गाल्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा काडी-कचरा अथवा सोडशुपे अडकलेले असल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे नाल्याच्या प्रवाहाला कुठल्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण झालेला निदर्शनास आला नाही. श्री. अजय पावत, यांचे गट क्र. ८३५ मधील शेताची पाहणी केली असता, असे निदर्शनास आले की, नाल्याला दि. १६/०८/२०२५ रोजी झालेल्या पुराचे पाणी शेतात शिरून शेताचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामध्ये बंधाऱ्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान झालेले दिसून आले नाही. हे शेत बंधाऱ्यापासून अंदाजे ४०० मीटर दूर आहे. बंधाऱ्यामध्ये कोयंबडी फळ्या टाकलेल्या नसल्याने

वंद्याच्यामध्ये पाणी झडलेले नसून त्यामुळे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. सदर ठिकाणी शेतीचे जे नुकसान झाले आहे ते अतिवृष्टी व ढगफुटी मद्ध्या झालेल्या पावसामुळे गळ्याला पुर येऊन अनिरिक्त पाणी शेतात शिरून झाले असल्याचे निष्प्रथम दर्शनी निदर्शनास झाले.

सदर पंचनामा करतवेळी खालीलप्रमाणे अधिकारी / कर्मचारी / शेतकरी तसेच लोकप्रतिनिधी / ग्रामस्थ मोकास्थकी उपस्थित होते.

अधिकारी / शेतकरी / ग्रामस्थ यांचे नाव

उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांचे गट / सर्वे नं.

स्वाक्षरी

१. श्री. सचिन वालरे
२. श्रीमती सियका घेंडे
३. श्री. अनंत रामुस्कर
४. श्री. अजय विजयराव पागृत ४६१
५. श्री. प्रविण विजयराव पागृत ४६१
६. श्री. गणेश भिकाजी पागृत ४६०
७. श्री. प्रितीमेश प्रल्हाद म्हातुरकर




Raju Kar.
Aghat

Pravara.

P. P. M.

મોજે ઘુસર તા. અકોલા જિ. અકોલા ચેથીલ દ્વારયુક્ત સિમેન્ટ બંધારા ક્ર.૧









महाराष्ट्र शासन

मृद व जलसंधारण विभाग

उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, अकोला.

सा. वां. विभाग परीसर, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाजवळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्ग, अकोला - ४४४००१

Email ID: swcsubdnakola@gmail.com

मो. न. ९४०३६०९९९७

जा.क्र./ ६१६ / तां.शा./२०२५

दि. १८/०८/२०२५

प्रति,

मा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी,

मृद व जलसंधारण विभाग,

अकोला.

विषय: दैनिक लोकमत Hello अकोला वृत्तपत्रामध्ये दिनांक १८/०८/२०२५ रोजी प्रकाशित झालेल्या बातमीचा खुलासाबाबत.

संदर्भ: दैनिक लोकमत Hello अकोला दिनांक १८/०८/२०२५ वृत्तपत्र.

---०---

उपरोक्त विषयाप्रकरणी दिनांक १८/०८/२०२५ रोजी दैनिक लोकमत Hello अकोला वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने मौजे घुसर येथे मृद व जलसंधारण विभागामार्फत बांधकाम चालु असलेल्या द्वारयुक्त सिमेंट बंधा-यामुळे शेतक-यांच्या शेतात पाणी साचले व पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, असे बातमीमध्ये नमुद केले आहे. सदर बातमीचा खुलासा खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.

मौजे घुसर ता. अकोला जि. अकोला येथील द्वारयुक्त सिमेंट बंधा-याचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. सदर बांधकाम हे गट क्र. ८६१ व ८६० मधील नाल्यामध्ये सुरु आहे. सदर ठिकाणी काम करण्यापुर्वी गट क्र. ८६१ मधील कास्तकारांच्या पुर्व संमती घेण्यात येऊन काम सुरु करण्यात आले आहे. गट क्र. ८६० मधील श्री. वसंत पागृत या शेतक-याचे निवेदन विभागास प्राप्त झाले असुन या निवेदनाची दखल उपविभागीय कार्यालयात घेण्यात येऊन वरिष्ठ कार्यालयास कळविण्यात आले होते. त्यानुषंगाने या शेतक-याची लेखी संमती नसल्यामुळे अर्जदार यांच्या शेतीच्या बांधालगतचे बांधकाम अद्याप पर्यंत करण्यात आले नाही. या अर्जदाराचे शेत हे बंधा-याच्या खालच्या बाजुस उंचावर उजव्या तीरावर बंधा-याच्या उंचीपेक्षा जास्त उंचीवर असल्याने बंधा-यामुळे शेताचे नुकसान होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

१६ ऑगस्ट रोजी अकोला तालुक्यात अतिवृष्टी व दगफुटी सहष्य पाऊस पडल्यामुळे अनेक नाल्यांना मोठ्या प्रमाणात पुर आला आहे. मौजे घुसर ता. जि. अकोला या परिसरामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने नाल्याला पुर येऊन आजुबाजुच्या शेतामध्ये पाणी जाऊन शेतातील पिकाचे नुकसान झाले आहे. श्री. अभय पागृत यांचे शेत बंधा-यापासुन अंदाजे ३०० मीटर दूर वरच्या बाजुस आहे. यांच्या शेताजवळ नाल्याचे दोन्ही काठ बंधा-याच्या माथा पातळीपेक्षा उंचावर असल्याने शेतामध्ये बंधा-याच्या पाणीसाठ्यामुळे पाणी जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या शेतालगत नाल्याला वळण

असल्यामुळे नाल्याला पुर आल्याने अतिरिक्त पाणी या शेतामध्ये शिरून पिकाचे नुकसान झाले आहे. या ठिकाणी कार्यस्थळ पंधनामा करण्यात आला असून तेथील शेतक-यांच्या म्हणण्यानुसार मागील ५ वर्षांपासून या नाल्याला पुर येऊन दरवर्षी या भागातील शेतीचे नुकसान होत असते आणि या नुकसानीचा शासनाकडून संबंधित शेतकरी मोबदला घेत असतात. तसेच बंधा-यामध्ये अद्याप पर्यंत लोखंडी फ्रॅक्चर टाकलेल्या नसल्यामुळे व काडी - कचरा अडकलेला नसल्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहाला कुठल्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे शेतामध्ये झालेले नुकसान बंधा-यामुळे झालेले नसून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झाले असल्याचे स्थळपाहणी दरम्यान निदर्शनास आले आहे.

प्रस्तावित ठिकाणी बंधा-याचे प्रत्यक्षात काम सुरु करतवेली शेतक-याची संमती नसल्यामुळे बंधा-याचे ठिकाण त्याच नाल्याच्या खालच्या बाजूस सर्वेक्षण करून शेतक-यांच्या संमती तसेच सक्षम स्तरावरून स्थळनिश्चित करून आणि संबंधित शेतक-याचे संमती पत्र घेऊनच बंधा-याचे काम सुरु करण्यात आले आहे.

तरी संदर्भित बातमीचा वरीलप्रमाणे खुलासा करण्यात आला असून विभागीय स्तरावरून संपादकास कळविण्यात यावे, ही विनंती.

सहपत्र: संदर्भित वृत्तपत्रातील बातमीचे कात्रण


उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी
मृद व जलसंधारण उपविभाग
अकोला



शेतातील वाहून गेलेले पीक.

बंधान्यामुळे शेतात साचले पाणी, पिकांचे नुकसान

पाणी वाहून न जाता शेतातच थांबल्याने शेतांना तळ्यांचे स्वरूप आले

लोकामत न्यूज नेटवर्क

अकोला : घुसर परिसरात मृद व जलसंधारण विभागाने बांधलेल्या बंधान्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचले. त्यामुळे पिकांचे मोठेच प्रमाणात नुकसान झाले आहे. बंधान्याचे बांधकाम सुरू असतानाच अनेक शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी व जलसंधारण विभागाला निवेदने देऊन शेतात पाणी साचण्याची शक्यता असल्याची माहिती दिली होती. मात्र त्याची कोणतीही दखल घेण्यात न आल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानाचा सामना करावा लागत आहे.

१६ ऑगस्ट रोजी घुसर परिसरात मूसळधार पाऊस झाला. बंधान्यामुळे पाणी वाहून न जाता शेतातच थांबल्याने शेतांना तळ्यांचे स्वरूप आले आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने पूर्वनियोजित जागेऐवजी बंधारा हा वेगळ्याच जागी बांधल्यामुळे शेतात

पाणी साचत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. हा बंधारा व प्रशासकीय तांत्रिक मान्यतेनुसार दुसऱ्या ठिकाणी नियोजित होता. तथापि, मृद व जलसंधारण विभागाने प्रशासकीय मान्यतेला बगल देत कोणत्याची प्रकराचे सर्व्हे न करता दुसऱ्या ठिकाणी बंधारा बांधला.

या बंधान्याच्या बॅकवॉटरला अभय पावृत यांचे शेत असून, इतर शेतीपेक्षा शेताची जमीन पातळी खाली आहे. त्यामुळे शेतजमिनीची पातळी लक्षात घेऊन बंधान्याची उंची किंवा पातळी ठरवावी, बंधारा १०० टक्के भरला असताना बॅकवॉटर शेतात थांबणार नाही, पिकांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी व मृद जलसंधारण विभागाकडे करण्यात आली आहे. मात्र, त्याची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही.

मोबदला देण्यात यावा!

बंधान्यामुळे संपूर्ण शेती बुडोत येताना जाणार असून, आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे वेळोवेळी बंधान्यामुळे होणारे नुकसान जाणून घ्यावे. असेल तर बुडोत येणाऱ्या कायदेशीररीत्या अधिग्रहण करून त्याचा मोबदला देण्यात यावा. अशी मागणी अभय पावृत यांनी केली होती. मात्र त्याची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या पावसामुळे या परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. शेतांमध्ये पाणी साचले असून, पिकांचे १०० टक्के नुकसान होणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून नुकसानभरपाई द्यावी तसेच यानंतर पावसामुळे नुकसान होणार नाही, त्याकरिता उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दिनांक: २५/०८/२०२५

प्रति,

मा. जिल्हाधिकारी साहेब, अकोला यांना सविनय सादर.

- अर्जदार: १) प्रतीक्षा अभय पागृत तर्फे अभय अरुणराव पागृत, सर्वे नं. ८३५, घुसर भाग २
२) आशिष वसंत पागृत तर्फे वसंत प्रल्हाद पागृत, सर्वे नं. ८६०, घुसर भाग २
३) विनोद श्यामराव पागृत, सर्वे नं. ८३६, घुसर भाग २
४) प्रमोद श्यामराव पागृत, सर्वे नं. ८३६, घुसर भाग २
५) पुरुषोत्तम गजानन अरदळे, सर्वे नं. ८३८, घुसर भाग २
६) बेबीबाई गजानन अरदळे, सर्वे नं. ८३७, घुसर भाग २
७) विठ्ठल गजानन अरदळे, सर्वे नं. ८३६, घुसर भाग २
८) संजय वामनराव म्हातुरकर, सर्वे नं., १९५, म्हातोडी

गैरअर्जदार: अधिकारी व कर्मचारी, मृद व जलसंधारण विभाग चेहऱ्याने ओळखतो.








मा. महोदय,

- १) आम्ही तक्रारदार सविनय सादर करतो कि, अर्जदार क्र. १ हा अकोला येथील व इतर २ ते ८ आम्ही घुसर येथील रहिवाशी असून अर्जदार क्र. १ ते ७ यांची मौजे घुसर येथे व अर्जदार क्र. ८ यांची मौजे म्हातोडी येथे शेती आहे. वरील अर्जदारा पैकी २ ते ८ हे लोक अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. सन २०२४-२०२५ मध्ये मृद व जलसंधारण विभाग यांचेकडून आमच्या शेताला लागून बंधान्याचे बांधकाम चालू केले आहे. संबंधित बांधकाम चालू होण्यापूर्वी वरील अधिकाऱ्यांनी आमची कुठलीही संमती न घेता सर्वे नं. ८६० व ८६१ चे बांधावर बंधान्याचे कामकाज केले आहे. तसेच कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता संबंधित अधिकाऱ्यांनी मनमानीरित्या संबंधित बंधान्याचे बांधकाम केलेले आहे.
- २) दिनांक १६ व १८/०८/२०२५ या तारखेला आमच्या परिसरात भरपूर पाऊस पडल्यामुळे आमच्या शेताचे नुकसान झालेले आहे व संबंधित नुकसानीला मृद व जलसंधारण विभाग जबाबदार आहे. संबंधित नुकसानीबाबत आम्ही दैनिक देशोन्नती, लोकमत न्यूज व दिव्य मराठी या वृत्तपत्रात

माहिती दिली होती. त्यावरून संबंधित विभागाचे कर्मचारी आमच्या झालेल्या नुकसानाची पाहणी करण्याकरिता अर्जदारापैकी कोणालाही पूर्व सूचना न देता दिनांक १९/०८/२०२५ रोजी दुपारी १२:०० वाजता दोन कर्मचारी एक महिला व एक पुरुष गावामध्ये आले, येऊन संबंधित कर्मचारी खोटी दस्तावेज तयार करून त्यावर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याची आमिष दाखवून बांधलेल्या बंधान्याकरिता संमती घेण्याचे पत्र तयार करीत होते. त्यावेळी काही शेतकऱ्यांना खोटे आमिष दाखवून सही घेण्याचा प्रकार सुरु असतांना आम्ही सदर ची व्हिडीओ शूटिंग काढली आहे. आम्ही वरील कर्मचाऱ्यांना त्यांनी बनविलेले दस्तावेज मागितला असता त्यांनी तो दस्तावेज देण्यास आम्हाला नकार दिला. त्यानंतर आमचे असे लक्षात आले कि, संबंधित कर्मचारी ग्रामपंचायत घुसर यांचे जुन्या लेटरपॅड वर ज्यावर तारीख नव्हती त्यावर आजूबाजूच्या शेतकऱ्याचे आमिष दाखवून बेकायदेशीर संमत्या घेत आहेत.

- ३) संबंधित प्रकल्पात आम्ही नुकसानग्रस्त असतांना संबंधित कर्मचाऱ्यांनी काय पाहणी केले आहे याबाबत आम्हाला माहिती सुद्धा दिली नाही किंवा विचारणा सुद्धा केले नाही. अश्याप्रकारे संबंधित विभागाने मलिदा लाटण्याकरिता कुठलाही प्रकल्प पूर्व सर्वे न करता तसेच कुठलीही शेतकऱ्याची संमती न घेता केवळ आणि केवळ शासनाच्या निधी चा अपव्यवहार करण्याकरिता संबंधित बंधारा बांधलेला आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्याचे काय नुकसान होईल याचा काडीमात्र हि विचार केला नाही. याउलट नुकसान झाले असतांना खोटे दस्तावेज संबंधित विभागाने तयार करण्याचे काम केले आहे. अश्यापरस्थितीत संबंधित बंधान्याची संपूर्ण चौकशी होऊन संबंधित विभागावर व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणे आवश्यक आहे. संबंधित बेकायदेशीर बांधकामामध्ये संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच कर्मचारी सहभागी असल्याची शक्यता आहे. संबंधित बांधकामाबाबत आम्ही वि. न्यायालयात तसेच मा. जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलेले आहे त्याकरिता संबंधित प्रकरण अंगलट येऊ नये म्हणून संबंधित अधिकारी अश्याप्रकारे खोटे दस्तावेज करीत असल्याचे आम्हाला निदर्शनात आले आहे.

४) अश्याप्रकारे वरील गैरअर्जदार लोकांनी आम्हा अर्जदाराचे खोटे दस्तावेज तयार करून त्यावर संमती असल्याचे दर्शवून आमची फसवणूक करून गुन्हा केलेला आहे तरी वरील गैरअर्जदार वर योग्य ती कार्यवाही करून आम्हाला न्याय देण्यात यावा हि विनंती.

अ.क्र.	शेतकऱ्याचे नाव	सर्वे न.	गाव	सही
१.	प्रतीक्षा अभय पागृत तर्फे अभय अरुणराव पागृत	८३५	घुसर भाग २	
२.	आशिष वसंत पागृत तर्फे वसंत प्रल्हाद पागृत	८६०	घुसर भाग २	
३.	विनोद श्यामराव पागृत	८३६	घुसर भाग २	
४.	प्रमोद श्यामराव पागृत	८३६	घुसर भाग २	
५.	पुरुषोत्तम गजानन अरदळे	८३८	घुसर भाग २	
६.	बेबीबाई गजानन अरदळे तर्फे विठ्ठल गजानन अरदळे	८३७	घुसर भाग २	
७.	विठ्ठल गजानन अरदळे	८३६	घुसर भाग २	
८.	सजय वामनराव म्हातुरकर	१९५	म्हातोडी	

अकोला

दि. २२/०८/२०२५

प्रतिलिपी: १) मा. कार्यकारी अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, अकोला.

२) मा. तहसीलदार साहेब अकोला यांना सविनय सादर.