
C. Modello della giacitura della scistosità e dei due principali sistemi di diaclasi (massimo di frequenza) nella galleria autostradale, al km 42.190

liaclasi

CHIASSO



LEGENDA: * TIPO DI DISCONTINUITA' STRUTTURALE PRESENZA E CARATTERI MORFOLOGICI DELLE DISCONTINUITÀ STRUTTURALI Discontinuità strutturale dominante, irregolarmente e variamente ondulata, pieghettata. Superficie micacea per lo piu rugosa, alterata o limonitizzata e localmente leggermente aperta soprattutto scistosità nelle parti più superficiali del massiccio roccioso. Discontinuità costantemente presente, generalmente disposta a fasci e variamente ondulata. Superficie da liscia a rugosa, generalmente dentellata in corrispondenza ai piani di scistosità, sistema di talvolta mineralizzata. In parte aperta e alterata in prossimità diaclasi I della superficie del massiccio roccioso. Discontinuità irregolarmente presente concentrata per lo più a fasc e caratterizzata talvolta da miloniti del dm di spessore,con riempimento soprattutto di materiali terrosi. (segni di movimento sistema di diaclasi III

NB.* La nomenclatura corrisponde a quella utilizzata nel rapporto "no. 376 a . Geologia: riles petrografico e delle discontinuità strutturali."

Il sistema di diaclasi II è pressochè assente nell'area rilevata.

SGD 17415

EXEMPLAIRE INADEQUAT POUR UNE REPRODUCTION SUR MICROFILM