CVE-2019-9168: WordPress WooCommerce XSS漏洞

angel010 / 2019-03-06 01:21:00 / 浏览数 1472 安全技术 漏洞分析 顶(0) 踩(0)

本文翻译自: https://www.fortinet.com/blog/threat-research/wordpress-woocommerce-xss-vulnerability----hijacking-a-customer-.html

概述

FortiGuard

Labs研究人员发现WooCommerce的一个XSS漏洞。WooCommerce是基于WordPress之上的开源电子商务平台。根据BuiltWith的统计数据,WooCommerce是排名第一该XSS漏洞CVE编号为CVE-2019-9168,位于Photoswipe函数的放大、缩小展示中,WooCommerce在处理图片的标题和注释数据时出现问题。该漏洞允许攻击者注入任该XSS漏洞影响WooCommerce v 3.5.4及之前版本。

根据FortiGuard Lab提供的0 day预警信息,WooCommerce已经发布了软件补丁。如图1所示,WooCommerce补丁在处理标题和注释数据时进行了修改。




图1. CVE-2019-9168补丁

漏洞分析

为了复现该漏洞,第一步就是上传一个图片并在图片的caption域插入JS代码。在WordPress中,上传图片到低权限的账户并不需要访问WooCommerce插件,如图2所示。




图2. 上传图片

因为像admin这样高权限的账户回可以添加任意JS代码,研究人员可以使用低权限的账户插入处理过的代码 "",如图3所示。




图3. 插入XSS代码

如果有低权限的用户将受感染的图片添加到产品图片或产品图集中,XSS代码就可以插入到产品页中,如图4所示。




图4. 图片插入到产品页

当受害者查看产品,并放大到产品图片时,XSS代码就会自动执行,如图5和图6所示。




图5. 产品图片放大




图6. 触发XSS漏洞

为了简化攻击过程,攻击者可以通过将这些图片的属性title和subject修改为"",如图7所示。




图7. 创建PoC

攻击者可以与站点管理员分享该图片。然后,当管理员使用该图片作为产品图片或加入到产品图集时,XSS代码就被成功插入了,如图8所示。




图8. 站点管理员使用PoC文件作为产品图片




图9. 触发XSS攻击

攻击者可以利用该漏洞来劫持当前用户会话,以控制受害者的浏览器。因为被攻击的目标是电子商务网站,攻击者可以收集用户的银行卡信息、地址等敏感数据。

建议

研究人员建议所有受影响的有漏洞的WooCommerce版本用户尽快升级到最新版本。

点击收藏 | 0 关注 | 1

上一篇:漏洞分析之——顺瓜摸藤 下一篇:使用Seq2Seq自动编码器检测W...

1. 1条回复



<u>188****6649</u> 2019-03-08 15:15:26

<script></script> 0 回复Ta

ᅏᆿ	一四十
⇔ऋ	

先知社区

现在登录

热门节点

技术文章

社区小黑板

目录

RSS <u>关于社区</u> 友情链接 社区小黑板