



Dolgozói önellenőrzés (utasítás és jegyzőkönyv)

Hegesztési varratok szemrevételezése és PT-vizsgálata tömören hegesztett alkatrészekenél



1. Általános tudnivalók

Ez az utasítás a szemrevételezéses és a PT-vizsgálat végrehajtásának dokumentálására szolgál. Az ábrák példaként szolgálnak. Az utasítás minden olyan cikke vonatkozik, amelynél a rajz tömör hegesztési varratokat ír elő, és az ügyfél kifejezetten dokumentált tömörségvizsgálatot kér.

- A vizsgálat terjedelme a gyártási tétel 10%-a, illetve az ügyfél követelménye szerinti
- Vizsgálati gyakoriság: szállítási tételenként 1 vizsgálati jegyzőkönyv
- Vizsgálandó hegesztési varratok: a rajz szerint

Szivárgás észlelése esetén minden vizsgálandó alkatrészt (a teljes szállítási tételt) PT-vizsgálatnak kell alávetni.

1.1. Személyzet

A munkautasítás végrehajtását és dokumentálását csak szakképzett, betanított vagy kioktatott személyzet végezheti.

Az oktatásban részesített személyek az oktatási nyilvántartásban (az alábbi hivatkozás) vannak felsorolva.

H:\09_Produktion\00_dokumente\03_unterweisungen_produkbezogen\werkersebstkontrolle eindringprüfung

2. Munkaeszközök és folyamatok

Klumpf márkájú tisztítószer „DiffuTherm BRE“
 Klumpf márkájú behatolóanyag „Diffu Therm BDR-L“
 Klumpf márkájú előhívó „Diffu Therm BEA“
 Kizárólag szőszmentes tisztítókendőt használjon
 Ecset
 FFP2 védőmaszk
 Saválló védőkesztyű

Cikkszám: 21061
 Cikkszám: 1979
 Cikkszám: 1977

Dok. sz.: mt-02-00103	Készítette:	vasdej	2021.06.01.
Verzió 03	Ellenőrizte:	schrob	2021.06.01.
Oldal 2/ 5	Jóváhagyta:	dobmar	2021.06.01.
Csak az elektronikus rendszerben tárolt dokumentumok érvényesek; minden más példány érvénytelen!			

3. Biztonság

Biztonsági előírások




Rendkívül tűzveszélyes aeroszol!

A tartály nyomás alatt áll: felmelegedéskor szétrepedhet

- **Tűzveszélyes** -> Gyújtóforrástól távol tartandó – DOHÁNYOZNI TILOS (10 m-es körzetben csiszolni, hegeszteni, illetve más módon szikrát kelteni tilos.)
- **Az ismételt érintkezés a bőr kiszáradását vagy kirepedezését okozhatja.**
-> Védőkesztyű használata kötelező
- **A gőzt / aeroszolt nem szabad belélegezni. A gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.**
-> Védőmaszkot kell viselni
- **Szembe jutását kerülni kell. -> JÓL ZÁRÓ VÉDŐSZEMÜVEG**


SZÜKSÉGES VÉDŐFELSZERELÉS:



További biztonsági tudnivalók a biztonsági adatlapon találhatók!



4. Vizsgálati folyamat 1




Megnevezés	M	N
1) Biztonsági előírások betartva		




Megnevezés	M	N
1) A hegesztési varratok megtisztítása: kívül és belül, teljes hosszukban mind a 4 saroknál. Tisztítószer: Diffu Therm BRE		

5. Vizsgálati folyamat 2




Megnevezés	M	N
1) Mind a 4 belső sarokra ecsettel vigye fel a PIROS BDR-L behatolóanyagot		
2) Mind a 4 sarok külső oldalát fújja be BEA előhívóval		
3) A 10 perces várakozási idő betartva		
4) A hegesztési varratok értékelése: A külső oldalon nincs indikáció		

6. Munkafolyamat 1



Megnevezés	M	N
1) A sarkonkénti 4 hegesztési pont megtisztítása		

7. Munkafolyamat 2



Megnevezés	M	N
1) Tisztítás után mind a 4 belső hegesztési pontra ecsettel vigye fel a PIROS BDR-L behatolóanyagot.		
2) 10 perc behatási idő után végezze el a közbenső tisztítást szőszmentes kendővel és BRE tisztítószerrel		
3) Mind a 4 belső hegesztési pontra vigye fel a BEA előhívót.		
4) A 10 perces várakozási idő betartva		
5) Végezze el a hegesztési varratok értékelését		

Dok. sz.: mt-02-00103	Készítette:	vasdej	2021.06.01.
Verzió 03	Ellenőrizte:	schrob	2021.06.01.
Oldal 5/ 5	Jóváhagyta:	dobmar	2021.06.01.
Csak az elektronikus rendszerben tárolt dokumentumok érvényesek; minden más példány érvénytelen!			

Megrendelésszám	
Dátum:	
Keresztnév:	
Vezetéknév:	

Ügyfél	Kulcsszám	Sorszám <i>pl. házszám</i>	Alkatrész megnevezése	PT-vizsgálat elvégezve <i>Igen/nem</i>	PT-vizsgálat eredménye <i>megf./nem megf.</i>

A vizsgáló köteles a nem megfelelő vizsgálati eredményű alkatrészeket utómunkálni, és ezt az alábbi Megjegyzés mezőben dokumentálni.

Megjegyzés: