
Dosyayı çalıştırmaya çalıştığımızda aşağıdaki gibi hata alıyorduk.



İlk hint geldiğide sadece bir bit'i değiştirmemiz gerektiğini söylüyordu fakat aklıma pek bir şey gelmedi. Sonra COFF header ile ilgili olduğu hinti gelince direk cff explorer ile uygulamayı incelemeye başladım.

File header kısmına baktığımda Characteristics kısmındaki değerin 2102 olduğunu gördüm.

Anlamına baktığımda aşağıdaki tablo ortaya çıktı. Characteristics 00000096 Word 2102 Click here Characteristics Х File is executable File is a DLL System File Relocation info stripped from file Line numbers stripped from file Local symbols stripped from file Agressively trim working set App can handle >2gb address space Bytes of machine word are reversed (low) 32 bit word machine Debugging info stripped from file in .DBG file If Image is on removable media, copy and run from the swar If Image is on Net, copy and run from the swap file File should only be run on a UP machine Bytes of machine word are reversed (high) OK Cancel

Bir dosya hem dll hem executable olamayacağı için dll'den tiki kaldırıp kaydettim. Kaydettiğimiz dosyayı açtığımdan flag karşımızdaydı.

STMCTF{this_is_n0t_a_DLL_file}