

木野温泉掘削 事前相談資料

音更町木野における温泉掘削（北海道温泉保護対策要綱・離隔距離500m）について、事前にご教示いただきたく作成いたしました。

作成日 2026年9月 種別 事前相談・確認事項の整理

01 相談の趣旨

音更町木野大通東13丁目において、温泉を利用した滞在型スパ施設の整備を検討しております。計画地の近隣に既存源泉があるため、新規掘削にあたり北海道温泉保護対策要綱に基づく離隔距離の考え方について、事前にご教示いただきたく本資料を持参いたしました。3章の試算はあくまで事業者側での概算であり、貴局が保有される公式データとの照合をお願いしたい旨、4章に確認事項としてまとめております。

02 対象地の概要

所在地	北海道河東郡音更町木野大通東13丁目3番11、4番1（計2筆）
地積	合計 13,285㎡（3番11：10,866㎡、4番1：2,419㎡）
用途地域	市街化区域／工業地域／第3種特別工業地区
現況	原野（未造成）
計画概要	温泉を利用した滞在型スパ施設の整備
近隣の既存源泉	健康ハウス木野温泉（木野大通東10丁目6-1）
確認したい候補地点	帯広徳洲会病院（木野西通14丁目2-1）※温泉法上の源泉の有無は未確認

03 距離の概算試算（事業者側の参考値）

国土交通省「位置参照情報」に基づく街区（丁目）代表点座標（Geolonia住所データ）を用い、健康ハウス木野温泉と対象地の南端・中心・北端（推定）との直線距離をHaversine公式で算出しました。あわせて、温泉の有無が未確認の帯広徳洲会病院についても参考までに座標を試算しています。

対象地 南端（推定） 約565_m	対象地 中心点 約716_m	対象地 北端（推定） 約877_m
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

照合をお願いしたい点


上記は丁目単位の代表点に基づく概算であり、健康ハウス木野温泉の実際の掘削位置、および対象地（3番11・4番1）の正確な地番境界座標を用いたものではありません。最終的な判断の前提として、貴局が保有される温泉台帳の座標、または音更町の公図・地積測量図との照合をお願いしたく存じます。

あわせて、帯広徳洲会病院（木野西通14丁目2-1）についても座標を試算したところ、対象地中心点まで約597m、北端まで約605mとなり、木野温泉より規制ラインまでの余裕が小さい結果になりました。ただし同院が温泉法上の源泉を保有しているか自体を確認できておらず、その点を含めご教示いただきたく存じます（05章参照）。

また、「600mも一応の目安になり得る」との情報を伺ったため500mに加えて600mでも試算したところ、健康ハウス木野温泉については対象地南端から約34mの区間が600m円内に入り、帯広徳洲会病院（未確認）については対象地への最接近点が約604.5m（600mまで残り約4.5m）という結果になりました。この点についても、500mとの関係も含めてご教示いただきたく存じます。

04 位置関係図（概算）

健康ハウス木野温泉・帯広徳洲会病院（未確認）それぞれを中心とする半径500m円（実線）と600m円（外側の淡い点線）。北海道内の運用では600mも一応の目安になり得るとの情報を踏まえ併記している。



- 500m規制円 (健康ハウス木野温泉を中心)
- 500m円 (帯広徳洲会病院・温泉の有無は未確認)
- 外側の淡い点線=600m円 (一応の目安とされる距離)
- 対象地 概形 (面積等価モデル)
- 木野温泉の600m円に入る区間 (南端から約34m)
- グレーの同心円は100m間隔の目盛り

05 ご確認・ご相談したい事項

- 01 離隔距離「原則500m」の起点・終点は、既存源泉は掘削位置か建物か、新規は計画井戸位置か敷地境界か、どのように定義されていますか。
- 02 「600mも一応の目安になり得る」と伺いましたが、これは要綱本文の規定でしょうか、それとも運用上の慣行でしょうか。500mと600mのどちらを基準に考えればよいかご教示ください。
- 03 距離の測定方法（水平直線距離か道路距離か）、及び使用する測地系・座標系の指定はありますか。
- 04 原則500m（または600m）以内であっても、水理地質調査（揚湯試験等）の結果により許可された事例はございますか。
- 05 貴局が保有される健康ハウス木野温泉の掘削位置座標について、照合いただくことは可能でしょうか。
- 06 対象地の正確な座標確認のため音更町の公図・地積測量図を取得する場合、どのような手続きが必要でしょうか。
- 07 対象地周辺の半径500～600m以内に、他に登録されている温泉井戸はございますか。特に帯広徳洲会病院（音更町木野西通14丁目2-1）が温泉法上の源泉を保有しているかご確認いただけますでしょうか（弊社試算では対象地中心点まで約597mと算出しております）。
- 08 温泉法に基づく掘削許可申請の標準的な処理期間、及び利害関係者への意見照会手続きの有無について教えてください。
- 09 既存源泉の権利者への事前説明が望ましいか、運用上の考え方をご教示ください。

算出方法：国土交通省「位置参照情報」に基づく街区代表点座標（Geolonia住所データ、CC BY 4.0）を用いた直線距離計算（Haversine公式）

本資料の数値はいずれも事業者側の概算であり、貴局及び音更町の公式データによる確認をお願いするものです。