FIND YOURSELF｜敷地全体設計 修正版 v3

原本を保護した新しい設計版。ゲーム未実装・ユーザー最終承認前。

B館1〜3Fの旧不合格65件を再照合し、残存0件。全15層の独立検査18,554件、失敗0件。

3館の基本外形・15層・店舗/施設470区画・駐車6,699区画を維持。修正は境界、入口、設備前の局所動線と車路接続に限定しています。

追加来客入口3か所は、玄関床・躯体開口・枠・開閉パネル・有効幅・段差0・両側待機床を新設計データへ反映。従来の未適用ラベルのままではありません。

A/Bの全30コア階図で床穴と乗降床を統合。階段の中間踊場は半階の高さ、EVキャビン床/敷居は可動設備として、構造床の穴と区別しています。

車両は10到着路線の平面掃引と34寸法項目を確認。未検証6,737件をNOT_TESTEDと明記し、合格に数えません。6,699は設計区画数で、全枠の運用可能台数を保証した値ではありません。

Godotのゲーム本体、既存A/B/C原本、v2図面/データは無変更。実歩行・実車・構造・法規・対向車を含む交通運用は未検証です。

v2→v3｜修正範囲と変えていない基準

建物外形・広場・店舗構成・駐車マスの位置/数を保持。必要な機能を通すための局所修正です。

B旧65：店舗境界56ペア、店舗/共用床3階分、入口と公開床の距離1cm超6件を、新設計へ反映して再検査。

A/B設備口：壁を考慮した検査で店舗境界が扉前へかかる箇所を抽出。店数や館形を変えず、扉前の小さな区画退避と既存閾部の床接続を修正。

設備口近傍の局所店舗調整：A 5区画階、B 2区画階。変更ポリゴンと面積はchange-register.json。

C：設備前の既存ベンチ/植栽 10点を近傍へ移設。床・庭・デッキの形を増やさず入口を空けました。

駐車場：個別枠の後方アクセス線と共用歩道の間にあった0.8m前後の余裕帯を、幅1mの短い後方歩行エプロンとして明示。車路/駐車マスとは重ならず、既存床上に収まることを検査。

車両：A南平面の入口を敷地境界に沿う横向き接触から、入口法線に沿う12m直線アプローチへ修正。B東はトラックを西へ無理に曲げず、搬入専用縦車路上の停止へ整理。B西は停止位置を0.3m手前へ。

前回解消したB共用床/閉鎖帯の重複は0㎡を維持。今回の店舗/共用床との重複とは別の区分です。

全体配置図｜修正版 v3

灰：来客車／茶：搬入車／緑：地上歩行／青：歩道橋。C搬入ヤードはB1 -5.35m。



A館周辺：新来客口2か所・A南車路修正

建物/駐車マス配置を維持。追加入口は新設計で開口済みの表現、ゲーム本体には未実装。



B館周辺：新来客口・駐車場接続

建物/駐車マス配置を維持。追加入口は新設計で開口済みの表現、ゲーム本体には未実装。



C館周辺：屋外歩行・地下搬入

建物/駐車マス配置を維持。追加入口は新設計で開口済みの表現、ゲーム本体には未実装。



全15層｜寸法・店舗数・共用床/実歩行用床

public＝共用通路。nav_free＝壁/什器/穴を除いた床＋設備核の利用可能床。集計範囲が異なります。

館/階	Y(m)	外接X×Z(m)	区画	共用通路㎡	歩行用床㎡
A B1	-5.350	352.4 x 264.4	31	20,968.7	22,081.4
A 1F	+0.000	387.2 x 264.4	52	21,023.3	22,065.6
A 2F	+5.525	355.0 x 264.4	52	18,442.8	19,518.1
A 3F	+10.875	352.4 x 264.4	51	18,312.7	19,392.7
A RF	+16.400	352.4 x 264.4	15	47,209.2	48,323.1
B B1	-5.350	572.5 x 177.5	2	3,196.0	4,448.2
B 1F	+0.000	572.5 x 177.5	65	23,288.9	24,505.5
B 2F	+5.525	572.5 x 177.5	66	18,751.3	19,973.0
B 3F	+10.875	572.5 x 177.5	57	17,665.3	18,886.9
B RF	+16.400	572.5 x 177.5	1	2,556.6	3,808.8
C B1	-5.350	410.1 x 249.6	18	20,057.1	19,747.3
C 1F	+0.000	359.0 x 248.9	18	21,418.4	21,108.5
C 2F	+5.525	359.0 x 248.9	18	12,020.6	11,725.6
C 3F	+10.875	359.0 x 248.9	18	11,162.8	10,867.9
C RF	+16.400	359.0 x 248.9	6	16,923.9	16,630.5

階段/EV穴は床面積に含めず、停止時のキャビン床も構造床の埋戻しとして加算しません。屋外歩道/庭/デッキを躯体投影に混ぜません。

C館1F：躯体6棟投影18,953.028976㎡／公開床21,418.377759㎡。前回の排他的面積表は原本保持。今回の什器位置修正は公開床ポリゴンを変更しません。

A館 B1｜v3詳細平面図

Y -5.350m／店舗・施設 31／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床

A館 B1｜拡大 1/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



A館 B1｜拡大 2/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。

A館 1F｜v3詳細平面図

Y +0.000m／店舗・施設 52／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床

A館 1F｜拡大 1/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



50 m / XZ世界座標・北は紙面上方向

A館 1F｜拡大 2/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。

A館 2F｜v3詳細平面図

Y +5.525m／店舗・施設 52／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床



A館 2F｜拡大 1/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



10 m / XZ世界座標・北は紙面上方向

A館 2F｜拡大 2/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。

A館 3F｜v3詳細平面図

Y +10.875m／店舗・施設 51／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床

A館 3F｜拡大 1/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



A館 3F｜拡大 2/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。

A館 RF｜v3詳細平面図

Y +16.400m／店舗・施設 15／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床

A館 RF｜拡大 1/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。

A館 RF｜拡大 2/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。

B館 B1｜v3詳細平面図

Y -5.350m／店舗・施設 2／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床

B館 B1｜拡大 1/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



B館 B1｜拡大 2/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



B館 B1｜拡大 3/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



B館 1F｜v3詳細平面図

Y +0.000m／店舗・施設 65／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床

B館 1F｜拡大 1/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



B館 1F｜拡大 2/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。

B館 1F｜拡大 3/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



B館 2F｜v3詳細平面図

Y +5.525m／店舗・施設 66／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床

B館 2F｜拡大 1/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



B館 2F｜拡大 2/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。

50 m / XZ世界座標・北は紙面上方向

B館 2F｜拡大 3/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



B館 3F｜v3詳細平面図

Y +10.875m／店舗・施設 57／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床

B館 3F｜拡大 1/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



B館 3F｜拡大 2/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



B館 3F｜拡大 3/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



B館 RF｜v3詳細平面図

Y +16.400m／店舗・施設 1／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床



B館 RF｜拡大 1/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



B館 RF｜拡大 2/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



B館 RF｜拡大 3/3

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



C館 B1｜v3詳細平面図

Y -5.350m／店舗・施設 18／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床



C館 B1｜拡大 1/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



C館 B1｜拡大 2/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



C館 1F｜v3詳細平面図

Y +0.000m／店舗・施設 18／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床



C館 1F｜拡大 1/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



C館 1F｜拡大 2/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



C館 2F｜v3詳細平面図

Y +5.525m／店舗・施設 18／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床



C館 2F｜拡大 1/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。

10 m / XZ世界座標・北は紙面上方向

C館 2F｜拡大 2/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



C館 3F｜v3詳細平面図

Y +10.875m／店舗・施設 18／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床



C館 3F｜拡大 1/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



C館 3F｜拡大 2/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



C館 RF｜v3詳細平面図

Y +16.400m／店舗・施設 6／ピンク：実際の構造床開口／橙線：別高さの中間踊場投影／青：停車時EV機器床



C館 RF｜拡大 1/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



C館 RF｜拡大 2/2

入口・店内主路・バックルーム・壁・設備前を原ポリゴンで表示。全図は設計段階でありゲーム実装済みではありません。



追加来客入口｜B-NEW-SW-CUSTOMER-1F

開口/扉/枠/玄関床/待機床をv3へ統合。開扉状態の歩行可能領域を再検査。



有効幅 3.6m／躯体開口 5.64m／枠外寸 5.60m

扉高 2.8m／玄関幅 6.0m／段差0m

扉中心 X -668.748759, Y 0.000, Z 56.428152

躯体孔は枠外寸より左右各2cm大きく取り、取付部を充填。扉枠と玄関側壁の間も壁パネルで閉じ、隙間を残しません。

4枚テレスコピック自動引戸。開扉パネルは両側の収納部に置き、有効開口へ張り出しません。

緑矩形＝両側1.5m待機床。開扉時の壁/枠/パネルと重ならず、構造床に支持されることを確認。

閉扉時は中央をパネルが塞ぐ設計。図面検査の通行判定は開扉状態。センサーや開閉動作はGodot未実装。

追加来客入口｜A-NEW-EAST-2F

開口/扉/枠/玄関床/待機床をv3へ統合。開扉状態の歩行可能領域を再検査。



有効幅 2.4m／躯体開口 3.84m／枠外寸 3.80m

扉高 2.6m／玄関幅 4.0m／段差0m

扉中心 X 178.647722, Y 5.525, Z 47.382337

躯体孔は枠外寸より左右各2cm大きく取り、取付部を充填。扉枠と玄関側壁の間も壁パネルで閉じ、隙間を残しません。

4枚テレスコピック自動引戸。開扉パネルは両側の収納部に置き、有効開口へ張り出しません。

緑矩形＝両側1.5m待機床。開扉時の壁/枠/パネルと重ならず、構造床に支持されることを確認。

閉扉時は中央をパネルが塞ぐ設計。図面検査の通行判定は開扉状態。センサーや開閉動作はGodot未実装。



追加来客入口｜A-NEW-SOUTH-2F

開口/扉/枠/玄関床/待機床をv3へ統合。開扉状態の歩行可能領域を再検査。



有効幅 2.4m／躯体開口 3.84m／枠外寸 3.80m

扉高 2.6m／玄関幅 4.0m／段差0m

扉中心 X 86.215167, Y 5.525, Z 194.045148

躯体孔は枠外寸より左右各2cm大きく取り、取付部を充填。扉枠と玄関側壁の間も壁パネルで閉じ、隙間を残しません。

4枚テレスコピック自動引戸。開扉パネルは両側の収納部に置き、有効開口へ張り出しません。

緑矩形＝両側1.5m待機床。開扉時の壁/枠/パネルと重ならず、構造床に支持されることを確認。

閉扉時は中央をパネルが塞ぐ設計。図面検査の通行判定は開扉状態。センサーや開閉動作はGodot未実装。



A館 A-KW｜階段・EVの床開口/乗降/断面

全5階は同じ平面位置。中間踊場は半階に置く別スラブ。キャビン床/敷居は可動設備で、穴を埋めません。

前方緑：その階の階段乗降床。橙：半階上の折返し踊場の投影。青：EV前1.8×1.5m乗降床。

各フライト有効幅2m、踏面0.30m、16段×2。片フライト水平長4.5m。階高に応じ蹴上を調整。

階段の底部B1は基礎床を保持し、上階の構造床には斜路用の穴を反映。別スラブの中間踊場と重ねて平床扱いしません。

EV内法開口は14.44㎡。停止時キャビンと敷居板を別部品で表示、前方隙間は設計値0.02m。稼働/安全装置/構造は未検証。

A館 A-KE｜階段・EVの床開口/乗降/断面

全5階は同じ平面位置。中間踊場は半階に置く別スラブ。キャビン床/敷居は可動設備で、穴を埋めません。



前方緑：その階の階段乗降床。橙：半階上の折返し踊場の投影。青：EV前1.8×1.5m乗降床。

各フライト有効幅2m、踏面0.30m、16段×2。片フライト水平長4.5m。階高に応じ蹴上を調整。

階段の底部B1は基礎床を保持し、上階の構造床には斜路用の穴を反映。別スラブの中間踊場と重ねて平床扱いしません。

EV内法開口は14.44㎡。停止時キャビンと敷居板を別部品で表示、前方隙間は設計値0.02m。稼働/安全装置/構造は未検証。



A館 A-KS｜階段・EVの床開口/乗降/断面

全5階は同じ平面位置。中間踊場は半階に置く別スラブ。キャビン床/敷居は可動設備で、穴を埋めません。

前方緑：その階の階段乗降床。橙：半階上の折返し踊場の投影。青：EV前1.8×1.5m乗降床。

各フライト有効幅2m、踏面0.30m、16段×2。片フライト水平長4.5m。階高に応じ蹴上を調整。

階段の底部B1は基礎床を保持し、上階の構造床には斜路用の穴を反映。別スラブの中間踊場と重ねて平床扱いしません。

EV内法開口は14.44㎡。停止時キャビンと敷居板を別部品で表示、前方隙間は設計値0.02m。稼働/安全装置/構造は未検証。

B館 K1｜階段・EVの床開口/乗降/断面

全5階は同じ平面位置。中間踊場は半階に置く別スラブ。キャビン床/敷居は可動設備で、穴を埋めません。

前方緑：その階の階段乗降床。橙：半階上の折返し踊場の投影。青：EV前1.8×1.5m乗降床。

各フライト有効幅2m、踏面0.30m、16段×2。片フライト水平長4.5m。階高に応じ蹴上を調整。

階段の底部B1は基礎床を保持し、上階の構造床には斜路用の穴を反映。別スラブの中間踊場と重ねて平床扱いしません。

EV内法開口は14.44㎡。停止時キャビンと敷居板を別部品で表示、前方隙間は設計値0.02m。稼働/安全装置/構造は未検証。

B館 K2｜階段・EVの床開口/乗降/断面

全5階は同じ平面位置。中間踊場は半階に置く別スラブ。キャビン床/敷居は可動設備で、穴を埋めません。

前方緑：その階の階段乗降床。橙：半階上の折返し踊場の投影。青：EV前1.8×1.5m乗降床。

各フライト有効幅2m、踏面0.30m、16段×2。片フライト水平長4.5m。階高に応じ蹴上を調整。

階段の底部B1は基礎床を保持し、上階の構造床には斜路用の穴を反映。別スラブの中間踊場と重ねて平床扱いしません。

EV内法開口は14.44㎡。停止時キャビンと敷居板を別部品で表示、前方隙間は設計値0.02m。稼働/安全装置/構造は未検証。

B館 K3｜階段・EVの床開口/乗降/断面

全5階は同じ平面位置。中間踊場は半階に置く別スラブ。キャビン床/敷居は可動設備で、穴を埋めません。

前方緑：その階の階段乗降床。橙：半階上の折返し踊場の投影。青：EV前1.8×1.5m乗降床。

各フライト有効幅2m、踏面0.30m、16段×2。片フライト水平長4.5m。階高に応じ蹴上を調整。

階段の底部B1は基礎床を保持し、上階の構造床には斜路用の穴を反映。別スラブの中間踊場と重ねて平床扱いしません。

EV内法開口は14.44㎡。停止時キャビンと敷居板を別部品で表示、前方隙間は設計値0.02m。稼働/安全装置/構造は未検証。

旧65件の修正・再照合｜1〜22

旧原本は変更せず、新しい15層データに対する同じ検査IDで再照合。全項目の新値/状態を記録。

旧項目 / ID	旧値	新値	結果
B-1F		0.042652630	0	PASS
B1-001/B1-015		0.001817827	1.394262553e-18	PASS
B1-003/B1-017		0.002836512	0	PASS
B1-007/B1-021		0.000047773	0	PASS
B1-008/B1-SW32		0.000026775	0	PASS
B1-012/B1-016		0.000312430	1.042431176e-14	PASS
B1-013/B1-026		0.000128079	0	PASS
B1-014/B1-027		0.001882684	0	PASS
B1-016/B1-029		0.000185001	0	PASS
B1-017/B1-030		0.000279948	1.220621943e-15	PASS
B1-021/B1-034		0.003643720	2.27379605e-13	PASS
B1-024/B1-037		0.000251047	2.458410144e-16	PASS
B1-026/B1-039		0.000006589	0	PASS
B1-029/B1-042		0.001628777	6.530173428e-19	PASS
B1-030/B1-043		0.000483228	7.867447155e-19	PASS
B1-047/B1-054		0.002414371	0	PASS
B1-050/B1-057		0.000480697	0	PASS
B1-053/B1-059		0.000141733	0	PASS
B1-054/B1-060		0.002251539	1.108442951e-13	PASS
B1-055/B1-061		0.000000815	0	PASS
B1-061/B1-066		0.000016560	0	PASS
B1-016		0.017657735	0	PASS

旧65件の修正・再照合｜23〜44

旧原本は変更せず、新しい15層データに対する同じ検査IDで再照合。全項目の新値/状態を記録。

旧項目 / ID	旧値	新値	結果
B1-029	0.013375631	0	PASS
B-2F	0.046392481	0	PASS
B2-003/B2-017	0.000513934	0	PASS
B2-005/B2-019	0.001246569	0	PASS
B2-006/B2-020	0.000287265	2.399299432e-14	PASS
B2-013/B2-027	0.000012768	2.220446049e-16	PASS
B2-014/B2-028	0.001149813	2.131628207e-14	PASS
B2-016/B2-030	0.004070684	0	PASS
B2-017/B2-031	0.003417345	1.095662528e-16	PASS
B2-031/B2-068	0.000746310	4.662936703e-15	PASS
B2-034/B2-043	0.000856785	1.074695888e-13	PASS
B2-038/B2-045	0.000165633	0	PASS
B2-043/B2-050	0.000110243	0	PASS
B2-045/B2-052	0.001396369	0	PASS
B2-050/B2-055	0.000040986	1.504043223e-15	PASS
B2-052/B2-057	0.000587318	5.045963647e-14	PASS
B2-056/B2-061	0.002141514	0	PASS
B2-064/B2-067	0.000358772	2.070565941e-14	PASS
B2-068/B2-069	0.001958497	3.377164179e-14	PASS
B2-016	0.018220754	0	PASS
B2-030	0.014246165	0	PASS
B-3F	0.043148223	0	PASS

旧65件の修正・再照合｜45〜65

旧原本は変更せず、新しい15層データに対する同じ検査IDで再照合。全項目の新値/状態を記録。

旧項目 / ID	旧値	新値	結果
B3-003/B3-017	0.000382638	0	PASS
B3-007/B3-021	0.000054628	0	PASS
B3-008/B3-SW32	0.000026619	0	PASS
B3-009/B3-057	0.001056593	0	PASS
B3-012/B3-030	0.000358399	1.976196984e-14	PASS
B3-012/B3-040	0.000013868	1.413204658e-18	PASS
B3-017/B3-031	0.000072139	0	PASS
B3-021/B3-035	0.001034367	0	PASS
B3-027/B3-038	0.000040234	9.827350287e-20	PASS
B3-030/B3-040	0.000611443	0	PASS
B3-031/B3-041	0.000765062	0	PASS
B3-035/B3-044	0.000141733	0	PASS
B3-036/B3-045	0.000106982	1.484983569e-14	PASS
B3-037/B3-046	0.003167687	0	PASS
B3-041/B3-046	0.003082183	3.907985047e-14	PASS
B3-044/B3-053	0.001195092	3.114788189e-13	PASS
B3-047/B3-055	0.003256026	1.780010459e-14	PASS
B3-052/B3-058	0.000077725	0	PASS
B3-053/B3-059	0.002447911	0	PASS
B3-016	0.018919559	0	PASS
B3-030	0.015110368	0	PASS

P-A-E P1｜駐車詳細 363区画

Y +0.000m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-A-E P2｜駐車詳細 363区画

Y +2.750m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-A-E P3｜駐車詳細 363区画

Y +5.525m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-A-E P4｜駐車詳細 363区画

Y +8.200m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-A-E P5｜駐車詳細 363区画

Y +10.875m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-A-E P6｜駐車詳細 363区画

Y +13.625m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-A-E P7｜駐車詳細 363区画

Y +16.400m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-B-S P1｜駐車詳細 315区画

Y +0.000m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-B-S P2｜駐車詳細 315区画

Y +2.750m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-B-S P3｜駐車詳細 315区画

Y +5.525m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-B-S P4｜駐車詳細 315区画

Y +8.200m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-B-S P5｜駐車詳細 315区画

Y +10.875m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-B-S P6｜駐車詳細 315区画

Y +13.625m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-B-S P7｜駐車詳細 315区画

Y +16.400m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-C-N GROUND｜駐車詳細 465区画

Y +0.000m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-B-W GROUND｜駐車詳細 485区画

Y +0.000m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



P-A-S GROUND｜駐車詳細 673区画

Y +0.000m／個別番号＋施設/駐車段接頭辞でID照合。緑：歩道と短い後方エプロン、黄：指定横断部。



車両動線｜検査範囲・車体モデル・未検証の区別

PASS_2D_SAMPLEDは指定到着方向の平面車体掃引のみ。個別駐車・出庫・対向車・3Dには適用しません。

結果：到着路線の平面掃引 10路線合格、寸法 34項目合格、FAIL 0、NOT_TESTED 6,737件。

乗用車：全長4.8m、幅1.9m、軸距2.8m、後端1.0m、後車軸半径6m。トラック：全長12m、幅2.5m、軸距6m、後端3m、後車軸半径12m。メーカー固有値ではない設計モデル。

後車軸を接線円弧へ通し、車体矩形の前端/後端振出しを含めて掃引。直線0.25m刻み、円弧0.5度刻み、連続姿勢間を凸包でつなぎ、さらに0.02mの余裕を加えて舗装内を確認。

入口法線：A南は旧横付けから12m直線で正対する入口へ。B東トラックは縦車路上停止で不要な西向き屈曲を整理。B西の停車位置は0.3m手前に修正し、車体前端の余裕を確保。

未検証：全6,699枠の前後進/切返し、10路線の出庫/ヤード反転、駐車棟の全コーナー、B地下/屋上内部の最小半径経路、斜面での車体姿勢/腹擦り/桁下、対向車・交差交通、実車。

したがって「6,699台すべての入出庫が成立」とは報告しません。設計マス実数6,699、車両検証済み運用台数は未確定です。未検証行はvehicle-status-ledger.csvに個別IDで記録。

車体掃引｜CAR-C-N

指定到着方向のみの平面検査。灰：許可された舗装／青：車体掃引＋2cm余裕／赤：はみ出し（合格時なし）。

停止/入口部 拡大



最終曲がり角 拡大



モデル car / 掃引外面積 0.0000000000㎡ / PASS_2D_SAMPLED / 出庫・対向車・3D・実車はNOT_TESTED

車体掃引｜CAR-B-W

指定到着方向のみの平面検査。灰：許可された舗装／青：車体掃引＋2cm余裕／赤：はみ出し（合格時なし）。

停止/入口部 拡大



最終曲がり角 拡大



モデル car / 掃引外面積 0.0000000000㎡ / PASS_2D_SAMPLED / 出庫・対向車・3D・実車はNOT_TESTED

車体掃引｜CAR-B-S

指定到着方向のみの平面検査。灰：許可された舗装／青：車体掃引＋2cm余裕／赤：はみ出し（合格時なし）。

停止/入口部 拡大



最終曲がり角 拡大



モデル car / 掃引外面積 0.0000000000㎡ / PASS_2D_SAMPLED / 出庫・対向車・3D・実車はNOT_TESTED

車体掃引｜CAR-A-S

指定到着方向のみの平面検査。灰：許可された舗装／青：車体掃引＋2cm余裕／赤：はみ出し（合格時なし）。



停止/入口部 拡大

最終曲がり角 拡大

モデル car / 掃引外面積 0.0000000000㎡ / PASS_2D_SAMPLED / 出庫・対向車・3D・実車はNOT_TESTED

車体掃引｜CAR-A-E

指定到着方向のみの平面検査。灰：許可された舗装／青：車体掃引＋2cm余裕／赤：はみ出し（合格時なし）。



停止/入口部 拡大



最終曲がり角 拡大



モデル car / 掃引外面積 0.0000000000㎡ / PASS_2D_SAMPLED / 出庫・対向車・3D・実車はNOT_TESTED

車体掃引｜CAR-A-OLD22

指定到着方向のみの平面検査。灰：許可された舗装／青：車体掃引＋2cm余裕／赤：はみ出し（合格時なし）。



停止/入口部 拡大



最終曲がり角 拡大



モデル car / 掃引外面積 0.0000000000㎡ / PASS_2D_SAMPLED / 出庫・対向車・3D・実車はNOT_TESTED

車体掃引｜TRUCK-A

指定到着方向のみの平面検査。灰：許可された舗装／青：車体掃引＋2cm余裕／赤：はみ出し（合格時なし）。



停止/入口部 拡大



最終曲がり角 拡大



モデル truck / 掃引外面積 0.0000000000㎡ / PASS_2D_SAMPLED / 出庫・対向車・3D・実車はNOT_TESTED

車体掃引｜TRUCK-B-E

指定到着方向のみの平面検査。灰：許可された舗装／青：車体掃引＋2cm余裕／赤：はみ出し（合格時なし）。

停止/入口部 拡大



最終曲がり角 拡大



モデル truck / 掃引外面積 0.0000000000㎡ / PASS_2D_SAMPLED / 出庫・対向車・3D・実車はNOT_TESTED

車体掃引｜TRUCK-B-W

指定到着方向のみの平面検査。灰：許可された舗装／青：車体掃引＋2cm余裕／赤：はみ出し（合格時なし）。



モデル truck / 掃引外面積 0.0000000000㎡ / PASS_2D_SAMPLED / 出庫・対向車・3D・実車はNOT_TESTED

車体掃引｜TRUCK-C

指定到着方向のみの平面検査。灰：許可された舗装／青：車体掃引＋2cm余裕／赤：はみ出し（合格時なし）。



停止/入口部 拡大



最終曲がり角 拡大



モデル truck / 掃引外面積 0.0000000000㎡ / PASS_2D_SAMPLED / 出庫・対向車・3D・実車はNOT_TESTED

最終検査・残課題｜承認前の設計資料として提出

Godotゲーム本体への実装は開始していません。図面上の接続と実歩行/車両動作を区別。

建築/歩行の独立検査 18,554件、失敗 0件。旧65件は同じ検査IDで残存0件。15層、全470店舗/施設の入口、駐車場から全階/他館への接続を検査。

プレイヤーは半径0.30mの円を平面で通す設計基準。壁・枠・開扉パネル・什器・床穴を引いた連続領域で判定し、到達しない点を都合よく近傍へ置換していません。

階段は各階/中間階の高さ、EVは穴・乗降床・停止時可動キャビンを区別。実際の衝突・ステップ制御・EV制御・自動扉センサーは未実装。

原本保護：501ファイルのSHA照合。既存ゲーム/既存図面/既存台帳は無変更。今回の修正版データはdocs/site-correction-v3へ分離。

残課題：NOT_TESTED車両軌跡、対向交通/需要、ゲーム内実歩行/車両/人混み、構造荷重/柱梁/基礎、EV機器/ピット/昇降路頂部、排水/擁壁、防災/避難/法規、NPC/宝箱/案内図/FT/セーブ連携。

A東の追加搬入扉はv2の別案をそのまま保持し、今回の来客入口3か所と混ぜて完成扱いしません。搬入の台車運用や兼用EVの積載容量も未検証です。

今回の作業は設計資料の更新まで。ユーザーが修正版を確認・承認するまでGodotへの実装は禁止の状態で終了します。