FIND YOURSELF v32｜実装・比較・検証

独立Godot検証版。対象はA・B・C館1Fの139店とB館西エスカレーター。15層・480店舗ID・43人を保持。
一般店は入口から約23mを主対象とする既存範囲を継承。重点12店の奥と区別し、全店奥までの完成を宣言しません。

実コントローラ自動歩行 139/139店、半径0.31m経路 139/139店、什器干渉 0件、床支持不良 0件。
ESアクセス48経路の実移動距離は最大 54.1m → 43.9m。機械6本と7.53m乗継は維持。

施工・自動検査と、美術の完成承認を分けています。139店の美術完成やAAA品質を宣言する版ではありません。
人間の実操作・完成承認は未実施／未承認。Windows GPU性能は未測定です。

A1F-013-middle

v31

v32

実Godot Viewport・1920×1080・同じ目線／注視点／FOV。JPEG再圧縮のみ。画像は完成予想図ではありません。

変更した範囲・保護した範囲・残件

対象	実際に変更／検証した内容	限界
B館西ES	2F・3F・RFの幅3.6m斜め接続、丸いギャラリー角、床・柵・支持・経路を同時更新	支持耐力の認証ではない
68店の壁面	109台の薄型展示。入口21件はカメラを固定し、商品を実際に配置	B1-032の外向き視点は未解決
書店16店	旧商品パネルの残留を除去。15店230台を低い両面書棚へ置換	商品種類・細部の反復は残る
重点12店	奥までの動線、レジ・試着室、展示への接近を再検査	人間の個別美術承認0/12
館内案内	48か所・62パネル・165経路。太字・高コントラスト、横並び、距離表示なし	設置遮蔽3箇所と実機長時間操作が未解決
C館1F	店に接続する庇・日よけ9か所。905.1m主動線は維持	固定66視点では変化が弱く、景観品質は未達
保護	店舗区画・面積・ID・業種、NPC/移動処理、RF-SUPPORT-16未承認状態	新しい構造承認は与えていない

比較条件：通常初期設定は1920×1080、上限144FPS、VSync ON、物理60Hz。撮影時は両版ともNPC OFF、上限解除、VSync OFF、ES位相1.75を固定。
Linux llvmpipe／CPU枠4コアのソフトウェア描画であり、Windows GPUの60FPS・1%low45FPS達成を示しません。
代表的な変化を画像で確認できた項目にのみ内部評価を付け、変化が小さい店舗・未点検項目を完成へ繰り上げていません。

原因調査｜共通生成処理の問題と対処

問題	発生原因	修正
空メッシュ	v31キャッシュ1104区画中21区画に、0サーフェスのメッシュをMMへ保存	空形状は非表示扱い。有効な元区画から再構成。原本を保全
A1F-003の警告	半径0.31mの問い合わせが、実行中プレイヤー自身も障害物へ含めていた	問い合わせの自己RIDのみ除外。床・壁・什器の衝突は維持
入口の壁面	21件の多くは売場境界の壁。区画境界だけでは不透明な壁を証明できない	業種別展示を実画面で比較。ガラス越しの見通しを悪化させたB1-007の追加1台を取り下げ
空の壁面棚	奥行き超過の商品を棄却しても幅を消費し、狭い棚の1種類が空になっていた	既存の在庫あり195種類は保全。空の1種類のみ再生成。3店9台に商品を復元し216接地レイを検査
書籍の残骸	薄板を保護する共通処理が、旧書籍の表紙・ページまで広告と同じように残していた	書籍材質と再施工範囲から旧商品だけを特定。広告・ガラス・上階は保全
中央書棚	片側だけの商品面と高い背板が見通しを遮る	同じ1.8×0.78mで高さ1.28〜1.32mの低い両面書棚へ置換
レジ経路B1-045	2D直線が入口の残存壁を横切り、自動歩行1件が停止	正規の入口折返しを保持した4.90m経路で再検査。壁・衝突を削除せず142/142通過
B1-N01	細い三角形状の売場端に大型TV展示。回転だけでは前面接近を確認できない	コンパクトなオーディオ展示を接続側へ1.2m移動。店・什器IDは維持

旧ES跡について：180点の床高調査では既に連続しており、旧縁部の抽出も0件でした。存在を確認していない残骸を「撤去済み」としていません。
今回のアクセス改善対象は、現在のv30由来の長方形ギャラリーと接続です。古い跡地と区別しています。

B館西ES｜現状とv32の公共床・開口・接続

v31 / 1F



X/ZはGodot世界座標、単位m。高さY=0

v32 / 1F



X/ZはGodot世界座標、単位m。高さY=0

v31 / 2F



X/ZはGodot世界座標、単位m。高さY=5.525

v32 / 2F



X/ZはGodot世界座標、単位m。高さY=5.525

薄灰：既存床の背景／薄緑：対象公共床／青：機械6本の平面投影／濃緑：7.53m乗継／赤点と線：固定カメラと視線方向。機械配置・方向は変更していません。
新接続は店舗・バックヤードの面積重複0㎡。RFは庭園全域と約5.29㎡接続しますが、定義された18花壇との重複は0㎡。車両軌跡・部材耐力の認証ではありません。

B館西ES｜現状とv32の公共床・開口・接続

v31 / 3F



X/ZはGodot世界座標、単位m。高さY=10.875

v32 / 3F



X/ZはGodot世界座標、単位m。高さY=10.875

v31 / RF



X/ZはGodot世界座標、単位m。高さY=16.4

v32 / RF



X/ZはGodot世界座標、単位m。高さY=16.4

薄灰：既存床の背景／薄緑：対象公共床／青：機械6本の平面投影／濃緑：7.53m乗継／赤点と線：固定カメラと視線方向。機械配置・方向は変更していません。
新接続は店舗・バックヤードの面積重複0㎡。RFは庭園全域と約5.29㎡接続しますが、定義された18花壇との重複は0㎡。車両軌跡・部材耐力の認証ではありません。

B館ES｜アクセス距離と落下防止の検査

対象	結果	方式／範囲
同条件48経路	修正前48/48、修正後48/48	同一の出発点・乗降口・実プレイヤーカプセル
最長・実移動	54.129m → 43.949m	60HzごとのXZ移動量を実測
経路線の長さ	54.802m → 44.293m	指示した折線。実移動量と別の列に保存
距離差の内訳	20経路は5cm超短縮、28経路は差5cm以内	未変更の折線1件で実移動+2.1cm（1物理tick差）。生値を保持
乗継	7.53m → 7.53m	2経路を実コントローラで検査。短縮を主張しない
機械6本	上り3・下り3が通過	最大上下変位約0.024m/60Hzフレーム
安全柵	999/999区間のカプセル掃引、30/30の押し歩き	2F・3F・RF各10地点、100物理tick
旧跡地	180点で既存床高に支持、旧縁メッシュ抽出0	当該サンプル外まで残骸なしと断定しない
Nav	B西4階の実NavigationMeshと方向付きESリンク6本	既存全館の独自歩行グリッドも保持

「最短」は0.65m刻みの実衝突グリッドから得た経路候補です。連続空間の数学的な絶対最短を証明するものではありません。
最終表では指示折線とキャラクターの実軌跡を別々に記録。通常通路の計測ではベルト補助をOFF、ES6本の運転検査は補助ONで実施しました。
新しい支持部の耐力、RF-SUPPORT-16、実建築としての安全承認は未検証／未承認です。ゲーム内衝突検査の合格と分けています。

B館ES｜真下・側面・各階の固定視点

case01

v31



v32



case02

v31

v32

B館ES｜真下・側面・各階の固定視点

case03

v31

v32

case04

v31

v32

B館ES｜真下・側面・各階の固定視点

ES-soffit-1F

v31



v32



ES-landing-1F

v31

v32

B館ES｜真下・側面・各階の固定視点

ES-landing-2F

v31

v32

ES-landing-3F

v31

v32



B館ES｜真下・側面・各階の固定視点

ES-landing-RF

v31



v32



ES-NW-new-2F

v31



v32

B館ES｜真下・側面・各階の固定視点

ES-side-2F

v31

v32

ES-overhead

v31



v32



139店｜固定4視点の比較

A1F-001 / food / 5230.9㎡ / RIVORA STUDIO

v31 street



v31 entry

v31 middle



v31 deep

v32 street



v32 entry

v32 middle



v32 deep



低い台と白い反復棚が主体。食品部門の種類・包装・売場密度に改善余地が大きい。

A1F-002 / electronics / 5558.4㎡ / SUVEL STUDIO

v31 street

v31 entry

v31 middle



v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep



TVと機器展示は識別できるが大きな空白と似た台が残る。商品説明・カテゴリー分化が不足。

139店｜固定4視点の比較

A1F-003 / shoes / 216.9㎡ / VELORIA LEATHER

v31 street



v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle



v32 deep



靴壁面と中央台は維持。広い無地壁と空床が残る。物理検査の改善を美術完成へ転記しない。

A1F-004 / shoes / 52.2㎡ / ALVENE STUDIO

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep



v32 street



v32 entry



v32 middle



v32 deep



小型靴店の壁面商品・レジは判別可能。展示物の反復と単調な壁が残る。

139店｜固定4視点の比較

A1F-005 / home / 328.3㎡ / NEMORA LIVING

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

奥の空壁に薄型商品展示が見える。中央の低台と空白の構成は概ね同じ。

A1F-006 / home / 150.4㎡ / WENORA STUDIO

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep



v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep

生活雑貨の赤い箱型台が反復。商品種類と売場役割の区別がまだ弱い。

139店｜固定4視点の比較

A1F-007 / book / 313.3㎡ / LILVA STUDIO

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep



v32 street



v32 entry



v32 middle



v32 deep

中央棚が低い両面展示へ変わり背板の遮蔽が減った。壁面棚は豊富だが表紙種類と照明の反復が残る。

A1F-008 / book / 198.6㎡ / MERUNE STUDIO

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep



v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep



中央書棚の裏板を低い商品面に置換。奥の無地壁と出入口脇の仕上げは未完成。

139店｜固定4視点の比較

A1F-009 / shoes / 572.0㎡ / ELVORA STUDIO

v31 street



v31 entry



v31 middle



v31 deep



v32 street



v32 entry

v32 middle



v32 deep



靴鞄の壁面・中央台は既存主体。奥の長い壁と売場密度のばらつきが残る。

A1F-010 / shoes / 302.0㎡ / VELORIA HOUSE

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle



v32 deep



靴の壁面棚と中央展示が反復。品種のシルエットと無地壁の改善が必要。

139店｜固定4視点の比較

A1F-011 / home / 289.9㎡ / NEMORA HOUSE

v31 street



v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street



v32 entry

v32 middle

v32 deep



生活雑貨台の形状・配置はほぼ同じ。奥の空壁と商品の小ささが目立つ。

A1F-012 / home / 190.2㎡ / ARVESS HOUSE

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep



中央低台と赤い壁寄せ什器が続く。生活シーン展示や照明の個性が不足。

139店｜固定4視点の比較

A1F-013 / book / 659.2㎡ / LUMEVA HOUSE

v31 street



v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep



高い無地背板と浮いた旧書籍がなくなり、低い両面棚に表紙が見える。全店仕上げ・書籍種類の完成ではない。

A1F-014 / furniture / 172.4㎡ / ORIENNE HOUSE

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

家具展示はソファ主体で空白が広い。モデルルーム構成やアクセントが不足。

139店｜固定4視点の比較

A1F-015 / cafe / 234.1㎡ / CALMERA HOUSE EDITIONS

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

カフェの客席とカウンターは識別できるが無地壁と展示密度が弱い。重点店の完成承認なし。

A1F-016 / cafe / 234.6㎡ / TERRUNE HOUSE

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



入口から見える空壁に薄型展示が加わった。レジ・客席は維持、厨房や飲食の情報量は不足。

139店｜固定4視点の比較

A1F-017 / home / 260.0㎡ / OVELIS HOUSE

v31 street



v31 entry

v31 middle



v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle



v32 deep

生活雑貨の赤い展示台と空壁が反復。中央の回遊は見えるが商品の種類が不足。

A1F-018 / home / 192.4㎡ / SORELI HOUSE

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep



雑貨の配置はほぼ既存。広い床に対する商品訴求と壁面仕上げが弱い。

139店｜固定4視点の比較

A1F-019 / book / 661.4㎡ / FERNELL HOUSE

v31 street



v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep



中央の高い背板を低い両面書棚に変更。全体を見渡せるが同一表紙の反復と空壁は残る。

A1F-020 / book / 325.4㎡ / MIREVA HOUSE

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle



v32 deep



片面中央棚の背面が商品面へ変化。壁面書棚と低い棚の役割は分かれるが表紙種類は限定的。

139店｜固定4視点の比較

A1F-021 / cafe / 64.3㎡ / RIVORA HOUSE

v31 street



v31 entry

v31 middle



v31 deep



v32 street



v32 entry

v32 middle

v32 deep



小型カフェのカウンター・商品ケース・客席は既存。広場向き開口は維持、壁の情報量は少ない。

A1F-022 / cafe / 134.6㎡ / SUVEL HOUSE

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle



v32 deep

カウンターと高脚席は識別できるが無地の長い壁が残る。メニュー・調理設備の完成度不足。

139店｜固定4視点の比較

A1F-023 / beauty / 239.8㎡ / NOLLIA HOUSE

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle



v32 deep



化粧品棚・テスター・レジは役割を保つが同じ白い棚とボトルの反復が目立つ。

A1F-024 / beauty / 468.1㎡ / ALVENE HOUSE

v31 street



v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle



v32 deep

化粧品台と白い棚の構成はほぼ同じ。ブランド別の展示密度と照明差が不足。

139店｜固定4視点の比較

A1F-025 / cafe / 260.0㎡ / CERAVA HOUSE

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

カフェ客席脇の無地壁に商品棚が見える。カウンター・客席は維持、メニュー演出は不足。

A1F-026 / cafe / 175.0㎡ / WENORA HOUSE

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

客席に沿った空壁へ薄型展示を追加。広い壁の全体的な単調さは残っている。

139店｜固定4視点の比較

A1F-027 / beauty / 661.4㎡ / LILVA HOUSE

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep

化粧品のテスター台・棚が既存主体で似た売場が続く。商品群と照明の差別化不足。

A1F-028 / beauty / 661.4㎡ / MERUNE HOUSE

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

化粧品棚と中央レジの役割は判別可能。商品の種類と棚の反復が残る。

139店｜固定4視点の比較

A1F-029 / sports / 281.0㎡ / ELVORA HOUSE

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



スポーツ用品がラケット状展示へ偏る。中央に無地の背板が立ち、商品カテゴリーが不足。

A1F-030 / sports / 270.3㎡ / VELORIA WORKS

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry

v32 middle

v32 deep



スポーツ展示と木製背板が反復。器具・衣料等へのカテゴリー展開と背面の仕上げが課題。

139店｜固定4視点の比較

A1F-031 / beauty / 644.0㎡ / NEMORA WORKS

v31 street



v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep



化粧品台と棚は識別できるが隣店との構成差が小さい。商品と照明の差別化が残件。

A1F-032 / restaurant / 635.1㎡ / ARVESS WORKS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle



v32 deep



飲食客席とケースがある一方、奥の長い赤い壁と大きな空床が残る。

139店｜固定4視点の比較

A1F-033 / restaurant / 191.3㎡ / LUMEVA WORKS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

飲食の厨房状設備が並ぶが客席・メニュー・料理の情報量が不足。広い空床が残る。

A1F-034 / restaurant / 561.4㎡ / ORIENNE WORKS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

客席と厨房は区別できる。奥の大きな赤い壁と長い空床は今回も残る。

139店｜固定4視点の比較

A1F-035 / restaurant / 194.1㎡ / CALMERA WORKS

v31 street



v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

奥の空壁に薄型展示を追加。厨房・客席の売場構成そのものは依然粗い。

A1F-036 / home / 291.9㎡ / TERRUNE WORKS

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

生活雑貨の低い箱型台が反復し、広さに比べ商品内容が弱い。

139店｜固定4視点の比較

A1F-037 / home / 281.3㎡ / OVELIS WORKS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

入口脇の背面に薄型展示が増えたが、中央と奥は同じ雑貨台の反復が残る。

A1F-038 / apparel / 245.8㎡ / SORELI WORKS

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep



衣料ラック・マネキン・平台は判別できるが衣類種類と壁面の変化が少ない。

139店｜固定4視点の比較

A1F-039 / apparel / 246.7㎡ / FERNELL WORKS

v31 street

v31 entry

v31 middle



v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle



v32 deep

衣料店中央の展示は維持。木枠背面と緑の壁の反復、照明の単調さが残る。

A1F-040 / electronics / 644.0㎡ / MIREVA WORKS

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep

家電店の奥壁に小型展示が加わった。大きな空壁と機器種類の偏りは残る。

139店｜固定4視点の比較

A1F-041 / electronics / 630.8㎡ / RIVORA WORKS

v31 street



v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry

v32 middle

v32 deep



家電展示とレジは区別できるが広い暗色壁と空床が続く。

A1F-042 / home / 281.0㎡ / SUVEL WORKS

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep



生活雑貨什器の配置・商品種類はほぼ同じ。用途別展示の作り込みが不足。

139店｜固定4視点の比較

A1F-043 / home / 281.0㎡ / NOLLIA WORKS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



雑貨の赤い台と無地壁が反復。店別の個性と商品情報が弱い。

A1F-044 / apparel / 319.4㎡ / ALVENE WORKS

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



マネキン・壁面衣料の区別はあるが入口と奥の大幅な変更は確認できない。

139店｜固定4視点の比較

A1F-045 / apparel / 319.4㎡ / CERAVA WORKS

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep

衣料の壁面と中央平台が既存主体。衣類シルエットと反復の改善が残る。

A1F-046 / home / 38.5㎡ / WENORA WORKS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep



小型雑貨店の正面空壁に浅い展示を追加。店内奥は狭く、商品構成はなお限定的。

139店｜固定4視点の比較

A1F-047 / home / 270.0㎡ / LILVA WORKS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



生活雑貨の大型売場に赤い台が続く。商品分類と空白壁の改善が必要。

A1F-048 / apparel / 273.8㎡ / ARVESS ATELIER

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep

アパレルの入口・中央・奥は既存主体。ブランド別に見分ける細部が不足。

139店｜固定4視点の比較

A1F-049 / apparel / 139.5㎡ / ELVORA WORKS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep



中央・奥の固定視点は壁に偏り、売場の全体像を読めない。入口側衣料は維持。撮影角変更で解消した扱いにしない。

A1F-050 / shoes / 44.7㎡ / VELORIA ROOM

v31 street

v31 entry

v31 middle



v31 deep



v32 street



v32 entry

v32 middle



v32 deep



通路向きの細い店内で入口脇に靴展示が増加。固定entryは無地壁寄りで、店内奥の見え方は弱い。

139店｜固定4視点の比較

A1F-051 / book / 901.0㎡ / ORIENNE BOOKS

v31 street



v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry

v32 middle

v32 deep

低い両面棚で中央背板が消え、壁面まで見通せる。既存の梁・壁面棚は維持、表紙の反復は残る。

A1F-052 / electronics / 1323.7㎡ / ARVESS ROOM

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep



家電台・TV・洗濯機は識別可能。大きな白壁と商品種類の不足が残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-AE1 / food / 3569.2㎡ / LUMEVA TOKYO

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep



入口左の無地壁に展示が増えた。食品売場は既存棚が主体で部門別の完成度は不足。

B1-011 / book / 110.8㎡ / ORIENNE TOKYO

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



元entryの緑壁を本の浅い壁面展示へ変更。中央棚も低くなったが店全体の反復・細部は残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-024 / beauty / 129.9㎡ / CALMERA TOKYO

v31 street

v31 entry

v31 middle



v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle



v32 deep



entryの赤い空壁に化粧品の壁面商品を追加。奥は同じ白い棚と台が続くため完成承認は保留。

B1-032 / home / 190.3㎡ / TERRUNE TOKYO

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

固定entryは共用通路側を向き、依然売場の見通しを示せない。売場23.46m自動歩行と追加2.4m入口の未施工案を別途提示。

139店｜固定4視点の比較

B1-037 / apparel / 184.0㎡ / OVELIS TOKYO

v31 street

v31 entry

v31 middle



v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle



v32 deep

無地の緑壁を衣料の浅い展示へ変更。entryは近接した衣服が大きく、売場全体の見通しは依然弱い。

B1-045 / shoes / 205.5㎡ / SORELI TOKYO

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle



v32 deep

entryの暗い無地壁に靴の薄型展示。奥は靴棚が連続し反復は残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-AW1 / electronics / 3519.5㎡ / FERNELL TOKYO

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle



v32 deep



大型家電店の広さは維持。台と白い陳列の反復が強く、部門ごとの商品・照明が不足。

B1-001 / apparel / 82.4㎡ / MIREVA TOKYO

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

entryの緑壁に衣料展示を追加。近い衣服が大きく、中央・奥は既存配置主体。

139店｜固定4視点の比較

B1-015 / shoes / 88.5㎡ / RIVORA TOKYO

v31 street

v31 entry

v31 middle



v31 deep



v32 street

v32 entry

v32 middle



v32 deep

入口の白壁に靴の浅い展示を追加。靴・鞄の奥への連続は維持、商品種別の反復は残る。

B1-028 / cafe / 80.8㎡ / SUVEL TOKYO

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep



v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep



入口と細い通路の空壁にカフェ用の商品棚が見える。客席・厨房の完成度と壁の単調さは残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-003 / shoes / 219.4㎡ / NOLLIA TOKYO

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

靴鞄の壁面・中央台はほぼ既存。ブランド差と商品の多様性が弱い。

B1-017 / book / 385.6㎡ / ALVENE TOKYO

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle



v32 deep

中央書棚を低い両面に変更し、奥の壁面まで見通せる。書籍と表紙の反復は残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-030 / beauty / 291.8㎡ / CERAVA TOKYO

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

中央の固定視点で壁面商品は増えたがentryとdeepは白壁・管理扉に偏る。売場全体を表す見え方は不十分。

B1-038 / home / 450.9㎡ / WENORA TOKYO

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

雑貨の赤い什器と大きな台が反復。奥の疎な棚と空白壁も残り、商品構成の個性は不足。

139店｜固定4視点の比較

B1-040 / cafe / 483.0㎡ / TERRUNE BAKERY

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep

カフェの入口側空壁に浅い商品棚を追加。長い売場と客席は維持。厨房・メニュー細部は未完成。

B1-043 / apparel / 240.6㎡ / MIREVA STUDIO

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



大型アパレルの衣料・平台・レジは既存主体。奥の無地壁と衣類種類の反復が残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-N01 / electronics / 301.4㎡ / ELVORA TOKYO

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

尖った端の大型壁面展示をコンパクト音響へ変更。商品前接近は検査済みだが広い空床と商品密度はなお不足。

B1-013 / apparel / 159.8㎡ / VELORIA EDIT

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



entryの緑壁を衣料展示へ変更。同じ目線で商品は見えるが中央・奥の木枠背面が単調。

139店｜固定4視点の比較

B1-026 / home / 218.7㎡ / NEMORA EDIT

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



無地の入口壁に食器等の浅い展示を追加。雑貨台の形状・商品内容の反復は残る。

B1-039 / shoes / 216.3㎡ / ARVESS EDIT

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



靴靴の棚と試着余裕は識別できるが、陳列の並びと商品シルエットはほぼ同じ。

139店｜固定4視点の比較

B1-048 / beauty / 161.4㎡ / LUMEVA EDIT

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry

v32 middle



v32 deep



entryで赤い空壁が大きい。化粧品棚は中央と奥にあるが入口からの訴求は改善不足。

B1-055 / apparel / 331.6㎡ / ORIENNE EDIT

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

壁面衣料と平台は維持。大きな白壁と同じ木枠・衣服構成が残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-061 / apparel / 238.0㎡ / CALMERA EDIT

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

entryの緑壁と木枠背面が目立つ。衣料商品は中央・奥にあるが見せ方が弱い。

B1-066 / beauty / 108.7㎡ / TERRUNE EDIT

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



中央の赤い壁に化粧品展示を追加。entryは依然大きな赤壁に偏り、全体的な完成ではない。

139店｜固定4視点の比較

B1-010 / cafe / 78.8㎡ / OVELIS EDIT

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

4固定視点のうち店内3視点が長い空壁とガラス沿いに偏り、売場らしさが不足。無理なカメラ変更で解消していない。

B1-052 / cafe / 497.7㎡ / SORELI EDIT

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

カフェの長い緑壁沿いに高脚席が並ぶ。大きな無地壁と単調な客席構成が残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-063 / shoes / 609.3㎡ / FERNELL EDIT

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle



v32 deep

靴鞄棚と試着ベンチは識別できる。見通しを保つが大きな床に疎な展示と木製背面が残る。

B1-N02 / home / 158.0㎡ / MIREVA EDIT

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep



初回は狭い雑貨棚が空だった。商品棄却処理を修正し、最終4視点で入口壁面3台に青い器を確認。中央と奥は同じ机上展示が反復し、緑の無地壁も残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-007 / apparel / 226.7㎡ / RIVORA EDIT

v31 street



v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street



v32 entry

v32 middle



v32 deep

新規壁面什器の無地背板がガラス越しの店頭を遮ったため追加1台を撤回。最終4視点で視界復旧を確認。元の緑壁・空の大型什器・反復は残る。

B1-021 / shoes / 193.3㎡ / SUVEL EDIT

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



入口の暗い壁へ靴展示を追加。同じ目線で商品は見える。中央・奥の靴棚と鞄の反復は残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-034 / cafe / 261.4㎡ / NOLLIA EDIT

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

カフェの緑の入口壁に食品袋の展示が加わった。客席とカウンターは維持、料理・厨房細部は不足。

B1-046 / cafe / 245.3㎡ / ALVENE EDIT

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep



カフェのカウンター・高脚席が識別できるが、大きな白壁と緑壁の単調さが残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-053 / book / 138.8㎡ / CERAVA EDIT

v31 street



v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



入口の緑壁に書籍展示を追加し、中央も低い両面棚へ変更。店の奥の無地壁と表紙反復は残る。

B1-059 / book / 184.8㎡ / WENORA EDIT

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle



v32 deep

中央の片面棚は低くなったが、entryとdeepの固定視点は白壁が大きく占める。売場の見せ方は不足。

139店｜固定4視点の比較

B1-009 / shoes / 454.3㎡ / LILVA EDIT

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

靴鞄の棚と中央試着台は既存主体。壁面と商品形状の反復が強い。

B1-051 / shoes / 317.9㎡ / MERUNE EDIT

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



白い床の靴鞄店。壁面展示は豊富だが同じ棚・商品・並びが続く。

139店｜固定4視点の比較

B1-N03 / mobile / 374.3㎡ / ELVORA EDIT

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

携帯機器の低い台が疎に置かれ、空壁と空床が大きい。サービス案内や商品説明が不足。

B1-036 / beauty / 69.3㎡ / VELORIA DAYS

v31 street



v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street



v32 entry

v32 middle

v32 deep



赤い入口壁に化粧品展示を加えた。中央・奥は既存の白い棚と大きな無地背面が残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-047 / book / 206.3㎡ / NEMORA DAYS

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep



緑の入口壁を本の展示へ変更し、中央棚も低い両面型に。書籍種類と奥壁の仕上げは未完成。

B1-054 / beauty / 280.4㎡ / ARVESS DAYS

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

化粧品棚・テスター台は既存。entryの赤い壁と同じ棚の反復が残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-060 / beauty / 211.9㎡ / LUMEVA DAYS

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep



v32 street

v32 entry

v32 middle



v32 deep



化粧品棚が反復し、entryの赤壁とdeepの白壁が大きい。売場の見せ方と商品の種類が不足。

B1-065 / book / 304.4㎡ / ORIENNE DAYS

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



奥の低い両面棚に変化が見えるが、入口近くの高い既存書棚と空壁は維持。全体的な改良は限定的。

139店｜固定4視点の比較

B1-012 / beauty / 272.9㎡ / CALMERA DAYS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



化粧品台と白い商品棚は既存主体。入口脇の赤い壁と単調な床が残る。

B1-016 / cafe / 259.2㎡ / TERRUNE DAYS

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep



店奥の空壁へ商品棚を追加し、カフェの客席・レジは維持。入口からの大幅変化は小さい。

139店｜固定4視点の比較

B1-025 / apparel / 182.0㎡ / OVELIS DAYS

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

アパレルの木枠背面・緑壁と少数の衣料が反復。売場の密度と個性が不足。

B1-029 / book / 153.6㎡ / SORELI DAYS

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

壁面書籍と小型棚の構成が主体で、固定4視点では大幅なレイアウト差は確認できない。表紙の反復も残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-042 / beauty / 198.5㎡ / FERNELL DAYS

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle



v32 deep



白い化粧品棚・テスター台が既存主体。奥の壁や管理扉に視線が集まり、演出不足。

B1-W4 / restaurant / 451.2㎡ / MIREVA DAYS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep



厨房状設備と客席は識別できるが、奥の長い赤壁と疎な料理情報は改善不足。

139店｜固定4視点の比較

B1-020 / home / 230.7㎡ / RIVORA DAYS

v31 street



v31 entry

v31 middle



v31 deep

v32 street



v32 entry

v32 middle



v32 deep

狭い棚の商品棄却で空になっていた3台を修正。最終4視点で青い器の陳列を確認。奥の机上展示と無地壁は従来主体。

B1-033 / shoes / 171.3㎡ / SUVEL DAYS

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

靴鞄の反復棚と中央展示は概ね従来どおり。広い無地壁が残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-050 / home / 436.8㎡ / NOLLIA DAYS

v31 street

v31 entry

v31 middle



v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

旧無地壁側に浅い生活雑貨棚が見える。商品種類と売場奥の密度は不足。

B1-057 / shoes / 110.8㎡ / ALVENE DAYS

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

靴の浅い壁面展示で入口付近の空白は減少。既存棚の反復は残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-N04 / shoes / 169.4㎡ / CERAVA DAYS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

固定店内視点が管理用壁やSTAFF ONLY側を向き、売場品質を判断しにくい。

B1-W3 / cafe / 451.2㎡ / WENORA DAYS

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



カフェの平坦な壁とカウンター席はほぼ同じ。厨房や商品展示の充実が不足。

139店｜固定4視点の比較

B1-067 / apparel / 105.1㎡ / LILVA DAYS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street



v32 entry

v32 middle

v32 deep



入口側の壁面衣料展示は増えたが奥は緑壁と什器背面が目立つ。

B1-W2 / book / 507.6㎡ / MERUNE DAYS

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

入口と中央の書籍展示が増え旧薄板残留が改善。奥は大きな広告で視界が遮られる。

139店｜固定4視点の比較

B1-W1 / apparel / 488.8㎡ / ELVORA DAYS

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

奥の小さな壁面展示以外は従来の緑壁と木製背板が主体。

B1-004 / cafe / 203.5㎡ / VELORIA CLUB

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep



v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep



中央近くの無地壁に壁面商品が追加。最奥の空白角と平坦な壁は残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-018 / beauty / 265.6㎡ / NEMORA CLUB

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



白い化粧品棚と赤い壁の構成は概ね同じ。専用テスターや商品差の改善は不足。

B1-005 / book / 237.3㎡ / ARVESS CLUB

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle



v32 deep

中央を低い両面書棚へ更新し、本と店内の見通しが改善。既存壁面書棚は維持。

139店｜固定4視点の比較

B1-019 / apparel / 206.7㎡ / LUMEVA CLUB

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

通路側の新しい商品面が一部見えるが、店内は従来の衣料ラックと緑壁が主体。

B1-008 / home / 139.9㎡ / OVELIS HOME

v31 street

v31 entry

v31 middle



v31 deep



v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep



生活雑貨のテーブル展示と広い無地壁はほぼ同じ。奥の空白が残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-022 / cafe / 90.8㎡ / FERNELL COFFEE

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



カフェの細長いカウンター席と無地壁が主体。店内の作り込み不足は残る。

B1-SW32 / shoes / 209.0㎡ / TERRUNE CLUB

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep



靴鞄棚の既存反復と無地壁を維持。店固有の演出は不足。

139店｜固定4視点の比較

B1-014 / home / 220.4㎡ / OVELIS CLUB

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep



初回は空だった入口壁面3台に青い器を復元。最終4視点で店頭の商品面を確認。中央・最奥の固定視点には緑の無地壁とSTAFF ONLY扉が大きく残り、奥の売場品質は未達。

B1-027 / shoes / 151.2㎡ / SORELI CLUB

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



入口の無地壁に靴の浅い展示面が追加された。奥の同一棚反復は残る。

139店｜固定4視点の比較

B1-SW12 / shoes / 396.7㎡ / FERNELL CLUB

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



入口から奥まで靴鞄の構成がほぼ同じ。奥の無地壁と大きな広告が残る。

B1-SW31 / cafe / 221.7㎡ / MIREVA CLUB

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



入口の長い壁にパッケージ展示を追加。最奥は大きな空白のまま。

139店｜固定4視点の比較

B1-SW11 / cafe / 221.5㎡ / RIVORA CLUB

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

ソファ席とカウンター席は従来どおり。奥の無地壁と単調な仕上げは残る。

C1F-CW-1 / apparel / 406.8㎡ / VELORIA LANE

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



重点アパレル店のラックと平台は維持。入口から奥まで大きなレイアウト差はない。

139店｜固定4視点の比較

C1F-CW-2 / apparel / 495.4㎡ / NEMORA LANE

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep

衣料ラックと平台の反復が継続。無地壁の情報量は不足。

C1F-CW-3 / shoes / 490.9㎡ / SORELI LEATHER

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

靴鞄の既存棚と平台を維持。壁面の空白や反復は残る。

139店｜固定4視点の比較

C1F-CNW-1 / home / 451.1㎡ / LUMEVA LANE

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



重点生活雑貨店の机上展示と家具はほぼ同じ。商品カテゴリーの差別化は不足。

C1F-CNW-2 / book / 550.3㎡ / ORIENNE LANE

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



高い背板を低い両面の書籍展示に更新。入口から奥まで商品面と見通しが改善。

139店｜固定4視点の比較

C1F-CNW-3 / home / 544.3㎡ / CALMERA LANE

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



生活雑貨の机上展示と家具が反復し、奥の無地壁が残る。

C1F-CNE-1 / sports / 577.5㎡ / TERRUNE LANE

v31 street



v31 entry

v31 middle

v31 deep



v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep



重点スポーツ店はラケットと大きな什器背板の反復が続く。売場の説得力は未達。

139店｜固定4視点の比較

C1F-CNE-2 / sports / 707.2㎡ / OVELIS LANE

v31 street

v31 entry



v31 middle



v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle



v32 deep

ラケット展示の反復と木製背板を維持。業種内の品揃えが不足。

C1F-CNE-3 / sports / 696.8㎡ / SORELI LANE

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry

v32 middle



v32 deep

ラケット展示と大きな背板が同じ構成で繰り返される。

139店｜固定4視点の比較

C1F-CE-1 / shoes / 435.9㎡ / FERNELL LANE

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

靴鞄の棚と平台はほぼ同じ。最奥の大きな無地壁が残る。

C1F-CE-2 / sports / 531.5㎡ / MIREVA LANE

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



スポーツ展示の単一商品反復と背板が残る。

139店｜固定4視点の比較

C1F-CE-3 / apparel / 526.0㎡ / RIVORA LANE

v31 street



v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry

v32 middle

v32 deep

アパレルの既存ラックと平台を維持。奥の白壁が単調。

C1F-CSE-1 / cafe / 453.3㎡ / SUVEL LANE

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

カフェ席と商品カウンターの配置はほぼ同じ。無地壁が続く。

139店｜固定4視点の比較

C1F-CSE-2 / restaurant / 553.1㎡ / NOLLIA LANE

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



飲食店の奥壁に小さな壁面展示が追加。客席と単調な壁は従来主体。

C1F-CSE-3 / food / 547.0㎡ / ALVENE LANE

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



食品店の青果と冷蔵設備を維持。品目と中央売場の反復は残る。

139店｜固定4視点の比較

C1F-CSW-1 / home / 406.8㎡ / RIVORA GOODS

v31 street



v31 entry



v31 middle

v31 deep

v32 street



v32 entry



v32 middle

v32 deep

生活雑貨の机上展示と家具の反復が残る。

C1F-CSW-2 / furniture / 495.4㎡ / CALMERA HOUSE

v31 street

v31 entry



v31 middle

v31 deep



v32 street

v32 entry



v32 middle

v32 deep



家具店の広い空白と無地壁が残る。奥の展示充実は未達。

139店｜固定4視点の比較

C1F-CSW-3 / cafe / 490.9㎡ / LUMEVA TABLE

v31 street

v31 entry

v31 middle

v31 deep

v32 street

v32 entry

v32 middle

v32 deep

重点カフェ店の客席・カウンターはほぼ同じ。家具反復と奥壁の空白が残る。

入口21件｜カメラを変えず、実際の売場を比較

B1-011-entry

v31

v32

カメラ位置を維持したまま書籍が見える。

B1-024-entry

v31

v32

同じentryで商品とブランドが見える。

入口21件｜カメラを変えず、実際の売場を比較

B1-032-entry

v31



v32



entryの外向きは未改善。カメラを変えて解決した扱いにしない。

B1-037-entry

v31

v32

同じ目線で衣料品が見えるが近すぎる構成は残件。

入口21件｜カメラを変えず、実際の売場を比較

B1-045-entry

v31



v32

同じ角度で靴商品が見える。

B1-001-entry

v31

v32

同じentryで販売商品が見える。

入口21件｜カメラを変えず、実際の売場を比較

B1-015-entry

v31

v32

同じカメラで靴が見える。

B1-028-entry

v31



v32

壁だけだったentryに商品面が追加。

入口21件｜カメラを変えず、実際の売場を比較

B1-013-entry

v31



v32

カメラは維持して商品面を追加。

B1-026-entry

v31

v32

同じentryに具体的な商品が見える。

入口21件｜カメラを変えず、実際の売場を比較

B1-N02-entry

v31

v32

元の固定entryに商品面を追加。空棚は解消したが品揃えと店舗個性は未完成。

B1-021-entry

v31



v32



固定entryで靴の商品面が増えた。

入口21件｜カメラを変えず、実際の売場を比較

B1-034-entry

v31

v32

同じentryに販売商品の情報が増えた。

B1-053-entry

v31

v32

同じentryで本の商品面が見える。

入口21件｜カメラを変えず、実際の売場を比較

B1-036-entry

v31

v32

同じentryで化粧品が見える。

B1-047-entry

v31



v32

カメラを維持したまま書籍が見える。

入口21件｜カメラを変えず、実際の売場を比較

B1-020-entry

v31

v32

固定entryで商品が見える。器の種類が単調で美術完成ではない。

B1-050-entry

v31

v32

入口の展示量は増えたが棚の反復が残る。

入口21件｜カメラを変えず、実際の売場を比較

B1-057-entry

v31



v32



商品面が入口から見える。

B1-014-entry

v31



v32

同じentryで商品が見える。種類の単調さと奥の空白は未解決。

入口21件｜カメラを変えず、実際の売場を比較

B1-027-entry

v31



v32



固定入口視点で靴が見える。

B1-032｜未解決の固定視点と、未施工の追加入口案

固定entry視点は店外の共用廊下を向いています。角度を変えて美術合格にせず、元のカメラを保持しています。
実売場へ入る検証経路は約1.1mから23.5mへ延伸しました。下図の追加2.4m開口は図面上の案だけです。原出入口・壁は変更していません。



案は共用床との隣接だけを2Dで確認した段階です。Godotの壁開口・扉・物理通過は未施工／未検証。
区画・面積・ブランド・旧入口は保全。大きな構造変更や入口変更を承認済みにしていません。

案内サイン・C館主通路の固定視点

A-1F-main-start

v31



v32



A-1F-main-middle

v31



v32



A-1F-main-end

v31



v32



B-1F-main-start

v31



v32



案内サイン・C館主通路の固定視点

B-1F-main-middle

v31



v32



B-1F-main-end

v31

v32

C-1F-main-start

v31



v32



C-1F-main-middle

v31



v32



案内サイン・C館主通路の固定視点

C-1F-main-end

v31

v32

sign-A-1F

v31

v32

旧カメラは書店内。案内の読取判定に使用せず、追加の公共通路視点を併記。

sign-A-2F

v31



v32

sign-B-1F

v31

v32

案内サイン・C館主通路の固定視点

sign-B-2F

v31



v32



sign-C-1F

v31

柱による遮蔽が残るため、案内の美術判定は未合格。

v32



sign-C-2F

v31

v32



C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-000

v31

v32

route-C-1F-main-001

v31

v32

route-C-1F-main-002

v31

v32

route-C-1F-main-003

v31



v32



C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-004

v31



v32



route-C-1F-main-005

v31

v32

route-C-1F-main-006

v31



v32



route-C-1F-main-007

v31

v32

C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-008

v31

v32

route-C-1F-main-009

v31

v32

route-C-1F-main-010

v31



v32

route-C-1F-main-011

v31

v32

C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-012

v31

v32

route-C-1F-main-013

v31

v32

route-C-1F-main-014

v31

v32

route-C-1F-main-015

v31

v32

C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-016

v31

v32

route-C-1F-main-017

v31



v32

route-C-1F-main-018

v31

v32

route-C-1F-main-019

v31

v32

C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-020

v31

v32

route-C-1F-main-021

v31

v32

route-C-1F-main-022

v31

v32

route-C-1F-main-023

v31

v32

C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-024

v31

v32

route-C-1F-main-025

v31



v32



route-C-1F-main-026

v31

v32

route-C-1F-main-027

v31

v32

C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-028

v31

v32

route-C-1F-main-029

v31

v32

route-C-1F-main-030

v31

v32

route-C-1F-main-031

v31



v32



C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-032

v31



v32



route-C-1F-main-033

v31

v32

route-C-1F-main-034

v31

v32

route-C-1F-main-035

v31

v32

C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-036

v31

v32

route-C-1F-main-037

v31

v32

route-C-1F-main-038

v31

v32

route-C-1F-main-039

v31

v32

C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-040

v31

v32

route-C-1F-main-041

v31

v32

route-C-1F-main-042

v31

v32

route-C-1F-main-043

v31



v32



C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-044

v31



v32



route-C-1F-main-045

v31



v32



route-C-1F-main-046

v31

v32

route-C-1F-main-047

v31

v32

C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-048

v31

v32

route-C-1F-main-049

v31



v32



route-C-1F-main-050

v31

v32

route-C-1F-main-051

v31

v32

C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-052

v31

v32

route-C-1F-main-053

v31

v32

route-C-1F-main-054

v31

v32

route-C-1F-main-055

v31

v32

C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-056

v31

v32

route-C-1F-main-057

v31

v32

route-C-1F-main-058

v31

v32

route-C-1F-main-059

v31



v32



C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-060

v31



v32

route-C-1F-main-061

v31

v32

route-C-1F-main-062

v31

v32

route-C-1F-main-063

v31

v32

C館905.1m主動線の連続比較

route-C-1F-main-064

v31

v32

route-C-1F-main-065

v31

v32

館内案内｜文字改善と、未解決の設置問題

sign-proof-A-1F

v31

v32

追加の公共通路視点。太字・高コントラストへの変化は確認できますが、A館のこの看板は左側が既存壁で隠れます。A館2Fは広告、C館1Fは柱も一部の文字を遮ります。
165経路の合格は、すべての位置から文字が読めることの証明ではありません。これらの看板設置は未解決として残し、美術合格へ転記していません。
C館の追加候補視点1件は家具とのカプセル干渉があり、歩行視点の合格画像として採用していません。

A1F-007｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-A1F-007-00 / 自動歩行

walk-A1F-007-01 / 自動歩行

walk-A1F-007-02 / 自動歩行

walk-A1F-007-03 / 自動歩行

A1F-023｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-A1F-023-00 / 自動歩行

walk-A1F-023-01 / 自動歩行

walk-A1F-023-02 / 自動歩行

walk-A1F-023-03 / 自動歩行



A1F-038｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-A1F-038-00 / 自動歩行

walk-A1F-038-01 / 自動歩行

walk-A1F-038-02 / 自動歩行

walk-A1F-038-03 / 自動歩行

A1F-015｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-A1F-015-00 / 自動歩行

walk-A1F-015-01 / 自動歩行

walk-A1F-015-02 / 自動歩行

walk-A1F-015-03 / 自動歩行

B1-040｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-B1-040-00 / 自動歩行

walk-B1-040-01 / 自動歩行

walk-B1-040-02 / 自動歩行

walk-B1-040-03 / 自動歩行



B1-N01｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-B1-N01-00 / 自動歩行

walk-B1-N01-01 / 自動歩行

walk-B1-N01-02 / 自動歩行

walk-B1-N01-03 / 自動歩行

B1-043｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-B1-043-00 / 自動歩行

walk-B1-043-01 / 自動歩行

walk-B1-043-02 / 自動歩行

walk-B1-043-03 / 自動歩行

B1-017｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-B1-017-00 / 自動歩行



walk-B1-017-01 / 自動歩行

walk-B1-017-02 / 自動歩行

walk-B1-017-03 / 自動歩行

C1F-CW-1｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-C1F-CW-1-00 / 自動歩行



walk-C1F-CW-1-01 / 自動歩行

walk-C1F-CW-1-02 / 自動歩行



walk-C1F-CW-1-03 / 自動歩行

C1F-CNW-1｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-C1F-CNW-1-00 / 自動歩行

walk-C1F-CNW-1-01 / 自動歩行



walk-C1F-CNW-1-02 / 自動歩行

walk-C1F-CNW-1-03 / 自動歩行

C1F-CNE-1｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-C1F-CNE-1-00 / 自動歩行

walk-C1F-CNE-1-01 / 自動歩行

walk-C1F-CNE-1-02 / 自動歩行



walk-C1F-CNE-1-03 / 自動歩行

C1F-CSW-3｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-C1F-CSW-3-00 / 自動歩行

walk-C1F-CSW-3-01 / 自動歩行

walk-C1F-CSW-3-02 / 自動歩行

walk-C1F-CSW-3-03 / 自動歩行

B1-032｜売場へ実際に進む自動歩行の連続画像

対象店の配置は最終状態。別店舗3店の空棚補正は撮影後に実施し、最新の固定4視点比較へ反映。

walk-B1-032-00 / 自動歩行

walk-B1-032-01 / 自動歩行

walk-B1-032-02 / 自動歩行

walk-B1-032-03 / 自動歩行

独立展開・通常起動・回帰検査｜実施した範囲

対象	結果	条件
新規展開	完全なZIPの全バイト展開	ハードリンク・旧.godotを使用せず
初回インポート	0 / 64.9秒	Godot4.6.3・終了コード0、SCRIPT ERROR0
通常起動	デフォルトinteractive	main_sceneを通常設定のまま起動
F1〜F3 / M / Esc	5/5	館切替・マップ移動停止・設定
店舗自動歩行	139/139	人間の操作ではない
レジ・試着室	142/142	B1-045は正規入口の折返しを保持して再検査
既存経路	275/275	物理カプセル掃引
NPC	43人の既存データ・個別標本検査	43人同時の長時間群集操作は未検証

新規フォルダからの実Godot設定画面。1920×1080・上限144・VSync ONを確認。
1440p・2160pは設定保存／復元を検査し、実画面のレイアウト点検は未実施。
初回インポート1回と通常シーン起動1回の確認であり、コールド／ウォーム各3回の性能検証ではありません。

描画診断｜実測値と未測定項目

項目	v31 → v32 / 結果	限界
同じ目線で取得できた比較数	524	不足する値を推定補完しない
描画コール中央値	2463 → 2228	単一フレーム群の比較、全ポーズ平均FPSではない
プリミティブ中央値	5748113 → 6067212	新しい両面商品等で負荷が増える場合もある
静的メモリ中央値MiB	953.3 → 1073.9	順次ストリーミング状態の影響あり
Windows中央値60 / 1%low45	未測定	ソフトウェア描画を代用しない

商品キットの共有と材質単位のまとめ描画を実装しましたが、見た目の追加による負荷もあります。すべての地点で高速化したとは報告しません。
NPC ON/OFF・VSync ON/OFFは各館同じ位置から3描画フレームずつ診断。ほかの撮影処理が並行するLinux環境のため、待ち時間を性能ベンチマークや1%lowに換算しません。

A館 / NPC OFF / VSync OFF

A館 / NPC ON / VSync OFF



検証範囲・描画性能・素材・未完成事項

検証環境：Godot4.6.3、Linux x86_64、CPU枠4コア、llvmpipe Vulkanソフトウェア描画。Blender4.3.2で専用什器・庇を制作。
WindowsのGPU・ドライバー・VRAM条件を満たす実機はありません。中央値60FPS／1%low45FPS、各館2地点×60秒×3回、コールド／ウォーム起動各3回は未測定です。
写真取得時のドローコール・プリミティブ数・メモリ値はExcelへ収録。短いソフトウェア描画値をWindows性能へ換算しません。

既存275経路は物理カプセル掃引、139店・レジ／試着142経路・各館主動線は実CharacterBody自動歩行。43NPCは1人ずつ歩行30秒／その他10秒の標本検査。
展示接近は物理グリッドとカプセル掃引。43人同時の長時間群集操作、NPCのES乗降、全階段の個別往復、全経路の人間操作、将来の大量NPC処理の合格とは扱いません。
一部の長い自動検査の終了時にObjectDB／DummyMeshの後処理警告が残ります。明示的なシーン破棄では孤立ノード0を確認。通常使用全般で警告を完全解消したとは主張しません。

残る品質課題：139店の個別美術完成、商品の種類・包装・照明、変化の小さい店舗。B1-032の外向き固定視点と追加入口案。
案内看板3か所の文字遮蔽は未解決。C館66視点の多くは変化が弱く、905m通路の景観品質は未達です。
構造の残件：RF-SUPPORT-16等は未承認。新しい接続支持部の耐力・車両軌跡は認証していません。
素材：薄型展示18種、両面書棚2種、庇3種は本開発で専用制作。木目は既存CC0、商品・広告は既存オリジナル資産を継承。新規外部3Dモデルや実在ブランドの無断流用はありません。

納品：単独展開できるGodot ZIPと、PDF・Excelのみを収録したReview ZIP。古いZIP・巨大インポートキャッシュ・分割ファイル・Windows EXEは含めません。
新しいフォルダへの完全展開と初回インポート・F5相当起動の結果は、Excelのv32検査原データへ収録しています。開発用ウォームキャッシュと最終の独立起動検証は分けています。