ｖ１２｜修正・別案・未解決を分けて確認

提出対象：単体起動できるＧｏｄｏｔプロジェクト、同一視点の実画面、図面・検査の記録。Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＥＸＥは作成しません。

修正：ＥＳ床端の見える安全柵・必要な床補完、既存柵に塞がれていた乗降口、店舗４区画の描画／衝突不一致。
別案：Ｃ館の上階床を整理した支持・回廊案。Ｂ１～ＲＦを短く乗り継ぐ独立ＥＳモジュール。各館へのＥＳ移設は未施工です。
試行内装：アパレル、生活雑貨、美容、書店、家電、カフェの６店舗。全館への展開は未実施です。
原本保護：ｖ１１と既存スキャンゲームは変更せず、独立したｖ１２内で制作しています。ＲＦ - ＳＵＰＰＯＲＴ - １６は未承認のままです。

Ｇｏｄｏｔ　４．６．３　Ｓｔａｎｄａｒｄでｐｒｏｊｅｃｔ．ｇｏｄｏｔを開き、初回インポート後にＦ５。
Ｆ４：原配置／Ｃ館構造別案を切替。Ｆ７：独立ＥＳ乗継ぎ検討。Ｆ８：代表６店舗へ移動。
Ｍ：現在地付き館内マップ。Ｆ１０：画面設定。初期１０８０ｐ・１４４ＦＰＳ上限・ＶＳｙｎｃ　ＯＮ。
画像：実際のＧｏｄｏｔ　Ｆｏｒｗａｒｄ＋　Ｖｉｅｗｐｏｒｔ、１９２０×１０８０、４ｘ　ＭＳＡＡ。比較カメラの位置・向き・ＦＯＶは共通です。
描画環境はＬｉｎｕｘ　ｌｌｖｍｐｉｐｅソフトウェアＶｕｌｋａｎです。Ｗｉｎｄｏｗｓ
ＧＰＵのＦＰＳ、人間の実操作、ＦＦ１６級品質は確認していません。

参考写真から採用した構成：同じ吹抜け脇に連続する上下ＥＳ、乗降板の外までつながる客用床、開口端のガラス柵、閉じたトラス外装。
写真はユーザー提供資料を目視参照しました。透かし入り写真をゲーム素材として使用・配布していません。
この資料の図面はゲーム用設計値です。実施設計・構造安全認定ではありません。

ＥＳ｜落下と、乗降口を塞ぐ柵を別々に修正

斜面支持・プレイヤー処理・ベルト移動・視点補間のコードはｖ１１と同一。移動を直すための位置補正や瞬間移動は追加していません。

原因１：傾いた機械側のガラスだけでは、上階の床開口の周囲や乗降板の横を守れませんでした。実際の床メッシュから床端を抽出し、腰壁・ガラス・笠木と同じ形の衝突を設けました。必要な低い側の余剰開口だけを補完しています。
原因２：複数の生成層にある既存の水平ガラス柵が、乗降板の外端を横切っていました。従来の短い検査は乗降板の内側から始まるため見逃していました。各層で共通の乗降口を使い、三角形を正確に切り分けて開口しました。
再発防止：実機ごとの外端ポータル８０か所と、乗降板全体の通行包絡を共有。壁や柵の三角形全体を雑に消さず、描画と衝突へ同じ切断を適用します。

床端・修正前



床端・修正後



緑：追加柵の床占有。灰：実床。開口・斜面は別物として扱います。柵高１．１５ｍ、追加床下の有効高さ設計２．３０ｍ。
Ｂ館Ｂ１／ＲＦの１２計画設備は利用可能表示を撤回。既存柵を保ち、不足する未施工開口の床端を可視の安全柵で補いました。

ＥＳ乗継ぎ｜既存の距離と、独立モジュール案

旧配置の図面内経路推定と、新しい独立案の設計中心線は別の数値です。各館の移設後の実歩行距離として報告していません。

旧：同じ館の次の上りＥＳまで

Ｂ　Ｅ１-１２-ＵＰ → Ｅ１-２３-ＵＰ　図面 ８２．８ｍ / 直線 ４１．３ｍ

Ｂ　Ｅ２-１２-ＵＰ → Ｅ２-２３-ＵＰ　図面 ５０．７ｍ / 直線 ４５．５ｍ

Ｂ　Ｅ３-１２-ＵＰ → Ｅ３-２３-ＵＰ　図面 ８５．３ｍ / 直線 ６５．８ｍ

Ａ　Ａ-Ｅ１--１-ＵＰ → Ａ-Ｅ１-０-ＵＰ　図面 ５２．２ｍ / 直線 ４９．３ｍ

Ａ　Ａ-Ｅ２--１-ＵＰ → Ａ-Ｅ２-０-ＵＰ　図面 ６１．３ｍ / 直線 ５８．９ｍ

Ａ　Ａ-Ｅ３--１-ＵＰ → Ａ-Ｅ３-０-ＵＰ　図面 ５９．２ｍ / 直線 ５７．０ｍ

Ａ　Ａ-Ｅ１-０-ＵＰ → Ａ-Ｅ１-１-ＵＰ　図面 ６１．３ｍ / 直線 ４９．３ｍ

Ａ　Ａ-Ｅ２-０-ＵＰ → Ａ-Ｅ２-１-ＵＰ　図面 ７６．４ｍ / 直線 ５８．９ｍ

Ａ　Ａ-Ｅ３-０-ＵＰ → Ａ-Ｅ３-１-ＵＰ　図面 ６７．６ｍ / 直線 ５７．０ｍ

Ａ　Ａ-Ｅ３-０-ＵＰ → Ａ-Ｅ３-１-ＵＰ　図面 ６７．６ｍ / 直線 ５７．０ｍ

Ａ　Ａ-Ｅ１-１-ＵＰ → Ａ-Ｅ１-２-ＵＰ　図面 ６０．１ｍ / 直線 ４９．３ｍ

Ａ　Ａ-Ｅ２-１-ＵＰ → Ａ-Ｅ２-２-ＵＰ　図面 ７９．０ｍ / 直線 ５８．９ｍ

Ａ　Ａ-Ｅ３-１-ＵＰ → Ａ-Ｅ３-２-ＵＰ　図面 ６９．９ｍ / 直線 ５７．０ｍ

Ｃ　ＣＥ１２-ＵＰ → ＣＮ２３-ＵＰ　図面 ２９６．４ｍ / 直線 ２０６．３ｍ



独立案：２４×２２ｍ、上下各１基×４組、Ｂ１～ＲＦの５層。
中間階は上り・下りとも乗継ぎ設計８．４ｍ。
１．８ｍカプセルのW入力で昇降・乗継ぎ１４経路を確認。
各館の店舗・吹抜け・柱・避難との現地整合は未承認です。
Ｂ館Ｂ１ / ＲＦとＣ館Ｂ１ / ＲＦの連続ＥＳは本敷地へ未設置です。

Ｃ館　１Ｆ｜原配置と未承認の構造別案

青：店舗、紫：昇降設備、淡青：共用床、緑線：隣接棟をつなぐ上階回廊、赤点：支持柱の検討位置。実在施設寸法ではありません。

ｖ１１　原配置



ｖ１２　別案・未承認



構造床：３３，５９４．４　→　３３，５９４．４　ｍ２、削減　０．０　ｍ２。店舗区画の面積損失　０．０００００　ｍ２（丸め差）。
店舗・階段・ＥＶ・既存ＥＳ・館間接続を維持。不要な中央横断床を整理。柱の視覚的支持は設けましたが耐力・基礎・接合部は未検証です。

Ｃ館　２Ｆ｜原配置と未承認の構造別案

青：店舗、紫：昇降設備、淡青：共用床、緑線：隣接棟をつなぐ上階回廊、赤点：支持柱の検討位置。実在施設寸法ではありません。

ｖ１１　原配置



２０　ｍ

ｖ１２　別案・未承認



２０　ｍ

別層に残っていた浮遊舗装　１，３３５．９　ｍ２を支持床へ切断。材質とＵＶを維持。

構造床：２４，１９６．６　→　２１，９５８．４　ｍ２、削減　２，２３８．４　ｍ２。店舗区画の面積損失　０．０００００　ｍ２（丸め差）。
店舗・階段・ＥＶ・既存ＥＳ・館間接続を維持。不要な中央横断床を整理。柱の視覚的支持は設けましたが耐力・基礎・接合部は未検証です。

Ｃ館　３Ｆ｜原配置と未承認の構造別案

青：店舗、紫：昇降設備、淡青：共用床、緑線：隣接棟をつなぐ上階回廊、赤点：支持柱の検討位置。実在施設寸法ではありません。

ｖ１１　原配置



ｖ１２　別案・未承認



別層に残っていた浮遊舗装　１，１２６．１　ｍ２を支持床へ切断。材質とＵＶを維持。

構造床：２３，３３８．９　→　２１，５４２．１　ｍ２、削減　１，７９７．０　ｍ２。店舗区画の面積損失　０．０００００　ｍ２（丸め差）。
店舗・階段・ＥＶ・既存ＥＳ・館間接続を維持。不要な中央横断床を整理。柱の視覚的支持は設けましたが耐力・基礎・接合部は未検証です。

Ｃ館　ＲＦ｜原配置と未承認の構造別案

青：店舗、紫：昇降設備、淡青：共用床、緑線：隣接棟をつなぐ上階回廊、赤点：支持柱の検討位置。実在施設寸法ではありません。

ｖ１１　原配置



ｖ１２　別案・未承認



構造床：２３，２０９．８　→　１８，７５０．４　ｍ２、削減　４，４５９．５　ｍ２。店舗区画の面積損失　０．００００　ｍ２（丸め差）。
店舗・階段・ＥＶ・既存ＥＳ・館間接続を維持。不要な中央横断床を整理。柱の視覚的支持は設けましたが耐力・基礎・接合部は未検証です。

代表店舗｜用途別の売場と通路

配置は入口展示、壁面、中央売場、レジを分けています。部屋を同じ棚で埋める方法から変えた試行施工で、全館完成ではありません。

C1F-CW-1 / apparel



売場 406.8 m2 / 什器占有 41.2 m2
レジ 配置済 / 主通路設計2.1m

A1F-005 / homeware



売場 328.3 m2 / 什器占有 26.4 m2
レジ 配置済 / 主通路設計2.1m

B1-030 / beauty



売場 291.8 m2 / 什器占有 29.2 m2
レジ 配置済 / 主通路設計2.1m

A1F-007 / book



売場 313.3 m2 / 什器占有 44.5 m2
レジ 配置済 / 主通路設計2.1m

B1-N03 / electronics



売場 374.3 m2 / 什器占有 33.8 m2
レジ 配置済 / 主通路設計2.1m

C1F-CSW-3 / cafe



売場 490.9 m2 / 什器占有 50.9 m2
レジ 配置済 / 主通路設計2.1m

０１－ＥＳ－ｕｐｐｅｒ－Ｂ｜同一視点のＧｏｄｏｔ実画面

左：保護したｖ１１。右：ｖ１２（Ｃ館の構造変更は未承認別案）。画像補完やＢｌｅｎｄｅｒ代替レンダリングではありません。

ｖ１１

ｖ１２

既存柵の乗降口を切り直し、開口の側面を見える柵で保護。斜面・移動・カメラの処理はｖ１１と同一です。

カメラ眼点　［－１８７．７，　７．１７５，　－３４．８］
注視点　［－１９９，　５．８，　－３８］　／　ＦＯＶ　７５°
１９２０×１０８０　／　Ｆｏｒｗａｒｄ＋　／　４ｘ　ＭＳＡＡ　／　ｌｌｖｍｐｉｐｅ　／　静止画像は描画ＦＰＳの実測ではありません。

０２-Ｃ-ｃｏｕｒｔｙａｒｄ｜同一視点のＧｏｄｏｔ実画面

左：保護したｖ１１。右：ｖ１２（Ｃ館の構造変更は未承認別案）。画像補完やＢｌｅｎｄｅｒ代替レンダリングではありません。

ｖ１１



ｖ１２　別案・未承認



中庭・既存の店舗・３階への移動を維持し、余剰床を整理した別案。支持柱の配置は検討用で、構造安全の承認ではありません。

カメラ眼点　［-９１，　１．６５，　-２５８］
注視点　［-１００，　６．６，　-３０５］　／　ＦＯＶ　７５°
１９２０×１０８０　／　Ｆｏｒｗａｒｄ＋　／　４ｘ　ＭＳＡＡ　／　ｌｌｖｍｐｉｐｅ　／　静止画像は描画ＦＰＳの実測ではありません。

０３ - Ｃ - ｕｐｐｅｒ｜同一視点のＧｏｄｏｔ実画面

左：保護したｖ１１。右：ｖ１２（Ｃ館の構造変更は未承認別案）。画像補完やＢｌｅｎｄｅｒ代替レンダリングではありません。

ｖ１１



ｖ１２　別案・未承認



中庭・既存の店舗・３階への移動を維持し、余剰床を整理した別案。支持柱の配置は検討用で、構造安全の承認ではありません。

カメラ眼点　［ - ８８，　７．１７５，　- ２２５］
注視点　［ - １１０，　６．５，　- ２８０］　/　ＦＯＶ　７５°
１９２０×１０８０　/　Ｆｏｒｗａｒｄ＋　/　４ｘ　ＭＳＡＡ　/　ｌｌｖｍｐｉｐｅ　/　静止画像は描画ＦＰＳの実測ではありません。

ｓｈｏｐ-ａｐｐａｒｅｌ-Ｃ１Ｆ-ＣＷ-１｜同一視点のＧｏｄｏｔ実画面

左：保護したｖ１１。右：ｖ１２（Ｃ館の構造変更は未承認別案）。画像補完やＢｌｅｎｄｅｒ代替レンダリングではありません。

ｖ１１

ｖ１２

店舗の内装と陳列を試行改修。売場の主通路は確保しましたが、商品造形・照明・接合詳細はＦＦ１６級に達していません。

カメラ眼点　［-１６０．１７２７７０５２４４５７３，　１．６５，　-３２６．０５４２７４８５１３８５］
注視点　［-１６７．７８７０２９５９３８９２０４，　１．４５，　-３２４．３６２２１７２８０３９９５］　／　ＦＯＶ　７５°
１９２０×１０８０　／　Ｆｏｒｗａｒｄ＋　／　４ｘ　ＭＳＡＡ　／　ｌｌｖｍｐｉｐｅ　／　静止画像は描画ＦＰＳの実測ではありません。

ｓｈｏｐ - ｈｏｍｅｗａｒｅ - Ａ１Ｆ - ００５｜同一視点のＧｏｄｏｔ実画面

左：保護したｖ１１。右：ｖ１２（Ｃ館の構造変更は未承認別案）。画像補完やＢｌｅｎｄｅｒ代替レンダリングではありません。

ｖ１１

ｖ１２

店舗の内装と陳列を試行改修。売場の主通路は確保しましたが、商品造形・照明・接合詳細はＦＦ１６級に達していません。

カメラ眼点　［３８５．８３９５８５６１２３１１６，　１．６５，　－５３．３６３８４８０６６２２４５８］
注視点　［３８４．５２１６６７８５４４４７，　１．４５，　－６１．０５１７０１６５３７６８０６］　／　ＦＯＶ　７５°
１９２０×１０８０　／　Ｆｏｒｗａｒｄ＋　／　４ｘ　ＭＳＡＡ　／　ｌｌｖｍｐｉｐｅ　／　静止画像は描画ＦＰＳの実測ではありません。

ｓｈｏｐ-ｂｅａｕｔｙ-Ｂ１-０３０｜同一視点のＧｏｄｏｔ実画面

左：保護したｖ１１。右：ｖ１２（Ｃ館の構造変更は未承認別案）。画像補完やＢｌｅｎｄｅｒ代替レンダリングではありません。

ｖ１１



ｖ１２

店舗の内装と陳列を試行改修。売場の主通路は確保しましたが、商品造形・照明・接合詳細はＦＦ１６級に達していません。

カメラ眼点　［-６０．１２７００７０３９８３３０２，　１．６５，　-０．７０１３６６８９８８５１２７６２］
注視点　［-６２．０１８４３２８２３３８４２７，　１．４５，　-８．２６８５６６４１４２１４７７４］　／　ＦＯＶ　７５°
１９２０×１０８０　／　Ｆｏｒｗａｒｄ+　／　４ｘ　ＭＳＡＡ　／　ｌｌｖｍｐｉｐｅ　／　静止画像は描画ＦＰＳの実測ではありません。

ｓｈｏｐ - ｂｏｏｋ - Ａ１Ｆ - ００７｜同一視点のＧｏｄｏｔ実画面

左：保護したｖ１１。右：ｖ１２（Ｃ館の構造変更は未承認別案）。画像補完やＢｌｅｎｄｅｒ代替レンダリングではありません。

ｖ１１

ｖ１２

壁面の分類棚、両面陳列の中央書架、新刊台、レジを分離しました。天井端の取り合いと一部の照明均一性は残課題です。

カメラ眼点　［３９７．４０５６５０３０５７５２１５，　１．６５，　－５５．３４６６０２０１３６７１５３］
注視点　［３９６．０８７７３２５４７８８７６，　１．４５，　－６３．０３４４５５６０１２１５０１５］　／　ＦＯＶ　７５°
１９２０×１０８０　／　Ｆｏｒｗａｒｄ＋　／　４ｘ　ＭＳＡＡ　／　ｌｌｖｍｐｉｐｅ　／　静止画像は描画ＦＰＳの実測ではありません。

ｓｈｏｐ-ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ-Ｂ１-Ｎ０３｜同一視点のＧｏｄｏｔ実画面

左：保護したｖ１１。右：ｖ１２（Ｃ館の構造変更は未承認別案）。画像補完やＢｌｅｎｄｅｒ代替レンダリングではありません。

ｖ１１



ｖ１２

店舗の内装と陳列を試行改修。売場の主通路は確保しましたが、商品造形・照明・接合詳細はＦＦ１６級に達していません。

カメラ眼点　［４６．２８９９１６２６７５９６３１，　１．６５，　３２．３４０３５０６６４５６８６０４］
注視点　［４２．９２５８０９８６８５１７０３５，　１．４５，　３９．３７７５９３６００２４１２］　／　ＦＯＶ　７５°
１９２０×１０８０　／　Ｆｏｒｗａｒｄ＋　／　４ｘ　ＭＳＡＡ　／　ｌｌｖｍｐｉｐｅ　／　静止画像は描画ＦＰＳの実測ではありません。

ｓｈｏｐ - ｃａｆｅ - Ｃ１Ｆ - ＣＳＷ - ３｜同一視点のＧｏｄｏｔ実画面

左：保護したｖ１１。右：ｖ１２（Ｃ館の構造変更は未承認別案）。画像補完やＢｌｅｎｄｅｒ代替レンダリングではありません。

ｖ１１

ｖ１２

店舗の内装と陳列を試行改修。売場の主通路は確保しましたが、商品造形・照明・接合詳細はＦＦ１６級に達していません。

カメラ眼点　［-９１．２１４３５２３２６４１２９５，　１．６５，　-２１１．８８６９２４４０３９４２３］
注視点　［-９２．９０６４０９８９７３９８４８，　１．４５，　-２０４．２７２６６５３３４５０７４５］　／　ＦＯＶ　７５°
１９２０×１０８０　／　Ｆｏｒｗａｒｄ＋　／　４ｘ　ＭＳＡＡ　／　ｌｌｖｍｐｉｐｅ　／　静止画像は描画ＦＰＳの実測ではありません。

ＥＳ乗継ぎ別案｜実際のＧｏｄｏｔ　Ｖｉｅｗｐｏｒｔ

８．４ｍは独立モジュールの設計値。これを各館へ移設済みと解釈しないでください。





同じ吹抜け脇の２列に上下ＥＳをまとめ、各階で折り返す構成です。離れた広場へ歩く乗継ぎはありません。
共用通路から乗降板へ入り、反対側の共用通路へ出る１４経路と、床端１６方向の押し歩きを確認しています。
店舗への接続、地下区画の分離、屋上への接続、構造・避難の検討は各館への配置設計で行う必要があります。
このモジュールは商業施設の完成内装を示すものではありません。Ｆ７で起動、Ｆ４で全館検証へ戻ります。



展開断面：上下階は別帯（奥行６．４ｍ）

検証結果と残課題｜合格の範囲を限定

幾何検査、実コントローラーの自動入力、ルート追従、人間の操作は別の検証です。人間による実操作は今回実施していません。

ＥＳ：修正前の側面押し歩きは３２２ケース中２００件で落下を再現。修正後は同じケースを再検査。別に、乗降板の外から通り抜ける４０経路を追加しました。
店舗：４８０区画を点検。通常売場など４５８店舗の床上１．１５m境界で、描画・衝突を照合。４店舗８測点の衝突不足を復元し、Ｇｏｄｏｔの８２，４９１測点でも照合しました。
限界：０．５m間隔の境界検査は、全ての天井接合・細かな傷や建築美観の合格を意味しません。屋上２２区画は屋外売場／未施工の区別を確定せず、通常店舗の境界合格から除外しています。
残余帯：４８領域を台帳化（保護動線２、狭隙候補１０、Ｃ館の床役割確認３６）。検出候補は全てが不具合と確定したものではありません。用途を未確認のまま倉庫などと命名して埋めていません。
未解決：外壁際の残余帯の用途・必要幅、店舗の天井取り合い、一部の照明と商品の高精細化、アパレルの試着室・飲食の厨房詳細、全館への内装展開。
承認待ち：Ｃ館の上階構造案、ＥＳの各館への移設・地下／屋上の追加、ＲＦ‐ＳＵＰＰＯＲＴ‐１６。柱・梁は視覚的支持の検討で、耐力・基礎・耐震や避難性能は実証していません。
性能：Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＧＰＵ実測なし。１４４ＦＰＳ達成とは報告しません。ソフトウェアＶｕｌｋａｎで実画像を撮影しました。
使用素材：既存ＣＣ０／ＣＣ‐ＢＹの素材と、専用Ｂｌｅｎｄｅｒモデル８種。出典・改変・商用利用条件はＧｏｄｏｔ
ＺＩＰのｌｉｃｅｎｓｅｓに収録。実在店ロゴやＦＦ１６の素材は使用していません。

検査の最新数値と実施条件は同梱のＲＥＳＵＬＴＳ．ｍｄ・ＪＳＯＮをご覧ください。画像保存後の終了時に、ソフトウェアＶｕｌｋａｎ側のＴｅｘｔｕｒｅＲＩＤ解放警告が残る場合があります。画像取得・起動は確認していますが、Ｗｉｎｄｏｗｓでの再現性は未検証です。