


I. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ZONA

ID Ficha	Región	Comuna	Provincia
ZCH_01	Valparaíso	Isla de Pascua	Isla de Pascua
DENOMINACIÓN	Haja Piko		

II. ANTECEDENTES GENERALES

Tipo de propiedad Fiscal Tipo de tenencia Administrado por: - SASIPA Spa. - Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua. - Delegación Provincial. Destino original Bodegas Destino Actual Uso permanente Periodicidad de uso Permanente Superficie edificada 634,84 m²	PLANO DE UBICACIÓN 
Superficie Terreno No tiene límites establecidos	Periodo de Construcción 1900-1953

III. ELEMENTOS DE VALOR PATRIMONIAL EN LA ZONA

TIPO Y CANTIDAD DE ELEMENTOS

- ICH-BC_1.6 Bodega
- ICH-BC_1.7 Estanque
- ICH-BC_1.14 Bodega combustibles
- ICH-BC_1.15 Grasería
- ICH-BC_2.26 Estanque

MONUMENTOS HISTÓRICOS: 1 (Toda la Isla)

SITIO(S) ARQUEOLÓGICO(S): 1

ZONA TÍPICA: 0

ÁREA DE CONSERVACIÓN



- ICH-BC_1.6 Bodega
- ICH-BC_1.7 Estanque
- ICH-BC_1.14 Bodega combustibles
- ICH-BC_1.15 Grasería
- ICH-BC_2.26 Estanque



IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO

Haña Piko fue esencial en la infraestructura de comercio y explotación ganadera en la isla durante el periodo de la Compañía Explotadora. El conjunto incluye estanques de acumulación de agua, bodegas, una grasería y una estructura que originalmente fue un estanque de agua pero que fue modificada para convertirse en una bodega de combustibles. Estas estructuras fueron clave en las operaciones industriales de la isla.

Estanque de agua (ID 1.6)

Descripción: Este estanque de piedra y cemento fue crucial para almacenar agua destinada tanto a las actividades agrícolas como ganaderas, relacionadas con la Compañía Explotadora.

Estado Actual: A pesar de las fisuras y la erosión en algunas partes del revestimiento, el estanque sigue siendo funcional y operativa, aunque requiere mantenimiento preventivo para garantizar su integridad estructural.

Bodegas de almacenamiento (ID 1.7)

Descripción: Las bodegas de mampostería de piedra y cemento coral fueron utilizadas para almacenar productos agrícolas y ganaderos. Fueron cruciales en el contexto de la actividad económica de la Compañía Explotadora.

Estado Actual: Las bodegas muestran fisuras superficiales y algunos desprendimientos de material debido a la humedad, pero en general están en estado regular de conservación.

Estanque convertido en bodega de combustibles (ID 1.14)

Descripción: Originalmente un estanque de agua, esta estructura fue modificada y ampliada para convertirse en una bodega de combustibles. Esta modificación fue realizada para almacenar combustibles durante un periodo posterior al uso inicial del estanque.

Estado Actual: El inmueble sigue siendo funcional, pero presenta algunas fisuras y daños estructurales menores debido al paso del tiempo. La estructura de mampostería se conserva, pero requiere mantenimiento para asegurar la integridad de la bodega y prevenir posibles problemas.

Grasería (ID 1.15)

Descripción: La grasería formaba parte del sistema industrial de la isla, utilizada para procesar productos ganaderos, particularmente la producción de grasa derivada de los animales.

Estado Actual: La estructura de la grasería está en estado regular, con algunas fisuras y desprendimientos de material, aunque sigue siendo funcional y representa un aspecto importante de la industria ganadera en la isla.

V. VALORES Y ATRIBUTOS

Valor Histórico

El conjunto de Haña Piko es un testimonio clave de la historia industrial de la isla, particularmente durante la gestión de la Compañía Explotadora. Las estructuras de muelle y bodegas son representativas de la explotación ganadera en el periodo industrial.

Valor Arquitectónico

Las estructuras de mampostería de piedra y cemento coral son representativas de la arquitectura industrial de la época. A pesar de las modificaciones, las características originales siguen siendo claramente visibles y conservadas, lo que otorga un alto valor arquitectónico.

Valor Social

Este conjunto tiene un valor social significativo para la comunidad local, pues forma parte de su patrimonio histórico y está estrechamente vinculado con la organización social y económica de la isla durante el periodo industrial.

Valor Urbano

Al estar ubicado dentro del área urbana de Rapa Nui, Haja Piko tiene un impacto directo en el desarrollo urbano y sigue siendo una pieza clave del paisaje costero de la isla. Su ubicación en el borde costero lo hace relevante para la organización territorial de la isla.

Valor Económico

La preservación de Haja Piko tiene un gran potencial económico a través del turismo patrimonial. Su ubicación dentro del área urbana de Hanga Roa lo convierte en un punto estratégico para actividades turísticas que busquen explorar el patrimonio histórico e industrial de la isla.

VI. FOTOGRAFÍAS GENERALES DE LA ZONA

Foto 1.6 Bodega y 1.7 Estanque



Foto 1.14 Bodega de combustible



Foto 1.15 Grasería y 2.26 estanque Anexo



VI. REGISTROS ENCONTRADOS

INVENTARIO ARMADA AÑO 1953	INVENTARIO ARMADA AÑO 1964
bodega N° 1 para guardar materiales situada al este del muelle, de 18,20 m de largo, 9,15 m de ancho y 5 m de altura media. Construcción de madera con techo de zinc acanalado, con canales de zinc por los lados este y oeste, y piso de piedra y cemento, forro exterior de zinc acanalado con una puerta.	Bodega N°. 1.- Construcción de 14,15 mtrs de frente, 21,40 de fondo y 3, 50 mtrs de altura media. - Paredes de cemento hasta altura de 3 mtrs. Con cumbreras de 2 y 1/2 mtrs. Techado de zinc y suelo de cemento. - envigado completo de madera. ----- construida en 1957
Una pieza anexa a la bodega N°1, y con base de cemento para instalación de un motor, de 3,30 m de largo, 2 m de ancho y 2,80 m de altura media. Construcción de madera con techo de zinc acanalado construcción de madera con techo de zinc acanalado, o piso de cemento y forro exterior de zinc acanalado. Con una puerta.	Anexo: 22 a- Pañol base de cemento de 3,30 m de largo, 2 m de ancho y 2,80 m de altura media. Construcción de madera con techo de zinc acanalado construcción de madera con techo de zinc acanalado, piso de cemento y forro exterior de zinc acanalado.
Una mediagua anexa a la bodega N° 1 para guardar útiles de pesca, de 13, 45 metros de largo, 6 m de ancho y 3 m de altura media. Construcción de madera con techo de fonolita, piso de tierra sin forro exterior ni interior. Sobre escrito demolida	
Un estanque circular de cemento, para suministrar agua a un abrevadero anexo a la bodega N°1 de 4.70 m de circunferencia y 2.20 m de alto. Demolido	
Un abrevadero de Agua, de piedra y cemento anexo al Estanque Circular, de 2,80 metros de largo, 0,50 metros de ancho y cero 0,20 m de alto. - Demolido	
Una bodega N° 2 para guardar materiales, situada al este del muelle, de 19,50 metros de largo, 7,10 metros de ancho y 3,10 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de zinc acanalado construcción con canales de zinc por el lado norte, con piso de tierra. - Con una puerta	Bodega No. 2.- Construcción situada al Oeste del Muelle de 18,20 metros. De largo. 9,15 metros. De ancho y 5 metros de altura media. - construcción. De madera con techo de zinc acanalado, con canaletas de zinc por los lados Este y Oeste, piso de piedra y cemento, forro exterior de zinc acanalado. - Anexo: 22/a.-pañol de base de cemento de 3,30 mtrs. largo 2 mtrs. de ancho y 2,00? de altura media.

	- construcción. de madera con techo de zinc acanalado, piso de cemento, forro exterior de zinc acanalado. - construida en 1927
Un estanque de cemento para agua, anexo a la bodega en N° 2 de 5,55 metros de largo, 4 metros de ancho y 1,65 de alto.	Un estanque de cemento para agua, anexo a la bodega en N° 2 de 5,55 metros de largo, 4 metros de ancho y 1,65 de alto. Costados de 0,5 m espesor.
Una bodega N° 3 para guardar materiales situada al este del muelle, de 10,5 m de largo 6,70 metros de ancho y 3,70 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de zinc acanalado, con piso de cemento. Con una puerta.	(item 23) Bodega (para cemento y madera).- Construcción de cemento de 24 mtrs. De largo y 7 mtrs de fondo. - Un costado de hormigón.- techado fierro acanalado.- Año 1951
Un muelle de atraque para embarcaciones menores, de 20,70 m de largo coma a 16,20 m de ancho y 1.60 m de altura. Construcción de piedra y cemento. Tiene además dos pilotes de concreto armado de 0,77 metros de largo, 0,72 metros de ancho y 3,95 m de alto. 1 situado en el muelle y el otro instalado en la roca MOTUKAREKE frente al muelle.	
Un Varadero para embarcaciones menores de concreto, de 29.40 metros de largo y 3,70 metros de ancho.	Varadero o casa de botes. - para embarcaciones menores.- dimensione: 12 mtrs de frente y 18,20 mtrs de fondo en su parte techado (zinc).- frente de pirca, costado oeste de pirca, costado este 14 mtrs de manpostería y 4,20 mtrs de pirca, fondo corresponde muralla cemento del Item 23.- Rampla de 3,50 mtrs de ancho y 40 mtrs de largo.- la rampla es de cemento y piedra.-
Una bodega N° 4 destinada a casa de botes, situada al norte del muelle, de 22,55 m de largo, 7,70 y metros de ancho y 3,70 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de zinc, piso de cemento. Con una puerta.	
Un Varadero para Embarcaciones Menores, de 16,80 metros de largo y 2,55 m de ancho. Anexo a bodega N° 4.	
Una bodega N° 5 para almacenaje de cueros, situada al Este del Muelle, de 16,45 metros de largo, 8,65 metros de ancho y 3,65 metros de altura media. Construcción de madera con techo de Zinc acanalado, piso de cemento. Con dos puertas.	Bodega de Cueros. Construcción de madera de 16,6 m de frente y 8,6 m de fondo con techo de zinc y suelo de cemento. Tiene una solera de cemento y piedra por el frente de 16,6 m por 1 m de ancho y 0,5 de espesor.
Una Bodega N° 6 para guardar materiales, actualmente en poder de la Armada, de 14,80 metros de largo, 7 metros de ancho y 3,95 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de fonolita, piso de cemento. – Con una puerta.	Bodega de combustibles. Construcción de mampostería hasta 2m de altura y el resto zinc. Techo de zinc, suelo de cemento. Frente 7,1m por 14,6 m de fondo.
Una Bodega N° 7 destinada a la elaboración de grasa, de 20,50 metros de largo, 8 metros de ancho y 3,70 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de fonolita, con canales de zinc por el lado Este, piso de cemento. Con dos puertas	Grasería. Construcción de mampostería, madera y zinc de 8m de frente y 16,8 de fondo y un anexo de 5 x 5 m. Anexo. Estanque. De 5m por 4m por 1,5m.
No se señala en informe	Loza en forma de XXX con su base ancha. - De oeste a este 39,60 m; Norte -Sur parte angosta

	5,20m ancho medio; parte ancha 14 m; largo de la parte angosta 21,20m; de la parte ancha 18,40 m. Construcción de piedra y cemento. Tiene una fundación de cemento p grúa de 3x3x0,3 m alto y una baliza de cemento de 0,5x0,5x2,5 m de altura.
Casa habitación para obreros de la compañía, situada en Hanga Piko, de 10,30 metros de largo, 5,55 metros de ancho y 2,80 metros de altura media. Construcción de madera con techo de fonolita, con canales de zinc por los lados este u oeste, piso de madera y un corredor por el lado oeste. Compuesta de tres piezas. Con dos puertas y cuatro ventanas.	Casa Habitación encargado de cueros. Construcción de madera de 10m por 4m. Suelo de cemento y techo de zinc. Tiene una cocina anexa de 8m por 3m.
Cocina anexa a la casa habitación de 6,30 metros de largo, 5,80 metros de ancho y 2,20 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de fonolita y piso de madera. Con una puerta.	Tiene una cocina anexa de 8m por 3m.
Estanque de piedra y cemento para agua de bebida anexo a la cocina de 3,4 metros de largo, 2,10 metros de ancho y 1,80 metros de profundidad.	
Casa habitación para obreros de la compañía, situada en el cerro de Hanga Piko, de 7,60 metros de largo, 4,70 metros de ancho y 2,40 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de zinc acanalado, con canales de zinc por los lados este y oeste. Compuesta de dos piezas. Con una puerta y dos ventanas.	
Estanque de piedra y cemento para agua de bebida anexo a la casa habitación, de 2,55 metros de largo, 1,70 metros de ancho y 1,20 metros de profundidad.	Bodega N°. 1.- Construcción de 14,15 mtrs de frente, 21,40 de fondo y 3, 50 mtrs de altura media.- Paredes de cemento hasta altura de 3 mtrs. Con cumbreras de 2 y 1/2 mtrs. Techado de zinc y suelo de cemento.- envigado completo de madera.----- construida en 1957
Cocina anexa a la casa habitación de 4,20 metros de largo, 3,65 metros de ancho y 2,30 metros de altura media. Construcción de madera con techo de zinc acanalado y piso de tierra, forro exterior de zinc acanalado y sin forro interior. Con dos puertas.	Anexo: 22 a- Pañol base de cemento de 3,30 m de largo, 2 m de ancho y 2,80 m de altura media. Construcción de madera con techo de zinc acanalado construcción de madera con techo de zinc acanalado, piso de cemento y forro exterior de zinc acanalado.
Una bodega N° 3 para guardar materiales situada al este del muelle, de 10,5 m de largo 6,70 metros de ancho y 3,70 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de zinc acanalado, con piso de cemento. Con una puerta.	
Un muelle de atraque para embarcaciones menores, de 20,70 m de largo coma a 16,20 m de ancho y 1.60 m de altura. Construcción de piedra y cemento. Tiene además dos pilotes de concreto armado de 0,77 metros de largo, 0,72 metros de ancho y 3,95 m de alto. 1 situado en el muelle y el otro instalado en la roca MOTUKAREKE frente al muelle.	
Un Varadero para embarcaciones menores de concreto, de 29.40 metros de largo y 3,70 metros de ancho.	

Una bodega N° 4 destinada a casa de botes, situada al norte del muelle, de 22,55 m de largo, 7,70 y metros de ancho y 3,70 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de zinc, piso de cemento. Con una puerta.	Bodega No. 2.- Construcción situada al Oeste del Muelle de 18,20 mtrs. De largo. 9,15 mtrs. De ancho y 5 metros de altura media. - construcción. De madera con techo de zinc acanalado, con canaletas de zinc por los lados Este y Oeste, piso de piedra y cemento, forro exterior de zinc acanalado. - Anexo: 22/a.-pañol de base de cemento de 3,30 mtrs. largo 2 mtrs. de ancho y 2,00? de altura media. - construcc. de madera con techo de zinc acanalado, piso de cemento, forro exterior de zinc acanalado. - construida en 1927
Un Varadero para Embarcaciones Menores, de 16,80 metros de largo y 2,55 m de ancho. Anexo a bodega N° 4.	Un estanque de cemento para agua, anexo a la bodega en N° 2 de 5,55 metros de largo, 4 metros de ancho y 1,65 de alto. Costados de 0,5 m espesor.
Una bodega N° 5 para almacenaje de cueros, situada al Este del Muelle, de 16,45 metros de largo, 8,65 metros de ancho y 3,65 metros de altura media. Construcción de madera con techo de Zinc acanalado, piso de cemento. Con dos puertas.	(item 23) Bodega (para cemento y madera).- Construcción de cemento de 24 mtrs. De largo y 7 mtrs de fondo. - Un costado de hormigón. - techado fierro acanalado. - Año 1951
Una Bodega N° 6 para guardar materiales, actualmente en poder de la Armada, de 14,80 metros de largo, 7 metros de ancho y 3,95 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de fonolita, piso de cemento. – Con una puerta.	
Una Bodega N° 7 destinada a la elaboración de grasa, de 20,50 metros de largo, 8 metros de ancho y 3,70 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de fonolita, con canales de zinc por el lado Este, piso de cemento. Con dos puertas	varadero o casa de botes. - para embarcaciones menores. - dimensione: 12 mtrs de frente y 18,20 mtrs de fondo en su parte techado (zinc).- frente de pirca, costado oeste de pirca, costado este 14 mtrs de mampostería y 4,20 mtrs de pirca, fondo corresponde muralla cemento del Item 23.- Rampla de 3,50 mtrs de ancho y 40 mtrs de largo.- la rampla es de cemento y piedra.-
No se señala en informe	
Casa habitación para obreros de la compañía, situada en Hanga Piko, de 10,30 metros de largo, 5,55 metros de ancho y 2,80 metros de altura media. Construcción de madera con techo de fonolita, con canales de zinc por los lados este u oeste, piso de madera y un corredor por el lado oeste. Compuesta de tres piezas. Con dos puertas y cuatro ventanas.	
Cocina anexa a la casa habitación de 6,30 metros de largo, 5,80 metros de ancho y 2,20 metros de altura media. Construcción de piedra y cemento con techo de fonolita y piso de madera. Con una puerta.	Bodega de Cueros. Construcción de madera de 16,6 m de frente y 8,6 m de fondo con techo de zinc y suelo de cemento. Tiene una solera de cemento y piedra por el frente de 16,6 m por 1 m de ancho y 0,5 de espesor.
Estanque de piedra y cemento para agua de bebida anexo a la cocina de 3,4 metros de largo, 2,10 metros de ancho y 1,80 metros de profundidad.	Bodega de combustibles. Construcción de mampostería hasta 2m de altura y el resto zinc. Techo de zinc, suelo de cemento. Frente 7,1m por 14,6 m de fondo.
Casa habitación para obreros de la compañía, situada en el cerro de Hanga Piko, de 7,60 metros de largo, 4,70 metros de ancho y 2,40 metros de altura	Grasería. Construcción de mampostería, madera y zinc de 8m de frente y 16,8 de fondo y un anexo de 5 x 5 m. Anexo. Estanque. De 5m por 4m por 1,5m.

media. Construcción de piedra y cemento con techo de zinc acanalado, con canales de zinc por los lados este y oeste. Compuesta de dos piezas. Con una puerta y dos ventanas.	
Estanque de piedra y cemento para agua de bebida anexo a la casa habitación, de 2,55 metros de largo, 1,70 metros de ancho y 1,20 metros de profundidad.	Loza en forma de XXX con su base ancha. - De oeste a este 39,60 m; Norte -Sur parte angosta 5,20m ancho medio; parte ancha 14 m; largo de la parte angosta 21,20m; de la parte ancha 18,40 m. Construcción de piedra y cemento. Tiene una fundación de cemento p grúa de 3x3x0,3 m alto y una baliza de cemento de 0,5x0,5x2,5 m de altura.
Cocina anexa a la casa habitación de 4,20 metros de largo, 3,65 metros de ancho y 2,30 metros de altura media. Construcción de madera con techo de zinc acanalado y piso de tierra, forro exterior de zinc acanalado y sin forro interior. Con dos puertas.	Casa Habitación encargado de cueros. Construcción de madera de 10m por 4m. Suelo de cemento y techo de zinc. Tiene una cocina anexa de 8m por 3m.

VIII. EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN SEGÚN TABLA DE ATRIBUTOS

Valor urbano imagen:	2	Valor arquitectónico representatividad:	1
Valor urbano conjunto:	1	Valor arquitectónico singularidad:	2
Valor urbano entorno patrimonial:	0	Valor arquitectónico morfología:	1
Valor histórico relevancia:	2	Valor económico actividades económicas:	1
Valor histórico reconocimiento especializado:	2	Valor económico aporte urbano:	2
Valor social Reconocimiento:	2	Valor social representatividad:	2
PUNTAJE TOTAL			17

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES MORFOLÓGICAS Y ARQUITECTÓNICAS

EMPLAZAMIENTO	Sector Haña Piko	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO	Aislado
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS	Cimientos de piedra labrada (<i>Paenga</i>), Muros de hormigón con materiales locales (arena, cal, mampostería en piedra), bóveda de hormigón.	Nº PISOS	1
ESTRUCTURA	Hormigón y mampostería armada	ALTURA	Variable según estructura
FACHADA	Estucada y pintura blanca	OTROS	

GRADO DE HOMOGENEIDAD DE LOS INMUEBLES EN LA ZONA		50%
(promedio de las edificaciones que quedan del conjunto)		
Bodega (ID 1.6)	50%	
Estanque (ID 1.7)	60%	
Bodega combustible (ID 1.14)	50%	
Grasería (ID 1.15)	50%	
GRADO DE SUSTITUCIÓN Y/O ALTERACIÓN DE LOS INMUEBLES EN SU CONJUNTO		60 %
(promedio de las edificaciones que quedan del conjunto)		
Bodega (ID 1.6)	60%	
Estanque (ID 1.7)	50%	
Bodega combustible (ID 1.14)	60%	
Grasería (ID 1.15)	60%	
ESTADO DE CONSERVACIÓN EDIFICACIONES		
REGULAR		

IX. DATOS CATASTRO

FECHA	24-02-2024		
NOMBRE ENCUESTADOR	Lya Edmunds, Mahina Pakarati	PROFESIÓN	Arquitecto
LLENADO EN	Ambas	INSPECCIÓN	Inspección exterior y visual interior