


I. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ZONA

ID Ficha	Región	Comuna	Provincia
ZCH_02	Valparaíso	Isla de Pascua	Isla de Pascua
DENOMINACIÓN	Koreha Viri Viri Ngao		

II. ANTECEDENTES GENERALES

Tipo de propiedad Fiscal Tipo de tenencia Administrado Comunidad Indígena Ma'u Henua. Destino original Sistema de almacenamiento y distribución de agua Destino Actual Uso ocasional y abandono parcial. Periodicidad de uso Estacional/Ocasional Superficie edificada 35,29 m²	PLANO DE UBICACIÓN 
Superficie Terreno No tiene límites establecidos	Periodo de Construcción 1900-1953

III. ELEMENTOS DE VALOR PATRIMONIAL EN LA ZONA

TIPO Y CANTIDAD DE ELEMENTOS

- 1. ICH-BC_2.4 Estanque
- 2. ICH-BC_2.5 Abrevadero
- 3. ICH-BC_2.6 Abrevadero
- 4. ICH-BC_2.7 Abrevadero semi enterrado

MONUMENTOS HISTÓRICOS: 1 (Toda la Isla)
SITIO(S) ARQUEOLÓGICO(S): 0
ZONA TÍPICA: 0

ÁREA DE CONSERVACIÓN



- ICH-BC_2.4 Estanque
- ICH-BC_2.5 Abrevadero
- ICH-BC_2.6 Abrevadero
- ICH-BC_2.7 Abrevadero semi enterrado



IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO

El conjunto es un sistema integrado de infraestructura hídrica compuesto por un estanque de agua, dos abrevaderos y otras estructuras asociadas que ya no existen (molino de viento, cañerías y pozo). Este sitio refleja la importancia de la gestión del agua en el periodo histórico de Rapa Nui, adaptándose a las condiciones ambientales y culturales de la isla

Estanque para agua (ID 2.4)

Este estanque fue construido entre 1920 y 1953, diseñado para almacenar agua proveniente del molino y abastecer a los abrevaderos anexos. Con dimensiones de 4.84 metros de largo, 4.88 metros de ancho y 1.83 metros de alto, el estanque está hecho de piedra y cemento, destacándose por su robustez y durabilidad. Esta estructura era el núcleo del sistema hidráulico de Korega Viri Viri Njao (Vinapu), conservando el agua para distribuirla en el área.

Abrevaderos (ID 2.5 – 2.6 – 2.7)

Tres abrevaderos, complementaban el sistema de distribución de agua en Korega Viri Viri Njao (Vinapu). El primero mide 10.7 metros de largo, 0.7 metros de ancho y 0.3 metros de alto, mientras que el segundo adosado al estanque de agua tiene unas dimensiones de 4.8 metros de largo, 0.7 metros de ancho y 0.3 metros de alto. Además de los abrevaderos mencionados, existe otro abrevadero en el área, numero ID 2.7. Esta estructura, aunque actualmente en ruinas, muestra los restos de lo que fue un abrevadero más. Estaban construidos con piedra y cemento, y su diseño alargado permitía que el ganado accediera al agua fácilmente.

V. VALORES Y ATRIBUTOS

Valor Histórico

El conjunto representa un proceso de adaptación a las necesidades de la isla, con tecnologías externas como el molino de viento, que fueron integradas al entorno local para asegurar el acceso a agua.

Valor Arquitectónico

La utilización de materiales locales como piedra volcánica y cemento coral garantiza la robustez y durabilidad de las estructuras, adaptándose a las condiciones geográficas y climáticas de Rapa Nui.

Valor social

Representa una parte significativa de la historia social y económica de la isla, siendo fundamental para la actividad ganadera y el bienestar de la comunidad.

Valor Urbano

El sistema hidráulico, ubicado estratégicamente, contribuye al paisaje rural costero de Rapa Nui.

Valor Económico

Aunque en estado deteriorado, la conservación del conjunto puede aportar al desarrollo económico local a través de la valorización cultural y el turismo patrimonial.

VI. FOTOGRAFÍAS GENERALES DE LA ZONA

Foto 2.4 Estanque para agua



Foto 2.5 Abrevadero – 2.7 Abrevadero semi enterrado



Foto 2.6 Abrevadero adosado al estanque



VII. REGISTROS ENCONTRADOS

INVENTARIO ARMADA AÑO 1953	INVENTARIO ARMADA AÑO 1964
2.1 Un Molino de viento para agua en Vinapu, montado en torres cónicas cuadrangulares de varillas de fierro, de 8,70 metros de altura y 1,80 metros en la base, montadas en fundación de piedra y cemento. Diámetro de la rueda de viento 6 pies. Cilindro de 0.50 metros de longitud y 0.40 metros de circunferencia exterior.	Un Molino de viento para agua en Vinapu, montado en torres cónicas cuadrangulares de varillas de fierro, de 8,70 metros de altura y 1,80 metros en la base, montadas en fundación de piedra y cemento. Diámetro de la rueda de viento 6 pies. Cilindro de 0.50 metros de longitud y 0.40 metros de circunferencia exterior.
2.2 Pozo de 3,5 metros de profundidad y 1 metro de diámetro.	Pozo de 3,5 metros de profundidad y 1 metro de diámetro
2.3 Una instalación cañería de descarga del molino al estanque de 1" diámetro de 36 m de long,	Una instalación cañería de descarga del molino al estanque de 1" diámetro de 36 m de long,
2.4 Un estanque de piedra y cemento de 3,30 metros de largo, 3,20 metros de ancho y 1,7 metros de alto, para el almacenamiento del agua del molino y para surtir los abrevaderos anexos	Un estanque de piedra y cemento de 3,30 metros de largo, 3,20 metros de ancho y 1,7 metros de alto, para el almacenamiento del agua del molino y para surtir los abrevaderos anexos
2.5 Abrevadero de piedra y cemento, 10,7x0,7x0,3	Abrevadero de piedra y cemento, 10,7x0,7x0,3
2.6 Abrevadero de piedra y cemento, 4,8x0,7x0,3	Abrevadero de piedra y cemento, 4,8x0,7x0,3
2.7 Abrevadero de piedra y cemento, 11x0,7x0,3	Abrevadero de piedra y cemento, 11x0,7x0,3

VIII. EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN SEGÚN TABLA DE ATRIBUTOS

Valor urbano imagen:	1	Valor arquitectónico representatividad:	1
Valor urbano conjunto:	1	Valor arquitectónico singularidad:	1
Valor urbano entorno patrimonial:	0	Valor arquitectónico morfología:	1
Valor histórico relevancia:	1	Valor económico Actividades económicas:	1
Valor histórico reconocimiento especializado:	2	Valor económico Aporte Urbano:	0
Valor social Reconocimiento:	1	Valor económico representatividad:	1

PUNTAJE TOTAL	11
---------------	----

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES MORFOLÓGICAS Y ARQUITECTÓNICAS

EMPLAZAMIENTO	Sector Korega Viri Viri Nao (Vinapu)	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO	Aislado
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS	Cimientos de piedra labrada (Paenga), Muros de hormigón con materiales locales (arena, cal, mampostería en piedra), bóveda de hormigón.	Nº PISOS	1
ESTRUCTURA	Hormigón y mampostería armada	ALTURA	Variable según estructura (0.33 m a 1.8m)
FACHADA	Estucada y pintura blanca	OTROS	

GRADO DE HOMOGENEIDAD DE LOS INMUEBLES EN LA ZONA (promedio de las edificaciones que quedan del conjunto)	45%
Estanque: 50%	
Abrevaderos: 40%	
GRADO DE SUSTITUCIÓN Y/O ALTERACIÓN DE LOS INMUEBLES EN SU CONJUNTO (promedio de las edificaciones que quedan del conjunto)	57,5 %
Estanque: 50%	
Abrevaderos: 65%	
ESTADO DE CONSERVACIÓN EDIFICACIONES REGULAR	

IX. DATOS CATASTRO

FECHA	24-02-2024		
NOMBRE ENCUESTADOR	Lya Edmunds, Mahina Pakarati	PROFESIÓN	Arquitecto
LLENADO EN	Ambas	INSPECCIÓN	Inspección exterior y visual interior