


I. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA ZONA

ID Ficha	Región	Comuna	Provincia
ZCH_08	Valparaíso	Isla de Pascua	Isla de Pascua
DENOMINACIÓN	Peka Peka		

II. ANTECEDENTES GENERALES

Tipo de propiedad Fiscal Tipo de tenencia Administrado Comunidad Indígena Ma'u Henua. Destino original Sistema de almacenamiento y distribución de agua Destino Actual Uso ocasional y abandono parcial. Periodicidad de uso Estacional/Ocasional Superficie edificada 39,58 m²	PLANO DE UBICACIÓN 
Superficie Terreno No tiene límites establecidos	Periodo de Construcción 1900-1953

III. ELEMENTOS DE VALOR PATRIMONIAL EN LA ZONA

TIPO Y CANTIDAD DE ELEMENTOS

- 1. ICH-BC_8.4 Estanque
- 2. ICH-BC_8.6 Abrevadero
- 3. ICH-BC_8.8 Abrevadero

MONUMENTOS HISTÓRICOS: 1 (Toda la Isla)
SITIO(S) ARQUEOLÓGICO(S): 1
ZONA TÍPICA: 0

ÁREA DE CONSERVACIÓN



- ICH-BC_8.4 Estanque
- ICH-BC_8.6 Abrevadero
- ICH-BC_8.8 Abrevadero



IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO

El conjunto de Peka Peka es parte de un sistema hidráulico, compuesto por un estanque, abrevaderos y un pozo, que fueron construidos entre 1900 y 1920. El sistema fue utilizado para almacenar y distribuir agua tanto para las actividades de la comunidad como para el ganado.

Estanque (ID 8.4)

Descripción: Estanque de piedra y cemento de 4.81 metros de largo, 4.81 metros de ancho y 2.0 metros de alto. Este estanque almacenaba agua proveniente de un molino y surtía a los abrevaderos anexos.
Estado Actual: El estanque sigue siendo funcional en su uso ocasional, aunque presenta fisuras y desprendimientos en el revestimiento, especialmente en su parte norte debido a la erosión.

Abrevadero Oeste (ID 8.6)

Descripción: Abrevadero de piedra y cemento de 10.83 metros de largo, 1.22 metros de ancho y 0.33 metros de alto, ubicado al oeste del estanque. Se utilizaba para proporcionar agua al ganado.
Estado Actual: El abrevadero está en buen estado, aunque presenta signos de desgaste en sus paredes y sigue siendo utilizado de manera ocasional.

Abrevadero Este (ID 8.8)

Descripción: Abrevadero de piedra y cemento de 3.82 metros de largo, 0.85 metros de ancho y 0.33 metros de alto, ubicado al este del estanque.
Estado Actual: Similar al abrevadero oeste, el abrevadero este está funcional, pero presenta grietas y erosión que requieren mantenimiento.

Pozo (ID 8.2)

Descripción: Pozo de 4.50 metros de profundidad y 0.60 metros de diámetro, utilizado para extraer agua y distribuirla a través de las cañerías. (registro año 1963)
Estado Actual: El pozo sigue en uso activo y presenta una estructura de protección de piedra que ha mantenido su estabilidad a lo largo del tiempo.

Estructuras Desaparecidas:

Molino de Viento (ID 8.1): El molino original ya no está en el sitio.
Cañerías (ID 8.3; ID 8.5 y ID 8.9): Las cañerías que conectaban el molino con el estanque y los abrevaderos ya no están presentes.
Abrevadero (ID 8.10): No se encuentra vestigios del tercer abrevadero, podría estar ubicado hacia el interior.

V. VALORES Y ATRIBUTOS

Valor Histórico

Este sistema hidráulico representa un hito histórico en la gestión del agua en Rapa Nui, adaptado a las condiciones locales, y con tecnologías importadas como el molino de viento.

Valor Arquitectónico

El uso de materiales locales como piedra volcánica y cemento coral asegura la durabilidad y robustez de las estructuras, adaptándose bien al entorno geográfico y climático de la isla.

Valor Social

El sistema de agua fue fundamental para el bienestar social y la actividad ganadera en Rapa Nui, reflejando la importancia del manejo del agua en la vida cotidiana de la comunidad.

Valor Urbano

Aunque se encuentra aislado, el sistema hidráulico tiene un impacto importante en el paisaje rural costero de Rapa Nui.

Valor Económico

Aunque el sistema está deteriorado, su conservación tiene el potencial de generar ingresos a través de la valorización cultural y el turismo patrimonial.

VI. FOTOGRAFÍAS GENERALES DE LA ZONA

Foto 8.4 Estanque para agua



Foto 8.6 Abrevadero



Foto 8.8 Abrevadero



Foto 8.1 Pozo



VII. REGISTROS ENCONTRADOS

INVENTARIO ARMADA AÑO 1953	INVENTARIO ARMADA AÑO 1964
ID 8.1 Un Molino de viento para agua en Ovahe, montado en torres cónicas cuadrangulares de varillas de madera, de 7.80 metros de altura y 1.90 metros en la base, montadas en fundación de piedra y cemento. Diámetro de la rueda de viento 6 pies. Cilindro de 0.55 metros de longitud y 0.35 metros de circunferencia exterior.	Un Molino de viento para agua en Ovahe, montado en torres cónicas cuadrangulares de varillas de madera, de 7.80 metros de altura y 1.90 metros en la base, montadas en fundación de piedra y cemento. Diámetro de la rueda de viento 6 pies. Cilindro de 0.55 metros de longitud y 0.35 metros de circunferencia exterior.
ID 8.2 Pozo de 4.50 metros de profundidad y 0.60 metros de diámetro.	Pozo de 4.50 metros de profundidad y 0.60 metros de diámetro.
ID 8.3 Una instalación de cañería de descarga del molino al estanque de 3/4" de diámetro, 35 m de longitud.	Una instalación de cañería de descarga del molino al estanque de 3/4" de diámetro, 35 m de longitud.
ID 8.4 Un estanque de piedra y cemento de 3.50 metros de largo, 3.30 metros de ancho y 1.85 metros de alto, para el almacenamiento del agua del molino y para surtir los abrevaderos anexos.	Un estanque de piedra y cemento de 3.50 metros de largo, 3.30 metros de ancho y 1.85 metros de alto, para el almacenamiento del agua del molino y para surtir los abrevaderos anexos
ID 8.5 Una instalación de cañería de 1" de diámetro, 8,10 m de longitud para surtir agua a los abrevaderos anexos.	Una instalación de cañería de 1" de diámetro, 8,10 m de longitud para surtir agua a los abrevaderos anexos.
ID 8.6 Un abrevadero de piedra y cemento, situado al oeste del estanque de 10,55 m de largo, 0,75 m de ancho y 0,2 alto.	Un abrevadero de piedra y cemento, situado al oeste del estanque de 10,55 m de largo, 0,75 m de ancho y 0,2 alto.
ID 8.7 Una instalación de cañería de 1" de diámetro, 6,60 m de longitud para surtir agua de un abrevadero a otro.	Una instalación de cañería de 1" de diámetro, 6,60 m de longitud para surtir agua de un abrevadero a otro.
ID 8.8 Un abrevadero de piedra y cemento, situado al este del estanque de 3,5 m de largo, 0,53 m de ancho y 0,2 alto.	Un abrevadero de piedra y cemento, situado al este del estanque de 3,5 m de largo, 0,53 m de ancho y 0,2 alto.
ID 8.9 Una instalación de cañería de 3/4" de diámetro, 305 m de longitud desde el volcán Rano Raraku al abrevadero.	Una instalación de cañería de 3/4" de diámetro, 305 m de longitud desde el volcán Rano Raraku al abrevadero.
ID 8.10 Un abrevadero de piedra y cemento, de 13,50 m de largo, 0,70 m de ancho y 0,2 alto.	Un abrevadero de piedra y cemento, de 13,50 m de largo, 0,70 m de ancho y 0,2 alto.

VIII. EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN SEGÚN TABLA DE ATRIBUTOS

Valor urbano imagen:	1	Valor arquitectónico representatividad:	1
Valor urbano conjunto:	1	Valor arquitectónico singularidad:	1
Valor urbano entorno patrimonial:	1	Valor arquitectónico morfología:	1
Valor histórico relevancia:	2	Valor económico Actividades económicas:	1
Valor histórico reconocimiento especializado:	2	Valor económico Aporte Urbano:	0
Valor social Reconocimiento:	1	Valor económico representatividad:	1
PUNTAJE TOTAL			11

CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES MORFOLÓGICAS Y ARQUITECTÓNICAS

EMPLAZAMIENTO	Sector Peka Peka	SISTEMA DE AGRUPAMIENTO	Aislado
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS	Cimientos de piedra labrada (<i>Paenga</i>), Muros de hormigón con materiales locales (arena, cal, mampostería en piedra), bóveda de hormigón.	Nº PISOS	1
ESTRUCTURA	Hormigón y mampostería armada	ALTURA	Variable según estructura (0.33 m a 2.22 m)
FACHADA	Estucada y pintura blanca	OTROS	

GRADO DE HOMOGENEIDAD DE LOS INMUEBLES EN LA ZONA		55%
(promedio de las edificaciones que quedan del conjunto)		
Estanque:	50%	
Abrevadero Oeste:	60%	
Abrevadero Este:	50%	
Pozo:	60%	
GRADO DE SUSTITUCIÓN Y/O ALTERACIÓN DE LOS INMUEBLES EN SU CONJUNTO		47,5 %
(promedio de las edificaciones que quedan del conjunto)		
Estanque:	50%	
Abrevadero Oeste:	40%	
Abrevadero Este:	60%	
Pozo:	40%	
ESTADO DE CONSERVACIÓN EDIFICACIONES		
REGULAR		

IX. DATOS CATASTRO

FECHA	24-02-2024		
NOMBRE ENCUESTADOR	Lya Edmunds, Mahina Pakarati	PROFESIÓN	Arquitecto
LLENADO EN	Ambas	INSPECCIÓN	Inspección exterior y visual interior

