BNPB

Bukti Kebakaran di Konsesi PT Merauke Sawit Jaya

Kecamatan Jagebob dan Animha, Kabupaten Merauke, Papua Selatan

Dipresentasikan oleh

Tim Ahli dan Tim Sus IT BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jakarta, 3 November 2026

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026

Ditujukan khusus untuk Kepala BNPB

Bukti satelit, citra, dan pantauan udara menunjuk satu pola: lahan PT Merauke Sawit Jaya dibuka dengan api sepanjang 2026

BNPB

DI DALAM BATAS KONSESI, 2026

3.808
hotspot, 14 Jun sampai 2 Nov

12 kali
lebih padat dari sekitarnya

PERINGKAT PAPUA SELATAN

1
dari **24 konsesi** berapi

Tepi lahan PT Merauke Sawit Jaya, 31 Oktober



Batang pohon menghitam di tepi hutan, ekskavator menumbangkan pohon di lahan terbuka

Empat lapis bukti

Api berulang di dalam batas. *Hotspot* terdeteksi pada **84 hari**; Oktober saja **2.765 titik**.

Lahan terbuka bertambah. Citra Sentinel-2: **sekitar 9.000 ha** pada 5 Jun menjadi **sekitar 17.000 ha** pada 28 Okt.

Tidak pernah sebesar ini. Titik 2026 sudah **6,7 kali** tahun El Nino 2015.

Dilihat langsung dari udara. Semak dibakar sebelum pohon ditumbangkan; tidak tampak regu maupun sekat bakar.

Sumber: *NASA FIRMS dan Copernicus Sentinel-2, diolah BNPB; pantauan udara BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Daftar Isi

Bukti Kebakaran di Konsesi PT Merauke Sawit Jaya

01 Bukti Satelit dan Citra 4–10

02 Bukti Udara dan Dasar Hukum 11–14


01

Bukti Satelit dan Citra

01 **Bukti Satelit dan Citra** 4–10

02 Bukti Udara dan Dasar Hukum 11–14

3.808 titik jatuh di dalam batas konsesi 38.788 ha; titik terbaru menumpuk di tepi blok yang baru dibuka



Citra SWIR 28 Okt 2026 Batas konsesi Titik 14 Jun sampai 26 Okt Titik 27 Okt sampai 2 Nov

Sumber batas: Konsesi Kemenhut 2014 via GFW; Sentinel-2; WGS84; UTM 54S; Bukan peta HGU resmi

Identitas lahan

- **PT Merauke Sawit Jaya**, konsesi kelapa sawit **38.788 ha** di Kecamatan Jagebob dan Animha, Kabupaten Merauke.
- Batas dari peta konsesi sawit Kemenhut 2014 (via Global Forest Watch); bukan peta HGU ATR/BPN.
- Blok kebun bergrid tampak jelas di citra dan berimpit dengan batas konsesi.
- Titik merah 27 Okt sampai 2 Nov menumpuk di blok utara dan barat yang baru dibuka; di dalam batas tercatat **153 titik** pada 31 Okt, hari tim terbang.
- Gambut di dalam batas: nol; api di tanah mineral menyebar cepat di permukaan.


Sumber: *NASA FIRMS dan Sentinel-2 28 Okt 2026, diolah BNPB; konsesi Kemenhut 2014 via GFW*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Citra Sentinel-2: lahan terbuka di dalam batas naik dari sekitar 9.000 ha pada 5 Juni menjadi sekitar 17.000 ha pada 28 Oktober


BNPB

Sebelum api: 5 Juni 2026



Blok utara dan segitiga tengah masih hutan (hijau)

Sesudah api: 28 Oktober 2026



Blok baru terbuka; segitiga tengah gelap bekas bakar

Cara membaca citra

- **Kanal SWIR** (inframerah gelombang pendek): vegetasi hijau, tanah terbuka jingga-merah muda, bekas bakar cokelat gelap, api aktif merah terang.
- **Bertambah sekitar 8.200 ha** lahan tanpa vegetasi, kini **sekitar 44%** dari luas konsesi.
- **Sejalan dengan satelit api:** luas piksel ber-hotspot sampai 26 Okt **sekitar 18.000 ha**.
- **Batas biru** = konsesi Kemenhut 2014; hampir seluruh blok kebun yang terbuka berada di dalam batas ini.

Sumber: *Copernicus Sentinel-2 L2A, 5 Jun dan 28 Okt 2026, luas di dalam batas konsesi, diolah BNPB*


© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Api di konsesi melonjak sejak September: Oktober mencatat 2.765 titik, 72,6% dari titik 2026

BNPB

Hotspot di dalam batas per bulan

***Hotspot* VIIRS S-NPP**, titik, Juni sampai 2 November 2026



Yang terbaca

- **Bukan api sesaat.** Api pertama 14 Jun; sejak 1 September *hotspot* muncul pada **59 hari** dari **63 hari**.
- **September dan Oktober** menyumbang **3.607 titik**, masa puncak pembukaan blok baru.
- **Satu kompleks api** di Jagebob menyala **50 hari** berturut-turut dengan **2.474 titik**.
- **Api belum padam:** titik masih tercatat tiap hari sampai 2 Nov.

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP, diolah BNPB, keyakinan nominal dan tinggi, hari WIB*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Api tidak datang dari luar: titik di dalam batas 12 kali lebih padat dibanding cincin sekitar 75.000 ha di sekelilingnya

BNPB

24 OKT SAMPAI 2 NOV

34,4
titik per seribu ha di dalam

2,8
titik per seribu ha di luar

Lokasi titik unik per hari

HARI	DI DALAM BATAS	CINCIN LUAR BATAS
24 Okt	127	3
25 Okt	238	60
26 Okt	160	14
27 Okt	99	2
28 Okt	106	17
29 Okt	141	9
30 Okt	120	9
31 Okt	153	70
1 Nov	95	17
2 Nov	88	8

Kenapa ini penting

- **Total sepuluh hari: 1.327 titik** di dalam batas, **209 titik** di cincin luar yang dua kali lebih luas.
- **Api bermula di dalam,** bukan merambat dari kampung atau hutan sekitar.
- **Lahan tetangga** PT Selaras Inti Semesta dan PT Medcopapua Alam Lestari hampir tanpa titik pada hari terbang.


Sumber: *NASA FIRMS lokasi unik, diolah BNPB, 24 Okt sampai 2 Nov 2026; pantauan udara BNPB*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Di antara 24 konsesi berapi di Papua Selatan, PT Merauke Sawit Jaya mencatat titik terbanyak 2026

Hotspot 2026 per konsesi s.d. 26 Okt, delapan teratas Papua Selatan

Titik VIIRS S-NPP



Beda dengan yang lain

- **Paling padat: sekitar 18.000 ha** piksel api, hampir separuh konsesi; HPH dan HTI lain yang lebih luas di bawah seperlima.
- **Satu-satunya konsesi sawit** di jajaran atas; sisanya izin kayu (HPH, HTI).
- **Kompleks aktif: 15 kompleks** pada 20 Okt sampai 26 Okt, seluruhnya di Jagebob dan Animha.


Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP, diolah BNPB, s.d. 26 Okt 2026; konsesi Kemenhut via GFW dan Trase*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Titik 2026 di konsesi ini sudah 6,7 kali tahun El Nino 2015, rekor sejak satelit VIIRS mulai mengamati

Hotspot di dalam batas per tahun

***Hotspot* VIIRS S-NPP**, titik, 2012 sampai 12 Oktober 2026



Pembanding

- **Tahun terbanyak sebelumnya** 2015, tahun El Nino kuat dengan kemarau panjang; 2026 sudah jauh melampauinya sebelum musim api selesai.
- **MODIS sejak 2003** memberi pola sama: **726 titik** pada 2026, **106 titik** pada 2015.
- **Tahun normal** 2016 sampai 2025 hampir tanpa api di lahan ini.
- **Artinya:** lonjakan 2026 bukan cuaca semata, tetapi bertepatan dengan pembukaan blok kebun baru.

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP dan MODIS, diolah BNPB, s.d. 12 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

02

Bukti Udara dan Dasar Hukum

01 Bukti Satelit dan Citra 4–10

02 **Bukti Udara dan Dasar Hukum** 11–14

Dari udara: semak dibakar dulu di bawah pohon tegak, pohon ditumbangkan sesudahnya, tanpa regu dan sekat bakar

1. Semak dibakar



Asap di lantai hutan, pohon masih tegak

2. Pohon ditumbang



Ekskavator di lahan baru dibuka

3. Kayu ditumpuk



Kayu tumbang ditumpuk berbaris

Klaim dan kenyataan

- **Klaim perusahaan:** pohon ditebang dulu, kayu disusun, baru dibakar terkendali.
- **Kenyataan:** batang pohon yang masih tegak menghitam setinggi semak; api lewat sebelum pohon ditebang.
- **Api di samping alat berat** yang sedang bekerja, mengikuti batas lahan yang dibuka.
- **Tidak dijaga:** tidak tampak regu atau sekat bakar; api menjalar ke hutan sekitar.

Sumber: *Pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Temuan berhadapan langsung dengan dua larangan dan satu kewajiban pelaku usaha perkebunan

Aturan dan bukti

	ATURAN	BUKTI YANG ADA
Larangan membakar	UU 39/2014 Pasal 56: pelaku usaha perkebunan dilarang membuka lahan dengan cara membakar.	Foto udara: semak dibakar sebelum pohon ditumbang, api di samping ekskavator yang bekerja.
Wajib sarana pengendalian	UU 39/2014 Pasal 56: wajib punya sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran.	Tidak tampak regu atau sekat bakar; api menyala **84 hari** dan menjalar ke hutan.
Larangan lingkungan	UU 32/2009 Pasal 69: setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar.	**3.808 titik** di dalam batas, **12 kali** lebih padat dari sekitarnya.
Tata cara tanpa bakar	Permentan 5/2018: pembukaan lahan perkebunan wajib tanpa membakar.	Pola bakar lalu tebang bertentangan langsung dengan tata cara ini.

Yang masih perlu dipastikan

- **Status izin dan pemegang hak** sekarang (HGU, IUP-B) dari ATR/BPN dan Kementan; batas di deck ini peta 2014.
- **Siapa yang membuka lahan:** Merauke juga lokasi PSN pangan dan energi; pastikan alat berat milik siapa.
- **Foto udara asli bergeotag** dari tim; berkas di deck sudah tanpa koordinat.
- **Cek lapangan** di kompleks aktif: bekas bakar, alat, dan saksi.

Sumber: *UU 39/2014 Perkebunan; UU 32/2009 PPLH; Permentan 5/2018; data satelit dan pantauan udara BNPB*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Enam langkah tindak lanjut: bukti diserahkan ke penegak hukum, api di konsesi dipadamkan, perusahaan dipanggil

BNPB

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
Serahkan berkas bukti Segera	Deck ini, data titik, citra, foto, dan video udara diserahkan sebagai bahan penyelidikan dugaan pembakaran lahan.	Kementerian Lingkungan Hidup; Polri
Panggil PT Merauke Sawit Jaya Segera	Klarifikasi pembukaan lahan, minta hentikan pembakaran dan padamkan api di areal serta sekitarnya.	Pemkab Merauke; Kementerian Pertanian
Pastikan izin dan pemegang hak Sepekan	Cocokkan batas 2014 dengan HGU dan IUP-B terbaru serta lokasi PSN Merauke.	ATR/BPN; Kementerian Pertanian
Cek lapangan kompleks aktif Sepekan	Regu datang ke kompleks di lampiran dengan foto bergeotag, sampel bekas bakar, dan keterangan saksi.	Manggala Agni; BPBD Papua Selatan
Padamkan *cluster* Jagebob Segera	*Water bombing* dan regu darat diarahkan ke blok utara dan barat konsesi yang masih menyala.	Deputi Penanganan Darurat; BPBD Papua Selatan
Pantau harian sampai padam Segera	Titik di dalam batas dilaporkan tiap pagi; citra baru ditarik tiap ada lintasan cerah.	Pusdalops BNPB; Tim Ahli BNPB

Sumber: *Rangkuman bukti satelit, citra, dan pantauan udara*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran

A, Data cek lapangan

A1 Koordinat kompleks api untuk cek lapangan 16–17

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Koordinat kompleks api di dalam batas konsesi untuk cek lapangan

STATUS	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR	TITIK	MULAI	AKHIR	HARI	FRP MAKS (MW)
Aktif	Jagebob	-7,8399	140,6368	127	20 Okt	26 Okt	7	32,7
Aktif	Jagebob	-7,8570	140,5801	117	20 Okt	26 Okt	7	52,0
Aktif	Jagebob	-7,8050	140,6686	80	20 Okt	26 Okt	7	433,3
Aktif	Animha	-7,9238	140,5729	76	23 Okt	26 Okt	4	71,0
Aktif	Animha	-7,9053	140,5760	61	20 Okt	26 Okt	6	130,0
Aktif	Jagebob	-7,8322	140,5958	27	20 Okt	26 Okt	7	13,3
Aktif	Jagebob	-7,8251	140,6970	12	25 Okt	25 Okt	1	2,4
Aktif	Jagebob	-7,8943	140,6117	8	21 Okt	26 Okt	2	57,5
Aktif	Jagebob	-7,7924	140,6609	5	22 Okt	26 Okt	3	7,3
Aktif	Jagebob	-7,9170	140,7578	3	20 Okt	21 Okt	2	5,0
Aktif	Jagebob	-7,9397	140,7530	3	22 Okt	26 Okt	3	1,1
Aktif	Jagebob	-7,8325	140,5862	2	20 Okt	23 Okt	2	8,6

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP, kompleks api sistem BNPB, s.d. 26 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Koordinat kompleks api di dalam batas konsesi untuk cek lapangan (lanjutan 2/2)

STATUS	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR	TITIK	MULAI	AKHIR	HARI	FRP MAKS (MW)
Aktif	Jagebob	-7,7991	140,6393	2	24 Okt	24 Okt	1	6,4
Aktif	Jagebob	-7,8982	140,7410	1	24 Okt	24 Okt	1	7,7
Aktif	Jagebob	-7,8456	140,7448	1	24 Okt	24 Okt	1	3,8
Sebelumnya	Jagebob	-7,8624	140,6536	2.474	20 Agu	20 Okt	50	405,5
Sebelumnya	Jagebob	-7,8961	140,6065	90	5 Okt	19 Okt	12	95,4
Sebelumnya	Jagebob	-7,8951	140,7376	66	1 Okt	10 Okt	8	42,2
Sebelumnya	Jagebob	-7,9335	140,6237	37	5 Sep	29 Sep	14	30,8
Sebelumnya	Jagebob	-7,9106	140,7552	36	14 Agu	22 Agu	9	63,9
Sebelumnya	Jagebob	-7,8212	140,7258	31	6 Okt	12 Okt	5	24,2
Sebelumnya	Jagebob	-7,9311	140,6219	30	18 Agu	20 Agu	3	77,1
Sebelumnya	Jagebob	-7,9125	140,5889	24	3 Sep	11 Sep	5	70,0
Sebelumnya	Jagebob	-7,8699	140,6266	22	16 Okt	19 Okt	4	44,9

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP, kompleks api sistem BNPB, s.d. 26 Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BNPB

Terima Kasih

Tim Ahli dan Tim Sus IT BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

CALL CENTER
117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793
persuratan@bnpb.go.id
www.bnpb.go.id
Satu Data Bencana
@BNPB_Indonesia
@infoBencanaBNPB
BNPB Indonesia
@bnpbindonesia

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana



Foto: pantauan udara tim BNPB, 31 Okt 2026