Título: CT001.003 - Botão Facebook

Tipo de Bug: Funcional

Prioridade: Alta

Gravidade: Menor

Ambiente de Teste: Equipamento: HP Laptop - UQ05LO9A

Plataforma: Web para Desktop

Sistema Operacional: Windows 10 Home 22H2

Navegador: Google Chrome - Versão 125.0.6422.176 (x64 bits)

Navegador: Mozila Firefox - Versão 127.0.1 (x64 bits)

Navegador: Microsoft Edge - Versão 126.0.2592.81 (x64 bits)


Passos para reproduzir:

- 1 Dado que eu acesse o site https://techlifept.com/
- 2 Quando abre a Página InicialE desço a página até o rodapéE clico no Botão "Facebook"
- 3 Então o botão não direciona para a página da Tech Life no Facebook

Resultado Esperado: Acessar a página da Tech Life no Facebook

<u>Resultado Obtido:</u> O botão não funciona conforme esperado. Está sem funcionalidade. Ao clicar no mesmo, nada acontece.





Impacto: O usuário não tem a possibilidade de acessar a rede social para obter mais informações da empresa. Além do impacto negativo na experiência do usuário, o link quebrado também pode prejudicar a classificação de pesquisa do site.

A presença do link quebrado pode afetar a credibilidade, precisão e confiabilidade da empresa perante aos usuários, fazendo com que tenham a visão de uma empresa desatualizada.

Correção recomendada: Ativar a funcionalidade do Botão "Facebook"



Título: CT001.004 - Botão Linkedin

Tipo de Bug: Funcional

Prioridade: Alta

Gravidade: Menor

Ambiente de Teste: Equipamento: HP Laptop - UQ05L09A

Plataforma: Web para Desktop

Sistema Operacional: Windows 10 Home 22H2

Navegador: Google Chrome - Versão 125.0.6422.176 (x64 bits)

Navegador: Mozila Firefox - Versão 127.0.1 (x64 bits)

Navegador: Microsoft Edge - Versão 126.0.2592.81 (x64 bits)


Passos para reproduzir:

- 1 Dado que eu acesse o site https://techlifept.com/
- 2 Quando abre a Página InicialE desço a página até o rodapéE clico no Botão "Linkedin"
- 3 Então o botão não direciona para a página da Tech Life no Linkedin

Resultado Esperado: Acessar a página da Tech Life no Linkedin

Resultado Obtido: O botão não funciona conforme esperado. Está sem funcionalidade. Ao clicar no mesmo, nada acontece.





Impacto: O usuário não tem a possibilidade de acessar a rede social para obter mais informações da empresa. Além do impacto negativo na experiência do usuário, o link quebrado também pode prejudicar a classificação de pesquisa do site.

A presença do link quebrado pode afetar a credibilidade, precisão e confiabilidade da empresa perante aos usuários, fazendo com que tenham a visão de uma empresa desatualizada.

Correção recomendada: Ativar a funcionalidade do Botão "Linkedin"



Título: CT001.005 - Botão Instagram

Tipo de Bug: Funcional

Prioridade: Alta

Gravidade: Menor

Ambiente de Teste: Equipamento: HP Laptop - UQ05L09A

Plataforma: Web para Desktop

Sistema Operacional: Windows 10 Home 22H2

Navegador: Google Chrome - Versão 125.0.6422.176 (x64 bits)

Navegador: Mozila Firefox - Versão 127.0.1 (x64 bits)

Navegador: Microsoft Edge - Versão 126.0.2592.81 (x64 bits)

Passos para reproduzir:

1 - Dado que eu acesse o site https://techlifept.com/


2 - Quando abre a Página InicialE desço a página até o rodapéE clico no Botão "Instagram"

3 - Então o botão não direciona para a página da Tech Life no Instagram

Resultado Esperado: Acessar a página da Tech Life no Instagram

Resultado Obtido: O botão não funciona conforme esperado. Está sem funcionalidade. Ao clicar no mesmo, nada acontece.





Impacto: O usuário não tem a possibilidade de acessar a rede social para obter mais informações da empresa. Além do impacto negativo na experiência do usuário, o link quebrado também pode prejudicar a classificação de pesquisa do site.

A presença do link quebrado pode afetar a credibilidade, precisão e confiabilidade da empresa perante aos usuários, fazendo com que tenham a visão de uma empresa desatualizada.

Correção recomendada: Ativar a funcionalidade do Botão "Instagram"



<u>Título:</u> CT001.006 - Privacy Policy

Tipo de Bug: Funcional

Prioridade: Média

Gravidade: Menor

Ambiente de Teste: Equipamento: HP Laptop - UQ05L09A

Plataforma: Web para Desktop

Sistema Operacional: Windows 10 Home 22H2

Navegador: Google Chrome - Versão 125.0.6422.176 (x64 bits)

Navegador: Mozila Firefox - Versão 127.0.1 (x64 bits)

Navegador: Microsoft Edge - Versão 126.0.2592.81 (x64 bits)

Passos para reproduzir:

1 - Dado que eu acesse o site https://techlifept.com/


2 - Quando abre a Página InicialE desço a página até o rodapéE clico no Link "Privacy Policy"

3 - Então o link não direciona para a página Privacy Policy

Resultado Esperado: Acessar a página Privacy Policy

<u>Resultado Obtido:</u> O link não funciona conforme esperado. Ao clicar no mesmo a página volta para o cabeçalho.





Impacto: O usuário não tem a possibilidade de acessar o link para obter mais informações sobre a Política de Privacidade do site. Além do impacto negativo na experiência do usuário, o link quebrado também pode afetar a credibilidade, precisão e confiabilidade da empresa perante aos usuários, fazendo com que tenham a visão de uma empresa desatualizada e sem segurança.

Correção recomendada: Ativar a funcionalidade do link "Privacy Policy"



Título: CT001.007 - Terms of Use

Tipo de Bug: Funcional

Prioridade: Média

Gravidade: Menor

Ambiente de Teste: Equipamento: HP Laptop - UQ05LO9A

Plataforma: Web para Desktop

Sistema Operacional: Windows 10 Home 22H2

Navegador: Google Chrome - Versão 125.0.6422.176 (x64 bits)

Navegador: Mozila Firefox - Versão 127.0.1 (x64 bits)

Navegador: Microsoft Edge - Versão 126.0.2592.81 (x64 bits)


Passos para reproduzir:

- 1 Dado que eu acesse o site https://techlifept.com/
- 2 Quando abre a Página InicialE desço a página até o rodapéE clico no Link " Terms of Use"
- 3 Então o link não direciona para a página Terms of Use

Resultado Esperado: Acessar a página Terms of Use

Resultado Obtido: O link não funciona conforme esperado. Ao clicar no mesmo a página volta para o cabeçalho.





Impacto: O usuário não tem a possibilidade de acessar o link para obter mais informações sobre os Termos de uso do site. Além do impacto negativo na experiência do usuário, o link quebrado também pode afetar a credibilidade, precisão e confiabilidade da empresa perante aos usuários, fazendo com que tenham a visão de uma empresa desatualizada e sem segurança.

Correção recomendada: Ativar a funcionalidade do link "Terms of Use"

