






3	Verantw. Abt.	Technische Referenz Projekt Fliehkraftkupplung	Erstellt durch		Genehmigt von			
			Dokumentenart Einzelteilzeichnung		Dokumentenstatus			
			Titel, Zusätzlicher Titel Antriebsnabe (Pos.1)		Sachnummer 14.2.5.2			
					Änd.	Ausgabedatum	Spr.	Blatt



Oberflächen DIN EN ISO 1302, Werkstückkanten DIN ISO 13715
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK, Passungssystem Einheitsbohrung

Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von
	Projekt Fliehkraftkupplung		
Werkstoff:	Dokumentenart	Dokumentenstatus	
E295	Einzelteilzeichnung	in Bearbeitung	
Maßstab 1:1	Titel, Zusätzlicher Titel	Sachnummer	
	Gehäuse (Pos. 3)	14.2.5.4	
		Änd.	Ausgabedatum
		A	2026-10-02
		Spr.	Blatt
		de	1/1



A-A

R2

Ø170

Ø58H12

Ø46H12

Ø84

Ø125

Ø136h6

1,5×45°

5°

10

17

29

5H13 ↓ 8,6

+0,3

√	0,05	A
---	------	---

√	0,05	A
---	------	---



Z (2:1)

7,5

14°

4H13

Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von		
Projekt Fliehkraftkupplung					
Werkstoff: EN-GJS-700-2		Dokumentenart Einzelteilzeichnung		Dokumentenstatus in Bearbeitung	
Maßstab 1:1		Titel, Zusätzlicher Titel Deckel (Pos. 4)		Sachnummer 14.2.5.5	
				And. A	Ausgabedatum 2026-10-02
				Spr. de	Blatt 1/1




$\sqrt{x} = \sqrt{Rz 63}$
 $\sqrt{y} = \sqrt{Rz 16}$

$\sqrt{-0,3}$
 $\sqrt{+0,3}$

5.2 Belag: aufgeklebt
 Oberflächen nach DIN EN ISO 1302
 Werkstückkanten nach DIN ISO 13715
 Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK, Passungssystem Einheitsbohrung
 Gusstoleranzen DIN 1686 - GTB 18

Verantwortl. Abt.	Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von
Werkstoff:	Projekt Fliehkraftkupplung		
EN-GJS-700-2 / Belag	Dokumentenart		Dokumentenstatus
Maßstab 1:1	Einzelteilzeichnung		in Bearbeitung
	Titel, Zusätzlicher Titel		Sachnummer
	Fliehkraft (Pos. 5)		14.2.5.6
		And.	Ausgabedatum
		A	2026-10-02
		Spr.	de
		Blatt	1/1




$Rz\ 63$

$-0,3$


$+0,3$

Oberflächen DIN EN ISO 1302, Werkstückkanten DIN ISO 13715
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

Verantwortl. Abt.	Technische Referenz Projekt Fliehkraftkupplung	Erstellt durch	Genehmigt von		
Werkstoff: S235JR		Dokumentenart Einzelteilzeichnung		Dokumentenstatus in Bearbeitung	
Maßstab 5:1		Titel, Zusätzlicher Titel Scheibe (Pos. 6)		Sachnummer 14.2.5.7	
		Änd.	Ausgabedatum	Spr.	Blatt
		A	2026-10-02	de	1/1




if = 13 (federnde Windungen)
 Ösen: ganze deutsche Öse, beidseitig



Werkstückkanten nach DIN ISO 13715
 Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK

Verantwortl. Abt.	Technische Referenz Projekt Fliehkraftkupplung	Erstellt durch	Genehmigt von		
Werkstoff: 46Si7 (Federstahl)		Dokumentenart Einzelteilzeichnung		Dokumentenstatus in Bearbeitung	
Maßstab 2:1		Titel, Zusätzlicher Titel Zugfeder (Pos. 7)		Sachnummer 14.2.5.8	
		Änd.	Ausgabedatum	Spr.	Blatt
		A	2026-10-02	de	1/1



Verantwortl. Abt.		Technische Referenz		Erstellt durch		Genehmigt von		
		Projekt Fliehkraftkupplung						
Werkstoff: C45E			Dokumentenart			Dokumentenstatus		
			Einzelteilzeichnung			in Bearbeitung		
Maßstab 2:1			Titel, Zusätzlicher Titel			Sachnummer		
			Zylinderstift (Pos. 9)			14.2.5.9		
Änd.		Ausgabedatum				Spr.	Blatt	
		A		2026-10-02		de	1/1	