
Maatregel: Knelpunt A67 verwijderen



Omschrijving: Het talud van de A67 vormt een obstakel voor de doorstroming van de Maas.

Dit talud wordt daarom verkleind op drie plaatsen: direct op de linkeroever,

en aan beide zijden van de doorsteek van de plas.

Riviertraject (en km): Midden-Limburgse Maasplassengebied (km79-80)

Oever: Links

Huidige beheerder:

Doel ingreep: Rivierverruiming

Initiatiefnemer:

Type ingreep: Hydraulisch obstakel

Code ingreep (en versienr.): ma_k2_a1 (1)

Waterstandseffect: 6,9cm waterstandsdaling bij km76,6 (bij 4600m³/s); 9,7cm waterstandsdaling

bij km76,0 (bij 3950 m³/s).

Geïntegreerde oppervlakte: 474 m² (bij 3950 m²); 920 m² (4600)

Investeringskosten: € 135,3 (min € 54,-, max 217,-), status 24-7-2014

Ruimtelijke kwaliteit:

Status: Verkennend (IVM)

Jaar van realisatie: Onbekend

Bron:

Contactpersoon:

Risico's:

Overige opmerkingen: