

RAPPORT D'ESSAIS N° BV06-973 CONCERNANT UNE FENÊTRE 2 VANTAUX SUR ALLEGE

Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

En cas d'émission du présent rapport par voie électronique et/ou sur support physique électronique, seul le rapport sous forme de support papier signé par le CSTB fait foi en cas de litige. Ce rapport sous forme de support papier est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans.

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte 11 pages.

**A LA DEMANDE DE : PORALU PVC
RUE DES BOULEAUX
01460 PORT LA CLUSE**

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 83 62 | FAX. (33) 01 64 68 85 36 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

RAPPORT D'ESSAIS N° BV06-973

OBJET

- Essai de perméabilité à l'air,
- Essais de résistance aux chocs,
- Essai sur allège.

TEXTES DE RÉFÉRENCE


- Normes d'essais NF P20-501, NF EN 1026 et NF P 08-302.
- Normes de classements NF P20-302, NF EN 12207.
- NF P 23-201 (DTU 36.1)

IDENTIFICATION DU CORPS D'ÉPREUVE

- | | |
|--|------------------|
| • Dénomination commerciale | REHAU S729 |
| • Fabricant | PORALU PVC |
| • Numéro d'enregistrement | 3821 |
| • Date de réception du corps d'épreuve | 14 novembre 2006 |
| • Date des essais | 21 novembre 2006 |


Fait à Marne-la-Vallée, le 27 novembre 2006

Le Technicien chargé des essais



Paul DA'CUNHA

L'Ingénieur responsable des essais



Marc GOESSEL

RAPPORT D'ESSAIS N° BV06-973

1. DESCRIPTION DU CORPS D'ÉPREUVE

- Type d'ouverture Fenêtre 2 vantaux à la française sur allège
- Matériau PVC de couleur blanche
- Surface et dimensions hors tout L (m) = 1,835
H (m) = 1,665
Surface totale (m²) = 3,06
- Dimensions des ouvrants (vue de l'intérieur) L (m) = 1,748
H (m) = 1,159
- Linéaire de jonction (entre ouvrant et dormant) L (m) = 6,97
- Étanchéité

	Référence	Matière	Couleur
Entre ouvrant / dormant			
garniture de frappe extérieur	---	EPDM	Grise
garniture de frappe intérieur	---	EPDM	Grise
joint central	/	/	/
Joint de vitrage			
garniture principale	Lèvres coex.	TPE	Grise
garniture secondaire	Lèvres coex.	TPE	Grise

- Jet d'eau sur ouvrant Non
- Type d'assemblage

	Mécanique	Soudure
Angles		X
Traverse	X	

- Vitrage Type isolant
Composition Allège : 44.2/12/10 - Ouvrants : 44.2/12/10
Épaisseur 31 mm 31 mm
(feuilleté 44.2 en face extérieure)

2. OBSERVATIONS FAITES PAR LE LABORATOIRE

- Réglage du corps d'épreuve Sans intervention du laboratoire
- Remarques particulières Néant

3. CLASSEMENT OBTENU LORS DES ESSAIS DE LA MENUISERIE

En application des normes de classement précisant les critères auxquels doivent satisfaire les fenêtres et portes-fenêtres soumises aux essais définis par les normes d'essais, et dont les résultats sont joints ci-après, la menuiserie essayée répond au classement suivant :

RESISTANCE AUX CHOCS Résultats satisfaisants

ESSAIS SUR ALLEGE Résultats satisfaisants


Nota :

- Ce classement ne vaut que pour la menuiserie testée.
 - Ce rapport d'essais ne préjuge pas de l'attribution du droit d'usage d'une marque de certification.

SCHEMA DU CORPS D'EPREUVE

LEGENDE

- Paumelles indiquées par le symbole. 
- Points de fermeture indiqués par le symbole. 
- Renforts indiqués par tirets. 



RESISTANCE AUX CHOCS**2.1 Objet**

Vérifier le comportement de l'assemblage mécanique de la traverse sous l'effet d'un choc de corps lourd.

2.2 Mode opératoire – CHOC

- Choc de 700 Joules sur le milieu du remplissage de l'allège.
- Choc de 900 Joules sur le milieu de la traverse de l'allège.

2.3 Résultats

- Après le choc de 700 Joules, on ne constate aucune dégradation majeure.
- Après le choc de 900 Joules, on ne constate aucune dégradation majeure

3. ESSAIS SUR ALLEGE**3.1 Objet**

Vérifier le comportement de la traverse d'allège.

3.2 Mode opératoire

- Essai de résistance à la charge verticale.

Charge de 50 et 100 daN sur la traverse.

3.3 Résultats**Essai de résistance à la charge verticale**

Déplacement de la traverse sous 100 daN, après déparclosage haut de l'allège :

- Jeu initial entre traverse et vitrage : 1,5 mm
- Déplacement à 50 daN : 1,04 mm
- Déplacement à 100 daN : 1,5 mm
- Jeu avec charge de 100 daN : 0* mm
- Déplacement résiduel : 0 mm

* la traverse est en contact sur le vitrage

2^{ème} essai en retirant les cales de vitrage base de l'allège

- Jeu initial entre traverse et vitrage : 8,5 mm
- Déplacement à 50 daN : 7,79 mm
- Déplacement à 100 daN : 8,32 mm
- Jeu avec charge de 100 daN : 0** mm
- Déplacement résiduel : 0,61 mm

** la traverse est en contact sur le vitrage

RAPPORT D'ESSAIS N° BV06-973



