

V13896381
100135477

SUEDE TAUPE 33,3X100(A)


VENIS
PORCELANOSA Grupo

Article: SUEDE TAUPE 33,3X100(A)

Codes: 100135477 - V13896381

Absorption: BIII

Épaisseur: 12 mm



CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Épaisseur	12 MM	
Largeur	332.8 MM	
Longueur	1000 MM	
Déviatiion de la longueur et de la larguer	Moins de 0.15%	$\leq 0.5\%$ *
Déviatiion de la rectitude de côtes	Moins de 0.15%	$\leq 0.5\%$ *
Déviatiion de l'orthogonalité	Moins de 0.15%	$\leq 0.6\%$ *
Planéité de surface (courbure latérale)	Moins de 0.15%	$\leq 0.5\%$ *

*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Charge de rupture	1787 N	$> 600\text{ N}^*$
Module de rupture	28 N/MM ²	
Résistance ay craquellement	Resistez à trois cycles	

*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

CARACTÉRISTIQUES HYGIÉNIQUES

Résistance a l'attaque chimique	Nettoyage de piscine produite de classe A (sans attaque), Acides et bases minimum de classe B	CLASE B Min. *
Résistance aux taches	Se nettoie à l'eau. Classe 5	CLASE 3 Min. *

*ISO-13006:2012 UNE-EN 14411:2012

CADRE D'UTILISATION

Code technique-1	Utilisation mural
Code technique-2	Aucune exigence

PACKING

Boîtes	0.999 M2/CS
Pallets	54.945 M2/PAL
Unités	0.333 M2/ST