INFORME EJECUTIVO DE SEGURIDAD

# AUDITORÍA DE CIBERSEGURIDAD

Cliente: Empresa del Sector Inmobiliario (Anonimizado) | Fase 1: Diagnóstico y Hardening


AUDITOR LÍDER
**Teo Londero**


FECHA
**Mayo 2026**

# METODOLOGÍA DE AUDITORÍA

## ISO 27001

Evaluación basada en dominios de control (A.5 a A.18) para la gestión técnica y operativa.

## GDPR / Ley 25.326

Análisis del ciclo de vida del dato personal (PII) y cumplimiento del deber de seguridad.

## NIST CSF


Identificación de activos y diagnóstico de vulnerabilidades perimetrales.

# EJE 1: INFRAESTRUCTURA BLINDADA


## Resultados de Fase 1

- **Capa de Gestión:** Migración total a HTTPS; cierre de Telnet/SSH/FTP.
- **Segmentación Lógica:** Aislamiento de red administrativa de red de invitados.
- **Defensa Wi-Fi:** Despliegue de WPA3-SAE y desactivación de WPS/UPnP.

ESTADO: RIESGO MITIGADO


HALLAZGO CRÍTICO: SO obsoleto (Windows 7). Procesa PII (DNI, contratos) fuera del perímetro seguro sin cifrado ni VPN.
(Intel i5, Win 7
Internet
Modem / Router de Personal
Estabilizador de Tensión
Router FiberHome
Firewall SPI Medium / Stealth Mode (Drop ICMP) / HTTPS Admin
SSID 1 (Red Administrativa)
WPA3-SAE
SSID 2 (Red de Invitados)
Aislada (AP Isolation)
Switch
Televisor Candy
Celular Samsung A12
Impresora Epson (wifi)
Camara wifi china 1
Camara wifi china 2
Camara wifi china 3
Laptop Device
ALL IN ONE PC
WINDOWS 7 LEGACY PC
DVR CCTV
Deberian estar aisladas y cambiar credenciales por defecto
CONTIENE PAQUETE OFFICE PIRATA Y WINDOWS PIRATA
PELIGRO, DEBERIA ESTAR AISLADA - INSTALAR UNA DISTRO DE LINUX ACTUAL
Revisar exposición a WAN (desactivar UPnP) y cambiar credenciales por defecto
Impresora HP LaserJet 1018

# EJE 2: DATOS Y PRIVACIDAD




## Brecha de Seguridad Detectada

- ⚠ **Exposición de PII:** +200 documentos de identidad y solvencia en nube sin cifrado.
- ⚠ **Conflictos de Propiedad:** Terceros externos mantienen control de activos críticos.
- ⚠ **Endpoints Vulnerables:** Terminales con Windows 7 fuera de soporte.

ESTADO: HALLAZGO CRÍTICO

# EJE 3: CULTURA Y PROCESOS

## Obstáculos Operativos

La seguridad informática es un proceso continuo que requiere **Sponsorship Directivo**.

- Resistencia al uso de MFA y Password Managers.
- Denegación de recursos temporales para backups.
- Uso de canales no seguros para datos sensibles.

## Consecuencia Técnica

La remediación quedó limitada a la capa física. La capa de datos permanece en un estado de **vulnerabilidad alta** por falta de adopción humana.

# MAPA DE CALOR DE RIESGOS

| Activo / Escenario | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Estado de Acción |
|---|---|---|---|---|
| Ataque Externo al Gateway | Alto | Baja | Bajo | MITIGADO |
| Pérdida de Datos (Ransomware) | Crítico | Alta | Extremo | RIESGO ACEPTADO |
| Multas Ley 25.326 (PII) | Crítico | Media | Crítico | SIN ACCIÓN |
| Soberanía Digital (Owners) | Medio | Alta | Alto | EN PROCESO |

# MARCO LEGAL Y RESPONSABILIDAD

## Ley 25.326 (Habeas Data)

El responsable del tratamiento de datos debe adoptar medidas técnicas que garanticen la integridad y seguridad de los archivos.

> *"La dirección ha sido notificada. Al no habilitar la Fase de Remediación, la organización asume la responsabilidad legal ante incidentes."*



# ROADMAP RECOMENDADO: FASE 2

**01. Continuidad:** Implementar Backup 3-2-1 local y nube.

**02. Higiene:** Capacitación en gestión de contraseñas (IAM).

**03. Hardening:** Migración de sistemas Windows 7 y cifrado de disco.

# TRELLO COMO AUDIT TRAIL



## Evidencia de Gestión Proactiva

El tablero constituye la **Prueba Técnica** de que las vulnerabilidades fueron identificadas, categorizadas y comunicadas formalmente, sirviendo como descargo de responsabilidad técnica para el auditor.

HECHO (INFRA) RIESGO INFORMADO BLOQUEADO (CULTURA)