



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Tarkastaja	Kari Vesämäki	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat	Anton Sjögren	Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE IV Lämpöpuhallinten ja kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
411PKN201.3 A-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17104858811503 21316696365972 2080.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Huomautettavaa	Laakeriääni	
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Huomautettavaa	Laakeriääni	
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Ei arvioida		
411PKN001.1, teletila 1 kellari			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	2 kpl 17104908031527 88872303567042 4632.jpg, 17104909036164 65177318972082 7961.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
VIK MITTAHUONE, EKP-COOL			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Sähkö		
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen värinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	20		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
<i>Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla</i>	Ei arvioida		
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Tarkastettu/tilattava	
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
431PKN204.3 B-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17104120835112 80964006627146 9298.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Huomautettavaa	Laakeriääni, moottori vaihdettava	



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Huomautettavaa	Laakeriääni, moottori vaihdettava	
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
431PKN201.2 C-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytyspatteri	2 kpl 17104100431876 21242288078816 5872.jpg, 17104100783376 91284216610050 8843.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytyspatteri	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

431PKN205, B-toimisto, 233B-Neuvotteluhuone

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17104122342588 72132771444401 5238.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		

421PKN101.2, Työnjohto, F-osa, Cryo

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17107503731464 50466684113950 776.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	22		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
431PKN101.1 C-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytyspatterin	
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytyspatteri	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
411PKN203.2, Labran toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17107566255601 01065029670329 2059.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Suodatin imuroitu</i>	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
Hitsaamo, C-toimiston vieressä			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	<i>Jäähdytys</i>	1 kpl 17104879845345 84390025604239 6287.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	<i>Jäähdytys</i>	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	<i>Jäähdytys</i>	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Suodatin imuroitu</i>	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
JK2 PEMCO työkaluvarasto B-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	<i>Jäähdytys</i>	1 kpl 17104147362593 44738461275547 4621.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	24		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	<i>Jäähdytys</i>	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		

**KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO**

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Suodatin imuroitu</i>	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
411PKN202 A-toimisto, 224 Neuvotteluhuone			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	<i>Jäähdytys</i>	2 kpl 17104855925622 73438816391191 3553.jpg, 17104856339414 02132265518986 6627.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	<i>Jäähdytys</i>	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	<i>Jäähdytys</i>	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Suodatin imuroitu</i>	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
411PKN103.1 Huollon toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	<i>Jäähdytys</i>	1 kpl 17107474851816 51219066559558 9316.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Huomautettavaa	<i>Laakeriääni</i>	
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	22		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	<i>Jäähdytys</i>	



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Huomautettavaa	<i>Moottori vaihdettava</i>	
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	<i>Jäähdytys</i>	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Suodatin imuroitu</i>	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
411PKN104 LABRA VIK, KOMPRESSORI, PUMPPUHUONE			
<i>Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin käyntiäni	Kunnossa		2 kpl 17194003210715 05924434793962 8515.jpg, 17194015781963 19337357397016 4785.jpg
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	24		
<i>Lämmityspiirin toiminta</i>	Ei arvioida		
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
<i>Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla</i>	Ei arvioida		
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Tarkastettu</i>	
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		

**KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO**

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

411PKN101.1 A-toimisto

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	2 kpl 17104847533682 11635198147080 4263.jpg, 17104847830945 83835597538862 1397.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Huomautettavaa	Laakeriääni	
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Huomautettavaa	Laakeriääni	
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		

411PKN001.2, teletila 1 kellari

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	2 kpl 17104908401241 03048166281342 1115.jpg, 17104908698216 16666706090532 4831.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
431PKN101.2 C-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	2 kpl 17104093369634 82199636210662 2296.jpg, 17104094039133 35899699051413 6661.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytyspatteri	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
431PKN202.1 C-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytyspatteri	2 kpl 17104103136086 27350150273393 3431.jpg, 17104103984691 11125745786871 683.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
421PKN103, 134 Työnjohto, F-osa, Cryo			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17107489294936 82749155254529 7941.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	22		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

421PKN104 Valvomo, F-osa, Cryo

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi		1 kpl 17107498322263 35756042386437 0331.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	20		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		

411PKN203.3, Labran toimisto

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		

**KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO**

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Labra, 110 tuotantotila, CHILLER Puh.konvektori

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17107572196292 30376077391655 1187.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen värinävaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		

Hitsaamo, C-toimiston vieressä

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17104880229878 35181091191728 8263.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen värinävaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Suodatin imuroitu</i>	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
411PKN201.1 A-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	<i>Jäähdytys</i>	2 kpl 17104857494415 61321452161528 177.jpg, 17104857849858 96620695265622 6443.jpg
Puhallinmoottorin käyntiäänä	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	<i>Jäähdytys</i>	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	<i>Jäähdytys</i>	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Suodatin imuroitu</i>	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
431PKN204.1 B-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	<i>Jäähdytys</i>	2 kpl 17104119209932 98140670397550 9777.jpg, 17104120153307 30939135474490 4211.jpg
Puhallinmoottorin käyntiäänä	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytyspatteri	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
VIK KALIBROINTIHUONE, EKP-COOL			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Sähkö		
Puhallinmoottorin käyntiäni	Kunnossa		5 kpl 17194824484765 10356359453972 2493.jpg, 17194824764291 66116588731350 1207.jpg, 17194825082456 30520731679394 9023.jpg, 17194825453694 24046032624880 5660.jpg, 17194829589581 59503644279558 8925.jpg
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	20		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa		
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
<i>Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla</i>	Ei arvioida		
<i>Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla</i>	Ei arvioida		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Tarkastettu/tilattava</i>	
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Kyllä		
411PKN101.2 A-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	<i>Jäähdytys</i>	2 kpl 17104848175447 80637244750409 2828.jpg, 17104848428891 12506082984242 4572.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	<i>Jäähdytys</i>	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	<i>Jäähdytys</i>	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Suodatin imuroitu</i>	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
411PKN103.2 Huollon toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	<i>Jäähdytys</i>	2 kpl 17107474137617 68037810778016 2244.jpg, 17107474507112 09454714142984 4597.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	22		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
Huoltomerkintä päivitetty laitteelle	Ei		
431PKN204.4 B-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17104121145877 58585760175280 0789.jpg
Puhallinmoottorin käyntiäänä	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
431PKN101.3 C-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytyspatteri	2 kpl 17104092283163 13340341659202 3942.jpg, 17104092566587 28648226952696 7118.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
421PKN102, 135 Työnjohto, F-osa, Cryo			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17107493576445 35976701868078 6827.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	22		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

411PKN203.1, Labran toimisto

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17107565536528 88315837052965 8934.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi	Kunnossa		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		

431PKN203, B-toimisto, 233 Neuvotteluhuone

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17104127519762 58295357961355 9158.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Suodatin imuroitu</i>	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
Hitsaamo, C-toimiston vieressä			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	<i>Jäähdytys</i>	1 kpl 17104880678282 65285071016331 5041.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	<i>Jäähdytys</i>	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	<i>Jäähdytys</i>	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Suodatin imuroitu</i>	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
Hitsaamo, C-toimiston vieressä			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	<i>Jäähdytys</i>	1 kpl 17104879291355 37921529394979 599.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	<i>Jäähdytys</i>	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Suodatin imuroitu</i>	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
411PKN103.3 Huollon toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	<i>Jäähdytys</i>	2 kpl 17107473329542 75149015657733 0145.jpg, 17107473669847 24604720998344 3054.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	22		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	<i>Jäähdytys</i>	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	<i>Jäähdytys</i>	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	<i>Suodatin imuroitu</i>	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
431PKN202.2 C-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	<i>Jäähdytyspatteri</i>	2 kpl 17104102747754 35570402559680 8695.jpg, 17104104462057 36813419973896 3112.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytyspatteri	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
431PKN102 B-toimisto, pääluottamus ja työsuojelup. toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17104142287571 02205976179975 5696.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Puhdistettava	
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys, puhdistettava	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		

**KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO**

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

431PKN201.1 C-toimisto

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytyspatteri	2 kpl 17104101247606 99668795215120 8970.jpg, 17104101581965 33874315751987 7452.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		

411PKN201.2 A-toimisto

Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17104858346391 36311167088053 7513.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
411PKN101.3 A-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	2 kpl 17104848734472 80674812467146 4326.jpg, 17104848998404 17565510121149 7448.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
431PKN204.2 B-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	2 kpl 17104119766836 31143033737302 4128.jpg, 17104120491351 54446589203856 631.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Huomautettavaa	Laakeriääni, moottori vaihdettava.	
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Huomautettavaa	Laakeriääni, moottori vaihdettava	
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
421PKN101.1, Työnjohto, F-osa, Cryo			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen värinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	22		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
411PKN102 Lähettämö toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen värinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Termostaatin asetusarvo (°C)	21,5		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		
JK1 PEMCO työkaluvarasto B-toimisto			
Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi	Vesi	Jäähdytys	1 kpl 17104146223581 11318103047675 2354.jpg
Puhallinmoottorin käyntiääni	Kunnossa		
Puhaltimen tärinänvaimennus	Kunnossa		
Puhaltimen termostaattiohjauksen toiminta	Kunnossa		
Termostaatin asetusarvo (°C)	24		
Lämmityspiirin toiminta	Kunnossa	Jäähdytys	
<i>Turvakytkin koekäytetty ja kytketty 0-asentoon huollon ajaksi</i>	Ei arvioida		
Puhallinmoottorin laakereiden kunto	Kunnossa		
Puhallin puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei		
Lämmityspatteri puhdistettu imuroimalla tai paineilmalla	Ei	Jäähdytys	
Puhaltimen suodatin vaihdettu	Kunnossa	Suodatin imuroitu	
<i>Huoltomerkintä päivitetty laitteelle</i>	Ei arvioida		

Yhteenveto

Huollon yhteydessä tehdyt välittömät korjaukset



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Korjausesitykset

B-toimisto 2kpl moottoreita vaihdettava.
431PKN204.2 ja 431PKN204.3
Huollon toimisto 411PKN103.1 moottori vaihdettava.
C-toimistot jäähdytys puhallinkonvektorit, patterin pinnat/laite puhdistettava.
431PKN102 pääluottamus.m, työsuojepäällikkö tmsto, jäähdytys puhallinkonvektori, patteri/puhdistettava.
A-toimiston jäähdytys puhallinkonvektorit patterit/laite puhdistettava.
A-toimisto 411PKN101.1 laakeriääni puhaltimessa.
A-toimisto 411PKN201.3 laakeriääni puhaltimessa.
411PKN 203.1-203.3 labran toimisto puhallinkonvektorien patterit puhdistettava.
Huollon toimiston puhallinkonvektorien patterit puhdistettava.

Parannusesitykset

KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Liitteet (62 kpl)

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi


Kuvaus Jäähdytys



1710485749441561321452161528177.jpg

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59



17104857849858966206952656226443.jpg

KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17104858811503213166963659722080.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00


28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17104847533682116351981470804263.jpg





KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

33 / 78

28.6.2024 7:59

17104847830945838355975388621397.jpg

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17104848175447806372447504092828.jpg

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

[illegible]

17104848428891125060829842424572.jpg




KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17104848998404175655101211497448.jpg




Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

17104848734472806748124671464326.jpg

Kohta Puhaltimeen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus *Jäähdytys*



17107474851816512190665595589316.jpg


KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00


28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17107474137617680378107780162244.jpg





KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

17107474507112094547141429844597.jpg

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi
Kuvaus Jäähdytys

et. Predell/Item Ref.

3912095

Designation/Description

MELODY 620 2TFC

Repair/Part

Year

2010

N. Serie/Serial Nbr

01725250/0020

Components

Motor/Moteur (P/N/HV)

1

Batterie/Hydro. coil

21

Fluid/Fluid

EAU

Motor/Moteur (P/N/HV)

50Hz/0.44 - 60Hz/0.51

Elec Element (P/N/HV)

16

Maxi pressure

16

Motor/Moteur I. (A)

2mm - 1/8 p.m

Elec Element P. (W)

Cablage/Wiring

Motor/Moteur I. (A)

Elec Diagram

CIAT

30, rue Jean F. Alconner
01350 CULLEZ (FRANCE)
tel : 33 (0)4 76 46 42 42
www.ciat.com

CE

MADE IN FRANCE

CONTRÔLE QUALITÉ / QUALITY CHECK

INSPECTOR N°

Batterie (N° , sens) / Coil

172801

Bac (Soudure) / Drain pan

2722

Vanne(s) (Sens de montage, Joints) / Valve(s)

Câblage (Régulation, switch, vitesse) / Wiring

2722

7019823


17107473669847246047209983443054.jpg




KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59



17107473329542751490156577330145.jpg




Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

17104909036164651773189720827961.jpg

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus *Jäähdytys*



17104908698216166667060905324831.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

st. Product/Item Ref.		3912098		Designation/Description		MELODY 63D 2TFC		Reper/Part	
n/Year		N. Serial Nbr		Components/Components					
2010		0174240051		Batterie/Hydro. coil		Fluid/Fluid		EAU	
1+N 50/60Hz 230V		2T		Elec Element (P/Hr/V)		Mark Pressure (bar)		16	
moteur/Motor P. (W)		(50Hz)105 - (60Hz)122		Elec Element P. (W)		Cablage/Wiring		Elec Diagram	
moteur/Motor I. (A)		(50Hz)0.48 - (60Hz)0.57		Elec Element I. (A)					
mm - Tr.p.m									

30, av. Jean Falconier
01350 CUILOZ (FRANCE)
tel 33 (0)4 79 42 42 42
www.ciat.com

CONTRÔLE QUALITÉ / QUALITY CHECK		INSPECTOR N°	
Batterie (N°, sens) / Coil		2371	
Bac (Soudure) / Drain pan		2722	
Vanne(s) (Sens de montage, Joints) / Valve(s)		2722	
Cablage (Régulation, switch, vitesse) / Wiring		2722	

17104908401241030481662813421115.jpg


Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus *Jäähdytys*



17104119209932981406703975509777.jpg





KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO


Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

17104120153307309391354744904211.jpg

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



1710412049135154446589203856631.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59




17104119766836311430337373024128.jpg

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus *Jäähdytys*




17104120835112809640066271469298.jpg

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus *Jäähdytys*



17104121145877585857601752800789.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17104142287571022059761799755696.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00


28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17104093369634821996362106622296.jpg





KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00


50 / 78

28.6.2024 7:59

17104094039133358996990514136661.jpg

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytyspatteri



17104092566587286482269526967118.jpg




KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

51 / 78

28.6.2024 7:59



17104092283163133403416592023942.jpg

KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00


28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytyspatteri



17104101247606996687952151208970.jpg





KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

17104101581965338743157519877452.jpg

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi


Kuvaus *Jäähdytyspatteri*



17104100431876212422880788165872.jpg

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59



17104100783376912842166100508843.jpg

KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytyspatteri


17104103136086273501502733933431.jpg





KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO


Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

1710410398469111125745786871683.jpg

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytyspatteri



17104104462057368134199738963112.jpg




KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

57 / 78

28.6.2024 7:59



17104102747754355704025596808695.jpg

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus *Jäähdytys*



17104122342588721327714444015238.jpg

KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17107489294936827491552545297941.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17107493576445359767018680786827.jpg


KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



1710750373146450466684113950776.jpg

KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus



17107498322263357560423864370331.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17107565536528883158370529658934.jpg




KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17107566255601010650296703292059.jpg




KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17104127519762582953579613559158.jpg

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17104146223581113181030476752354.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi


Kuvaus Jäähdytys



17104147362593447384612755474621.jpg

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17107572196292303760773916551187.jpg

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



1710487929135537921529394979599.jpg




KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys

28.6.2024 7:59



17104879845345843900256042396287.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys



17104880229878351810911917288263.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00


Kohta Puhaltimen lämmityspatterin tyyppi

Kuvaus Jäähdytys

28.6.2024 7:59



17104880678282652850710163315041.jpg





KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00


74 / 78

28.6.2024 7:59

17104855925622734388163911913553.jpg

Kohta Puhallinmoottorin käyntiääni

Kuvaus




17194015781963193373573970164785.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00


28.6.2024 7:59



17194003210715059244347939628515.jpg

Kohta Puhallinmoottorin käyntiääni

Kuvaus



17194825453694240460326248805660.jpg




KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO


Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

28.6.2024 7:59

17194824484765103563594539722493.jpg



17194824764291661165887313501207.jpg



17194825082456305207316793949023.jpg



KTE KY PUHALLINKONVEKTORIEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Tarkastuspäivä: 14.03.2024 00:00:00

78 / 78

28.6.2024 7:59



17194829589581595036442795588925.jpg