

Tarkastaja Vesa Rouhiainen

Osallistujat

Lomakepohja

KTE KIINT KY/LV puhallinkonvektorien huolto

Kiinteistö

Rakennus

Osoite

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas

Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Puhallinkonvektori 421PKN104 (f-osa142 valvomo cryo)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Likainen	<i>Pölyinen yläpinnasta. Ilma menee lävitse vielä.</i>	
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot		<i>Tilaan ei saa mennä ilman lupaa.</i>	
Laitteen kuntoluokka	2		
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori 421PKN103 (f-osa 134 työnjohto cryo)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		

KTE KIINT KY/LV puhallinkonvektorien huolto

Tarkastuspäivä: 05.05.2026 00:00:00

12.5.2026 10:21

Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	2	<i>Laite vanha.</i>	
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori chiller (tuotanto tila 110 environment testing)			
Merkki		<i>Chiller</i>	
Malli			
Valmistusvuosi			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	Paikallisojaus	<i>chiller seinäsäädin. Set 21°C samassa tilassa ilppi vara jäähdyttimenä.</i>	
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot		<i>Suodattimen suojaritilän 1 kiinnike puuttuu.</i>	
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori sabiana 1.1 hitsaamo			
Merkki		<i>Sabiana</i>	
Malli		<i>vesikonvektori</i>	
Valmistusvuosi			
Jäähdytysaine	Vesi		

KTE KIINT KY/LV puhallinkonvektorien huolto

Tarkastuspäivä: 05.05.2026 00:00:00

12.5.2026 10:21

Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	Paikallisohtaus	<i>seinäsäädin 1.</i>	
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot		<i>Konvektori korkealla vaatii nostimen käyttöä.</i>	
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori jk1 pemco (työkaluvarasto)			
Merkki		<i>Pemco</i>	
Malli		<i>PMFC-17-EC-S-A-2</i>	
Valmistusvuosi		<i>Ei merkintää</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	Paikallisohtaus	<i>Seinäsäädin</i>	
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	2	<i>Laite vanha</i>	
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori 421PKN102 (f-osa 135 työnjohto cryo)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	

Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas		
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	2	<i>Laite vanha.</i>	
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori 431 PKN 205 (nh 233 b, B-osa)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas		
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	2	<i>Laite vanha</i>	
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori 411 PKN 103.1 (huollon konttori)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	

Valmistusvuosi		2009	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 411 PKN 103.3 (huollon konttori)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		2009	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori chiller 16.204.4 (d-toimiston vieressä uusi labra)			
Merkki		<i>Chiller</i>	

Malli		BOX VARIPRO - 20-L-EC-1 -C0-QC144-DS-P0-R0-T0- EXT-VS-COMBI-ALC	
Valmistusvuosi		2026	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	Imuroitu	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	4	Laite uusi.	
Keskiarvo	4		
Puhallinkonvektori 431 PKN 204.4 (avokonttori, B-osa)			
Merkki		Ciat	
Malli		Melody 61TD 2TFC	
Valmistusvuosi		2009	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas		
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot		Tilassa 4 konvektoria yhden säätimen ja toimilaitteen perässä.	

Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Vakioilmastointikone EKP-cool kalibrointihuone			
Merkki		<i>EKP-cool</i>	
Malli		<i>VIV-5-EYT-EC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2011</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 17780467095667 92844830810165 2647.jpg
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu pinta, tilattava uusi.</i>	
Laitteen ohjaus	Paikallisojtaus	<i>Laitteen omasäädin</i>	
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa	<i>venttiili toimii ok.</i>	
Muut huomiot ja havainnot		<i>Vaihdettu höyr sylinteri. Tarkastettu laitteen sähkökomponentit.</i>	
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa	<i>höyr sylinterin poistovesipumppu ok.</i>	
Laitteen kuntoluokka	3	<i>Toimii ok.</i>	
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 431 PKN 201.1 (c-osa 2.krs nh)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		

Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	2		
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori 431 PKN 101.1 (c-osa konttori)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	2		
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori 431 PKN 204.1 (avokonttori, B-osa)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Huomautettavaa	<i>Ääntää.</i>	

Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas		
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot		<i>Tilassa 4 konvektoria yhden säätimen ja toimilaitteen perässä.</i>	
Laitteen kuntoluokka	2		
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori chiller 16.204.3 (d-toimiston vieressä uusi labra)			
Merkki			
Malli		<i>BOX VARIPRO - 20-L-EC-1 -C0-QC144-DS-P0-R0-T0-EXT-VS-COMBI-ALC</i>	
Valmistusvuosi		2026	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	4	<i>Laite uusi.</i>	
Keskiarvo	4		
Puhallinkonvektori chiller 16.204.1 (d-toimiston vieressä uusi labra)			
Merkki		<i>Chiller</i>	

Malli		BOX VARIPRO - 20-L-EC-1 -C0-QC144-DS-P0-R0-T0- EXT-VS-COMBI-ALC	
Valmistusvuosi		2026	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	Imuroitu	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	4	Laite uusi.	
Keskiarvo	4		
Puhallinkonvektori 411 PKN 203.1 (d-toimisto 2.krs)			
Merkki		Ciat	
Malli		Melody 61TD 2TFC	
Valmistusvuosi		2009	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	Imuroitu	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		

Vakioilmastointikone EKP-cool kompressori -ja pumppuhuone.

Merkki		<i>EKP cool</i>	
Malli		<i>VIV 14 EYP</i>	
Valmistusvuosi		<i>2011</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 17780517336972 05565168762282 0811.jpg
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Mitat: 700x710x48mm m5</i>	1 kpl 20260506_ 095119.jpg
Laitteen ohjaus	Paikallisohjaus	<i>Laitteen omasäädin setpoint ja seinällä oleva pd säädin antaa käyntiluvan.</i>	
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Huomautettavaa	<i>pumppu ei lähde päälle.</i>	
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		

Vakioilmastointikone EKP-cool mittahuone

Merkki		<i>EKP cool</i>	
Malli		<i>VIV-5-EYT-EC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2011</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 17780472567212 40937903097687 2549.jpg
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		

Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	Paikallisojtaus	<i>Laitteen oma säädin.</i>	
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot		<i>Vaihdettu höyr sylinteri.</i>	
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa	<i>Vaihdettu höyr sylinterin poistovesipumppu</i>	
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 411 PKN 101.1 (A-toimisto)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 411 PKN 201.2 (A-toimisto 2.krs)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		

Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 411 PKN 101.2 (A-toimisto)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 411 PKN 101.3 (A-toimisto)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		

Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 411 PKN 001.1 (Teletila 0.krs)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 431 PKN 202.1 (c-osa 2.krs taukotila)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	

Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	2		
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori 431 PKN 203 (nh 233 B-osa)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Likainen	<i>hieman likaa. Ei akuutti.</i>	
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 431 PKN 204.2 (avokonttori, B-osa)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	

Valmistusvuosi		2009	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas		
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot		<i>Tilassa 4 konvektoria yhden säätimen ja toimilaitteen perässä.</i>	
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	3	<i>Laite vanha.</i>	
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 411 PKN 103.2 (huollon konttori)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		2009	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		

Puhallinkonvektori 431 PKN 102 (pääluottamus ja työsuojeluvaltuutettu. B-osa)

Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20260505_ 135725.jpg
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Huomautettavaa	<i>ääntää.</i>	
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Likainen	<i>pölyinen</i>	
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot		<i>Laite tekee vedon tunteen ja puhallin ääntää. Olisi järkevää uusia.</i>	
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	1	<i>Puhallin ääntää.</i>	
Keskiarvo	1		

Puhallinkonvektori 411 PKN 203.3 (d-toimisto 2.krs)

Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		

Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 411 PKN 201.1 (A-toimisto 2.krs)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 411 PKN 202 (A-toimisto nh 244 2.krs)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	

Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 411 PKN 001.2 (Teletila 0.krs)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 411 PKN 201.3 (A-toimisto 2.krs)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		

Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 421PKN101.2 (f-osa työnjohto cryo)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	2		
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori 431 PKN 201.2 (c-osa 2.krs nh)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		

Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	2		
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori 421PKN101.1 (f-osa työnjohto cryo)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas		
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	2	<i>Laite vanha.</i>	
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori 431 PKN 202.2 (c-osa 2.krs taukotila)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		

Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	2		
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori sabiana 2.1 hitsaamo			
Merkki		<i>Sabiana</i>	
Malli		<i>vesikonvektori</i>	
Valmistusvuosi			
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	Paikallisojtaus	<i>seinäsäädin 2</i>	
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot		<i>konvektori korkealla, vaatii nostimen käyttöä.</i>	
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori sabiana 1.2 hitsaamo			
Merkki		<i>Sabiana</i>	
Malli		<i>vesikonvektori</i>	
Valmistusvuosi			
Jäähdytysaine	Vesi		

Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	Paikallisohtaus	<i>Seinäsäädin 1</i>	
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot		<i>konvektori korkealla vaatii nostimen käyttöä.</i>	
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 431 PKN 101.3 (c-osa konttori)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	2		
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori sabiana 2.2 hitsaamo			
Merkki		<i>Sabiana</i>	
Malli		<i>vesikonvektori</i>	
Valmistusvuosi			

Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	Paikallisohtaus	<i>seinäsäädin 2</i>	
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot		<i>konvektori korkealla, vaatii nostimen käyttöä.</i>	
Laitteen kuntoluokka	4		
Keskiarvo	4		
Puhallinkonvektori jk2 pemco (työkaluvarasto)			
Merkki		<i>Pemco</i>	
Malli		<i>PMFC-17-EC-S-A-2</i>	
Valmistusvuosi		<i>Ei merkintää</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	Paikallisohtaus	<i>Seinäsäädin</i>	
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	2	<i>Laite vanha.</i>	
Keskiarvo	2		
Puhallinkonvektori 431 PKN 101.2 (c-osa konttori)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	

Valmistusvuosi		2009	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas		
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Puhallinkonvektori 411 PKN 102 (lähettämö toimisto)			
Merkki		Ciat	
Malli		Melody 61TD 2TFC	
Valmistusvuosi		2009	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Likainen	Laite aivan tukossa. Ei toimi.	
Suodatin	Likainen	imuroitu	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	1	Laite aivan tukossa, ei jäähdytä.	
Keskiarvo	1		

Puhallinkonvektori 431 PKN 204.3 (avokonttori, B-osa)

Merkki		Ciat	
Malli		Melody 61TD 2TFC	
Valmistusvuosi		2009	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas		
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot		Tilassa 4 konvektoria yhden säätimen ja toimilaitteen perässä.	
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		

Puhallinkonvektori chiller 16.204.2 (d-toimiston vieressä uusi labra)

Merkki		Chiller	
Malli		BOX VARIPRO - 20-L-EC-1 -C0-QC144-DS-P0-R0-T0-EXT-VS-COMBI-ALC	
Valmistusvuosi		2026	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Puhdas	Imuroitu	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		

Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	4	<i>Laite uusi</i>	
Keskiarvo	4		
Puhallinkonvektori 411 PKN 203.2 (d-toimisto 2.krs)			
Merkki		<i>Ciat</i>	
Malli		<i>Melody 61TD 2TFC</i>	
Valmistusvuosi		<i>2009</i>	
Jäähdytysaine	Vesi		
Puhallinmoottori	Kunnossa		
Turvakytkin laitteessa	Kunnossa		
Patterin puhtaus	Puhdas		
Suodatin	Likainen	<i>Imuroitu</i>	
Laitteen ohjaus	VAK		
Venttiilin ja toimilaitteen toiminta	Kunnossa		
Kondenssiviemäröinnin/pumpun toiminta	Kunnossa		
Muut huomiot ja havainnot			
Laitteen kuntoluokka	3		
Keskiarvo	3		
Kaikkien kysymysten keskiarvo	2,7		

YHTEENVETO

Muut huomiot ja havainnot

Puhallinkonvektori 421PKN104 (142 valvomo)
Patterissa pölyä, ei akuutti toimii.

Puhallinkonvektori 431 PKN 102 (pääluottamus ja työsuojeluvaltuutettu. B-osa) puhallin ääntää ja tekee vedon tunteen sekä patteri likaine. Järkevää uusia.

Puhallinkonvektori 431 PKN 204.1 (avokonttori, B-osa) puhallin ääntää.

Puhallinkonvektori 411 PKN 102 (lähettämö toimisto)
Laite aivan tukossa. Ilma ei kulje ollenkaan lävitse ei jäähdytä.

Huollon aikana suoritettut välittömät korjaustoimenpiteet

Laitteiden toiminnan testaus ja suodattimien puhdistus.

Vaihdettu höyräysylinterit vik laitteisiin.

Huollon jälkeen suoritettaviksi esitetyt korjaukset


Järjestelmän parannusesitykset



Liitteet (5 kpl)

Kohta Kuva tyyppikilvestä

Kuvaus



20260505_135725.jpg

Kohta Kuva tyypikilvestä

Kuvaus



17780467095667928448308101652647.jpg

Kohta Kuva tyypikilvestä


Kuvaus



17780472567212409379030976872549.jpg

Kohta Suodatin

Kuvaus Mitat: 700x710x48mm m5



20260506_095119.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä

Kuvaus



17780517336972055651687622820811.jpg