



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset
3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Tarkastaja	Simo Schuvalow	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ Keskustarkastuslomake	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Vastaus kommenttiin	Liitteet
TPK D119.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varasulakkeiden lisäys 63A/000.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK D020.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	12F teipattu Ala-asentoon, kaapeli kytketty, mikä tilanne? 16F , 18F, 26F, 28F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys.	Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmä johdoille 3kpl.	2 kpl 17605207531307 97934632572839 9159.jpg, 17605208525294 19684190950699 4181.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

TPK D115.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	Ylätiiviste aukkoja kaapeliläpiviennissä, tiivistysmassaa.		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Puuttuvat kaapeltaskut ja merkinnät lisättävä lähteille ryhmä johdoille.		1 kpl 17605193560655 07356888108932 953.jpg

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

TPK D216.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	4F, 21F,22F, 35F johdonsuoja teipattu/lukittu ala-asennossa, kaapeli kytketty, syötettävä laite tiedoissa, selvitys. 35F lukittu, kaapelikytketty, varoituskyltti puuttuu, mikä tilanne? Sulakemerkintöjen päivitys. Merkintätaskut +merkinnät puuttuu ryhmäjohdoilta. 28F, 29F lähdöt ei ole käytössä, merkinnät korjattava.		3 kpl 17605134577578 03568961656003 9423.jpg, 17605134798904 14076576631335 0381.jpg, 17605135040863 95039450416775 3901.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK D117.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	63A/000 varasulakkeiden lisäys.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmäjohdoille. 21F on otettu käyttöön, päivitettävä pääkaavioon.		1 kpl 17605198989831 22900208005401 5649.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	12F0 VVS on teipattu ala-asentoon, kaapeli kytkettynä, selvitys.		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK F08.0 (kompressorihuone kellari)				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeita lisättävä 25A tulppia 5kpl, 50A/000 3kpl. ja 80A/000 3kpl.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>17F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. Sulakemerkintöjen päivitys, esim, tulppasulakkeiden numerointi puutteellinen.</i>		1 kpl 17605992750831 05325134632387 1297.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
<i>1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet</i>	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK A018.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
<i>1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet</i>	Ei arvioida			
<i>1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät</i>	Ei arvioida			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK A023.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl. Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu. Kuvakansio revennyt, uusittava.</i>		1 kpl 17605077290805 70681938798676 6140.jpg
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>9F, 10F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon, kaapelitasku +merkintä puuttuu.</i>		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK 1-6 (HEAVY KKP)				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**
3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>TPK5 5F pistorasialähdön rinnalle lisätty ryhmäjohto jonka lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys ja kuvapäivitys pääkaavioon sekä kaapelitaskun ja merkin lisäys. TPK2 lisätty ryhmäjohtoja keskuksen pistorasiaryhmien rinnalle, selvitys mitä syöttää ja päivitys pääkaavioon sekä kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys.</i>		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Huomautettavaa	<i>TPK2 irtoliittimiä, korjaus vaatii ryhmän katkon.</i>		1 kpl 17605063386734 38023005600765 8485.jpg
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B020.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>10F0 VVS on "ohitettu" teippi merkintä (varmistettava), muutos päivitettävä pääkaavioon.</i>		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**
3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

TPK B017.11.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet,
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Lukituslaitteet ja
varoituskyltit puuttuu*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kunnossa

*Keskuksen kaikki lähdöt
käytössä.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet

Ei arvioida

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät

Ei arvioida

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

TPK B07.2.11.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet,
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Lukituslaitteet ja
varoituskyltit puuttuu*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Huomautettavaa

*14F, 15F 16F on otettu
käyttöön, lähtötietoja ei ole
saatavilla, selvitys.
Puuttuvien kaapelitaskujen
ja merkintöjen lisäys
ryhmäjohtoille.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet

Ei arvioida

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät

Ei arvioida

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**
3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

TPK B07.1.11.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet,
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Varoituskyltit ja
lukituslaitteet puuttuu*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa

*Alatiiviste aukkoja
kaapeliläpiviennissä,
tiivistysmassaa.*

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Huomautettavaa

*8F, 9F, 22F kaapeli purettu,
päivittämättä pääkaavioon.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet

Ei arvioida

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät

Ei arvioida

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

TPK B07.1.21.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet,
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Varoituskyltit ja
lukituslaitteet puuttuu*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Huomautettavaa

*Alatiiviste aukkoja
kaapeliläpivienissä.*

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Huomautettavaa

*11F. On poistettu käytöstä,
päivittämättä pääkaavioon.
20F, 21F on otettu käyttöön,
lähtötietoja ei ole saatavilla,
selvitys.**Puuttuvien kaapelitaskujen ja
merkintöjen lisäys
ryhmäjohdoille.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet

Ei arvioida

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät

Ei arvioida



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

TPK B07.2.2

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet,
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Varoituskyltit ja
lukituslaitteet puuttuu*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

*Keskuksen yläpuolella,
oikealla, irta jakorasia ja irta
pistorasia.*

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kunnossa

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet

Ei arvioida

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät

Ei arvioida

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

TPK B07.2.3

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet,
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Liimattavan Piirustustaskun
lisäys kansiluukun
sisäpuolelle.*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Huomautettavaa

*Keskuksen pääkytkin Off-
asennossa, kaikki lähdöt on
purettu.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet

Ei arvioida

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät

Ei arvioida

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**
3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

TPK B07.2.51.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet,
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Varoituskyltit ja
lukituslaitteet puuttuu*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Huomautettavaa

*Alatiiviteaukkoja,
tiivistysmassaa.*

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Huomautettavaa

*12F, 13F, 14F on otettu
käyttöön, lähtötietoja ei ole
saatavilla, selvitys.
Kaapelitaskujen ja
merkintöjen lisäys
ryhmäjohtoille.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Huomautettavaa

*9F kaapeli kuorittu liian
lyhyeksi, korjattava.*1 kpl
17604406546542
61508387690850
1304.jpg

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kunnossa

1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet

Ei arvioida

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät

Ei arvioida

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000
ja sähköturvallisuuslaki

Kunnossa

TPK B07.2.41.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus,
ovimerkintä, läpiviennit?

Kunnossa

1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet,
piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Huomautettavaa

*Lukituslaitteet ja
varoituskyltit puuttuu*

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kunnossa

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko
koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kunnossa

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Huomautettavaa

*12F, 13F on otettu käyttöön,
lähtötietoja ei ole saatavilla,
päivittämättä pääkaavioon.,
selvitys.*

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kunnossa



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B07.2.6				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Lukituslaitteet ja varoituskyltit puuttuu		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	14F, 15F, 16F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla. Selvitys. Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmäjohtoille. .		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B07.2.7				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	Keskuksen yläpuolella kaksi irtojakorasiala, kiinnitettävä.		1 kpl 17604391117892 24874676010906 8396.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	6F, 11F, 13F lukittu, kaapeli kytketty, kyltti puuttuu, lähtötietoja ei saatavilla, selvitys. 5F, 11F lukittu, kaapeli kytketty, mikä kentänpään tilanne? 14F ja 15F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla. Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmä johdoille.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B07.1.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	13F. 26F, 27F, 28F On otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmä johdoille.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**
3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

TPK D218.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Sulakemerkintöjen päivitys, lukituslaitteet puuttuu.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	<i>Keskuksen oikealla puolella irtonainen turvakytkin, kiinnitettävä. (Kone Granes).</i>		1 kpl 17605144601083 59678441404037 6123.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloituiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Sulakemerkintöjen päivitys. 16F johdonsuojaautomaatti teipattu ala-asentoon, mikä tilanne?</i>		1 kpl 17605142620092 62255805462688 3725.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

TPK C018.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeiden lisäys 63A/000.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloituiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>42F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon, puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmäjohdoille 1kpl.</i>		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK C121.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustasku, varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Ylätiiviste aukkoja kaapeliläpiviennissä, tiivistysmassaa.</i>		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Kuva puuttuu (löytyykö tiedostoista?) Keskusmerkinnät päivitettävä, lähtötiedot selvitys. 2F, 3F, 11F, 13F teipattu ala-asentoon , mikä tilanne?</i>	<i>Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmä johdoille.</i>	1 kpl 17605213764574 25912236965825 3311.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK L08.2 (labra)				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkku revennyt, uusittava.</i>		1 kpl 17605254938635 47964166635910 2446.jpg
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Sulakelähtömerkintöjen päivitys. (2F, 3F, 13F, 29F, 30F on otettu käyttöön lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys KUVAPROJEKTI).</i>		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
MUUT				
2.1 Viranomaistarkastukset, katkaisijahuollot ja lämpökuvaukset	Kunnossa			

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3


Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Liitteet (16 kpl)

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 12F teipattu Ala-asentoon, kaapeli kytketty, mikä tilanne? 16F , 18F, 26F, 28F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys.



17605207531307979346325728399159.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01



17605208525294196841909506994181.jpg


KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus *Puuttuvat kaapeltaskut ja merkinnät lisättävä lähteille ryhmäjohtoille.*



1760519356065507356888108932953.jpg


KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 4F, 21F, 22F, 35F johdonsuoja teipattu/lukittu ala-asennossa, kaapeli kytketty, syötettävä laite tiedoissa, selvitys. 35F lukittu, kaapelikytketty, varoituskyltti puuttuu, mikä tilanne? Sulakemerkintöjen päivitys. Merkintätaskut+merkinnät puuttuu ryhmäjohdoilta. 28F, 29F lähdöt ei ole käytössä, merkinnät korjattava.




17605134577578035689616560039423.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset


3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01



17605134798904140765766313350381.jpg



17605135040863950394504167753901.jpg


KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus *Puuttuvien kaapelitaskujen ja merkintöjen lisäys ryhmäjohtoille. 21F on otettu käyttöön, päivitettävä pääkaavioon.*



17605198989831229002080054015649.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 17F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. Sulakemerkintöjen päivitys, esim, tulppasulakkeiden numerointi puutteellinen.



17605992750831053251346323871297.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Kohta 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Kuvaus Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl. Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu. Kuvakansio revennyt, uusittava.



17605077290805706819387986766140.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Kohta 1.7 Irralliset johtimet ja liittimet

Kuvaus TPK2 irtoliittimiä, korjaus vaatii ryhmän katkon.



17605063386734380230056007658485.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 9F kaapeli kuorittu liian lyhyeksi, korjattava.



17604406546542615083876908501304.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus Keskukseen yläpuolella kaksi irtojakorasiaa, kiinnitettävä.



17604391117892248746760109068396.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus Keskuksen oikealla puolella irtonainen turvakytkin, kiinnitettävä. (Kone Granes).



17605144601083596784414040376123.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus Sulakemerkintöjen päivitys. 16F johdonsuojaautomaatti teipattu ala-asentoon, mikä tilanne?



17605142620092622558054626883725.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus Kuva puuttuu (löytyykö tiedostoista?) Keskusmerkinnät päivitettävä, lähtötiedot selvitys. 2F, 3F, 11F, 13F teipattu ala-asentoon , mikä tilanne?



17605213764574259122369658253311.jpg


KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 14.10.2025 11:11:14

17.10.2025 13:01

Kohta 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Kuvaus *Piirustussalkku revennyt, uusittava.*



17605254938635479641666359102446.jpg