



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset
3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Tarkastaja	Simo Schuvalow	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ Keskustarkastuslomake	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Vastaus kommenttiin	Liitteet
TPK D119.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu (ABB johdonsuoja)		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK D020.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu, varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	12F teipattu Ala-asentoon, kaapeli kytketty, mikä tilanne? 16F , 18F, 26F, 28F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK D115.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Lukituslaitteet ja varoituskyltit puuttuu, varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl. Piirustussalkku irrallaan, salkun kiinnitys.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK D216.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Kuvatasku, varoituskyltit ja lukituslaitteet (abb johdonsuojat) puuttuu.		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	4F, 10F, 21F johdonsuoja teipattu ala-asennossa, kaapeli kytketty, syötettävä laite tiedoissa, selvitys. 35F lukittu, kaapelikytketty, varoituskyltti puuttuu, mikä tilanne? Sulakemerkintöjen päivitys. Merkintätaskut +merkinnät puuttuu ryhmäjohdoilta.		3 kpl 17199833904265 39198338850206 4150.jpg, 17199834405942 67162045881001 4177.jpg, 17199835795002 58696557656753 3315.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK D117.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu (ABB johdonsuojat)		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**
3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

TPK F08.0

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varoituskyltit ja lukituslaitteet (ABB johdonsuojat) puuttuu. Varasulakkeita lisättävä 25A tulppia 5kpl, 50A/000 3kpl. ja 80A/000 3kpl.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloituokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>17F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. Sulakemerkintöjen päivitys.</i>		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>4F K8043 syöttö pr. tulppasulakkeet 25A poistettu kaapeli kytketty, mikä tilanne?</i>		1 kpl 17201580826398 68639422097969 3022.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Huomautettavaa	<i>Maadoituskisko päältä hapettunut, kaapelitaskut ja merkit lisättävä.</i>		1 kpl 17201577490445 05170090097038 6364.jpg
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

TPK A018.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloituokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset
3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	1F. On otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon, kaapelitasku+merkintä puuttuu. 9F. Johdonsuoja teipattu ala-asentoon, kaapeli kytketty, mikä tilanne? 14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 19F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon, 17F lähtötietoja ei ole saatavilla. 23F lisätty sulake C63A päivitettävä kokonpano piirustukseen. Lisättyjen ryhmäjohtojen kaapelimerkit + taskut lisättävä yht. 8kpl.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK A023.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	Keskus päältä likainen, puhdistus power wipes liinoilla.		1 kpl 17193974337632 03540380002950 6528.jpg
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	9F, 10F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon, kaapelitasku +merkintä puuttuu.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK 1-6 (HEAVY KKP)				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B020.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	Keskus päältä likainen, pyyhintä power vipes liinoilla		1 kpl 17193984099926 87900259179356 7975.jpg
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**
3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

TPK B017.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

TPK B07.2.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	14F, 15F 16F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

TPK B07.1.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
---	----------	--	--	--



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	8F, 9F, 22F kaapeli purettu, päivittämättä pääkaavioon.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B07.1.2				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	11F. On poistettu käytöstä, päivittämättä pääkaavioon. 20F, 21F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B07.2.2				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		<i>Keskuksen yläpuolella, oikealla, irta jakorasia ja irta pistorasia.</i>	1 kpl 17193137825944 96355507344123 2468.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>3F, 5F, 13F, 14F, 15F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys.</i>		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B07.2.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Liimattavan Piirustustaskun lisäys kansiluukun sisäpuolelle.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Ala tiivisteaukkoja, multilaipan uusiminen tai tiivistysmassaa.</i>		1 kpl 17193828338442 85460330832588 3419.jpg
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Keskuksen pääkytkin Off-asennossa, kaikki lähdöt on purettu, pääkaavio osin päivittämättä.</i>		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**
3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B07.2.5				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloituiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	12F, 13F, 14F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B07.2.4				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloituiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	12F, 13F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, päivittämättä pääkaavioon., selvitys.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B07.2.6				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloituiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	14F, 15F, 16F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla. Selvitys.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B07.2.7				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloituiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	6F, 12F, 13F lukittu, kaapeli kytketty, kyltti puuttuu, lähtötietoja ei saatavilla, selvitys. 5F, 11F lukittu, kaapeli kytketty, mikä kentän päälle tilanne?		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK B07.1.3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	13F. On otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK D218.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Sulakemerkintöjen päivitys, lukituslaitteet ja varoituskyltit puuttuu.		1 kpl 17199882614508 45583884041013 0834.jpg
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Sulakemerkintöjen päivitys.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset**
3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK C018.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkku revennyt, uusittava. Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu (ABB johdonsuojat).</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>42F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. Sulakemerkintöjen päivitys.</i>		1 kpl 17199919792161 29726815534396 5522.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK C121.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa	<i>Piirustasku, varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu.</i>		1 kpl 17199911790985 45661225227980 2254.jpg
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Kuvat puuttuu, (löytyykö tiedostosta?), Keskusmerkinnät päivitettävä, lähtötiedot selvitys. 2F, 3F, 11F, 13F teipattu ala-asentoon , mikä tilanne?</i>		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
TPK L08.2				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Piirustussalkku revennyt, uusittava.</i>		1 kpl 17199942675591 30427428565854 3589.jpg
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Sulakelähtömerkintöjen päivitys.</i>		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
MUUT				
2.1 Viranomaistarkastukset, katkaisijahuollot ja lämpökuvaukset	Ei arvioida			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset

3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Liitteet (13 kpl)

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 4F, 10F, 21F johdonsuoja teipattu ala-asennossa, kaapeli kytketty, syötettävä laite tiedoissa, selvitys. 35F lukittu, kaapelikytketty, varoituskyltti puuttuu, mikä tilanne? Sulakemerkintöjen päivitys. Merkintätaskut +merkinnät puuttuu ryhmäjohdoilta.




17199834405942671620458810014177.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40



17199835795002586965576567533315.jpg



17199833904265391983388502064150.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 4F K8043 syöttö pr. tulppasulakeet 25A poistettu kaapeli kytketty, mikä tilanne?



17201580826398686394220979693022.jpg


KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät

Kuvaus *Maadoituskisko päältä hapettunut, kaapelitaskut ja merkit lisättävä.*



17201577490445051700900970386364.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?

Kuvaus Keskus päältä likainen, puhdistus power wipes liinoilla.



17193974337632035403800029506528.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?

Kuvaus Keskus päältä likainen, pyyhintä power vipes liinoilla



17193984099926879002591793567975.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus


17193137825944963555073441232468.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kuvaus *Ala tiivisteaukkoja, multilaipan uusiminen tai tiivistysmassaa.*



17193828338442854603308325883419.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Kuvaus Sulakemerkintöjen päivitys, lukituslaitteet ja varoituskyltit puuttuu.



17199882614508455838840410130834.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 42F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. Sulakemerkintöjen päivitys.



17199919792161297268155343965522.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Kuvaus Piirustasku, varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu.



17199911790985456612252279802254.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake työpaikkakeskukset 3/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit

Kuvaus Piirustussalkku revennyt, uusittava.



17199942675591304274285658543589.jpg