



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Tarkastaja	Simo Schuvalow	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE SÄ Keskustarkastuslomake	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Vastaus kommenttiin	Liitteet
RKK A013.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	Keskus päältä likainen, päältä pyyhintä esim. Power vipes liinoilla.		1 kpl 17201558546582 62809990255374 9584.jpg
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	37F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys.		1 kpl 17201560246841 28346960448617 630.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	16H1 ja 17H1 kontrollimerkkivalot ovat palaneet.		1 kpl 17201561630936 03604093052360 7650.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKT L08.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	112F-117F johdonsuoja/vvs kombi päivittämättä kokoonpanokuvaan.		1 kpl 17199951385634 01512586010515 9237.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	53F ja 54F 3~johdonsuojien yhdysrima murtunut irti, suositellaan viallisten komponenttien uusimista, vaatii sähkökatkon E-kenttään. Etukoje F ja D vääntimen akseli ei yletä vääntimeen, akselia on säädettävä.		1 kpl 17199953852975 08133720589529 423.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKK F08.0				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
VSS 1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
VSS 2				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
VSS 3				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
SPK H8.0				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKT F04.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Sulakemerkintöjen päivitys.</i>		1 kpl 17193109921792 78201878862229 4862.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKK D26.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKK E012.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Ylätiiviste aukko, puhallinkennon yläpuolella.</i>		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	19F. On otettu käyttöön, ja lisätty komponentti, päivittämättä pääkaavioon ja kokonpanokuvaan	2 kpl 17192929575631 77072125805819 059.jpg, 17192931412226 32957416637667 5605.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
RKT E013.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	Keskustunnus dymomerkintä, kilpi tilattava.	1 kpl 17192935063116 84834160969910 7266.jpg
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	12F. Johdonsuoja teipattu ala-asentoon, johto kytketty, mikä tilanne? 2F. Kytkinvarokelähdön sulakkeet irrotettu, kahva OFF-asennossa, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne?	2 kpl 17192936582258 40864687370085 7421.jpg, 17192938483897 28226777238544 1278.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa	Keskuksen verkkoanalysointi uusittu 6/2024	



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

RKK K05.2

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varoituskyltit ja lukituslaitteet (chnt) puuttuu.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

RKT E03.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	Keskus päältä pölyinen		2 kpl 17192960484078 40705391154699 9335.jpg, 17192960982503 93935709279738 2548.jpg
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Sulakelähtömerkinnän osin käsin merkintöjä.		1 kpl 17192953908933 85729138152858 8172.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	19F, 65F, 67F lähdöt teipattu ala-asentoon, kaapeli kytketty, mikä tilanne?		2 kpl 17192955637371 28112020527744 1659.jpg, 17192955956388 86614670882333 3571.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKK E03.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	Keskuksen sisällä ja päällä pölyä, suositellaan imurointia/puhdistusta.		2 kpl 17192962472447 72437008827655 7858.jpg, 17192962805719 06960421819934 0206.jpg
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Sulakemerkintöjen päivitys.		1 kpl 17192965811226 84950562388378 6117.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	19H1 led merkkivalo palanut.		1 kpl 17192966681628 35307770038825 0560.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

RKK G051.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	<i>Varasulakkeita lisättävä tulppa 10A, 16A, 6A.</i>		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	<i>57F. ryhmäjohto MCMK4x6+6 päätetty huonosti, lisättävä vulganointi teippiä juureen.</i>		1 kpl 17192916717413 13475253488349 436.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloituiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Käsin tehtyjä sulakelähtömerkintöjä, 5F. Kilpi puuttuu kansiluukusta, tilattava.</i>		2 kpl 17192919878492 83641142003546 222.jpg, 17192920114166 66231954119294 29.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

RKK D018.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	<i>Kaapelikuiluissa kaapeleiden työaikaisten nippusidekiinnitysten vaihto kaariikiinnikkeisiin.</i>		1 kpl 17200067225906 63463562241830 8837.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloituiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>21F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla</i>		

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3**

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKK A04.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	Kaapelikuilussa mmj johtojen kiinnitys		2 kpl 17193840559551 59538262062410 2693.jpg, 17193840771265 20545462585429 1589.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	Ylätiiviste aukkoja, 15.2F sulakekannen lasi puuttuu (ei käytössä),		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Kokoonpanokuva puuttuu. 5F, 7F Kahvalähtö on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. 10F, 11F kaapelit kytketty, sulakkeissa ja vvs teipattu älä kytke/ei saa kytkeä, mikä tilanne? 23F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. 54F, 55F on varalla, sulakemerkintä päivitettävä.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	3F kahvasulakkeiden sormisuojat puuttuu. 21H3, 23H1, 23H2 led-kontrollimerkkivalot ovat hiipuneet/palanut, merkkivalojen vaihto.		1 kpl 17193834502732 40875637335317 7351.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKK E022.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKT B21.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötalan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	Ylätiivistaukkoja.		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	Avattavan kansiluukun lukituksen vääntövipu puuttuu 1kpl. 13F lähdön johdonsuoja-automaatti teipattu ala-asetoon, kaapeli kytketty, mikä tilanne?		2 kpl 17192976989602 31256712164733 392.jpg, 17192978946803 90397108984753 5035.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKK A01.2				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	Ylätiiviste aukkoja.		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	4F. Lähtö on otettu käyttöön sekä lisätty komponentti, lähtötietoja ei saatavilla, päivittämättä pääkaavioon ja kokonpanokuvaan sekä sulakemerkintä puuttuu.		1 kpl 17192983053852 44931545529567 0444.jpg
1.6 Kosketussuojaukset, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKT C125.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	Keskuksen pistorasiasta otettu sähköt pysyväksi asennukseksi tarkoitetulle laitteelle "Flexim" Älä irroita teippi merkintä, suositellaan laitteelle asennettavaksi oma laitteelle tarkoitettu pistorasia.	1 kpl 17192248921128 79730644757453 1543.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Huomautettavaa	20F, 30F, 45F, 46F, 53F, 165F, 166F lähdoissä johto kytkettynä, sulake lukittu/teipattu, kyltit puuttuu, mikä tilanne kentän päässä?	2 kpl 17192243073991 88402009711325 5105.jpg, 17192245848195 35706265259515 6760.jpg

RKK C125.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varasulakkeita hankittava 25A/000, 80A/000, tulppa 10A, 16A.	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	35F. Lähtö, ryhmäkaapeli kytketty, sulakkeet poistettu, nokkakytkimestä ohjaus päällä, mikä tilanne? Kuvakansiot revennytyt, kuvat lojuu viereisellä pöydällä.	1 kpl 17192234105447 62339442395488 9320.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	6F-13F kotelossa din-sormisuoja-aukko.	
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKK B225.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKK K01.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Tulppasulakkeia lisättävä 10A ja 16A.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	17H1 kontrollimerkkivalo palanut.		1 kpl 17194001224918 39921644039631 249.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

PKK 01

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	Verkkoanalysointin näyttö on pikselöitynyt, lukemat luettavissa vain vinosta kulmasta katsoen.		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			2 kpl 17192123988424 95546962635697 0999.jpg, 17192124354198 00394033289895 4194.jpg

PKT 01

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	06/A, 10 ja 11 välinen kaapelikuilu ylätiivistäukko.		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	5F, 11F On otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon, kilpi tilattava. 12F. Sulakekoko muutettu, päivittämättä pääkaavioon. 25F. On otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. 26F. Lähdön sulakekoko muutettu, kytkin off-asennossa, teippimerkintä ei käytössä, johtimet kytketty, sulakkeet paikoillaan, mikä on kentän pään tilanne? päivittämättä pääkaavioon. 30F, 20F Kohde muuttunut, päivittämättä pääkaavioon.	1 kpl 17192110513083 23353476338066 0469.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	02/D kansiluukun toinen sarana poikki. 30F. Lähdössä on kaksi johdinta saman liitoksen alla, liittimet vaihdettava haaroitusliittimiksi, vaatii sähkökatkon kyseiseen ryhmään. 5F. Lähdön yläpuoleinen kosketussuoja asentamatta paikoilleen, suoja lojuu keskukseen päällä.	3 kpl 17192083483655 40234582800950 311.jpg, 17192094433195 37931967684609 5300.jpg, 17192096973118 20437668003935 5828.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		2 kpl 17192100674435 97789938199755 2421.jpg, 17192101323962 84418966454667 0605.jpg
PKT 02			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	<i>Verkkoanalysointin näyttö on pikselöitynyt, lukemat ovat luettavissa vain vinosta kulmasta katsoen. 20F, 25F Lähdoissä kaksi johdinta samassa PE-liittimessä, vaihdettava haaroitusliittimeen, vaatii sähkökatkon kyseiseen ryhmään.</i>		2 kpl 17192145225451 75146792386453 0802.jpg, 17192146600435 75593997643044 9432.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			2 kpl 17192135057438 69646380858252 8452.jpg, 17192135430507 71822095953126 1717.jpg
RKK C07.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Keskus päältä likainen ja pölyinen, puhdistus ja imurointi.</i>		1 kpl 17193823231531 02532613631794 8971.jpg
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Huomautettavaa	<i>Tuuletin kennon kansiluukun Tiiviste on osin irti, liima korjaus.</i>		1 kpl 17193820054915 00197978278370 2481.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	3F kahvalähtö on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon kilpi tilattava. 20F, 21F, 31F, 32F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. 40F kaapeli kytketty, sulakkeet poistettu, teippimerkintä 4.2.14, sulake merkintä varalla, mikä tilanne? Käsin tehtyjä sulake merkintöjä.	1 kpl 17193817129409 02718684418640 617.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	Lisätty KNX komponentti, päivittämättä kokoonpanokuvaan.	1 kpl 17193821419113 24982033932164 3174.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		
RKK A019.1			
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa		
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa		
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa		
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa		
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa		
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa		
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida		
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa		



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

RKK C015.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	25F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

RKK L06.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu (shnt).		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	11F, 44F On otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. Lisätty KNX-laite, Päivittämättä kokoonpanokuvaan.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

RKT B014.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa	Varasulakkeita lisättävä 63A/000 3kpl, 100A/000 6kpl.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Huomautettavaa	Kaapelikuilussa työaikaiset nippusidekiinnitykset vaihdettava kaarikiinnikkeisiin.		1 kpl 17200024386887 72971951501072 6569.jpg
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Kunnossa			
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Huomautettavaa	24F kytkentäliittimessä sekä johdonsuojaautomatissa teippi "sökö", selvitys. 21F, 23F, 48F, 49F, 136F johdonsuoja teipattu ala-asentoon, johto kytketty, mikä tilanne?		1 kpl 17200045477526 68959522870852 5839.jpg
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			

RKT B011.1

1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötöiden varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Kunnossa			
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko koteloitiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	49F, 50F, 91F, 92F, 93F, 100F, 101F, 102F, 103F, 104F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys, kaapelitaskut +merkintä puuttuu lisätyiltä ryhmäkaapeleilta.		1 kpl 17200058099813 07832029263144 2118.jpg
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Ei arvioida			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKT M04.1				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa		Varoituskyltit ja lukituslaitteet puuttuu.	
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			
1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	Kuvaprojekti rev2 Selvitystyöt tekemättä.		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Kunnossa			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Kunnossa			
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
RKK K01.1/3 (TELTTAHALLI)				
1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?	Kunnossa			
1.2 Sähkötilan varusteet: varasulakkeet, piirustussalkku, ohjeet, varoituskyltit	Huomautettavaa	Lukituslaitteet ja varoituskyltit puuttuu.		
1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset	Kunnossa			

**KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3**

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?	Kunnossa			
1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät	Huomautettavaa	<i>Kuvat puuttuu</i>		
1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet	Kunnossa			
1.7 Irralliset johtimet ja liittimet	Kunnossa			
1.8 Heikko- ja vahvavirtajohtimet	Ei arvioida			
1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät	Huomautettavaa	<i>Merkinnöissä puutteita</i>		1 kpl 17194006456524 64935192675074 398.jpg
1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki	Kunnossa			
MUUT				
2.1 Viranomaistarkastukset, katkaisijahuollot ja lämpökuvaukset	Kunnossa	<i>Katkaisijahuollot tehty 2021, seuraava huolto 2024. Lämpökuvaukset vuosihuoltoohjelman mukaan.</i>		

Liitteet (55 kpl)

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 16H1 ja 17H1 kontrollimerkkivalot ovat palaneet.



17201561630936036040930523607650.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 37F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys.



1720156024684128346960448617630.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?

Kuvaus Keskus päältä likainen, päältä pyyhintä esim. Power vipes liinoilla.



17201558546582628099902553749584.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 112F-117F johdonsuoja/vvs kombi päivittämättä kokoonpanokuvaan.



17199951385634015125860105159237.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 53F ja 54F 3-johdonsuojien yhdysrima murtunut irti, suositellaan viallisten komponenttien uusimista, vaatii sähkökatkon E-kenttään. Etukoje F ja D vääntimen akseli ei yletä vääntimeen, akselia on säädettävä.



1719995385297508133720589529423.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus Sulakemerkintöjen päivitys.



17193109921792782018788622294862.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 19F. On otettu käyttöön, ja lisätty komponentti, päivittämättä pääkaavioon ja kokonpanokuvaan



17192931412226329574166376675605.jpg



1719292957563177072125805819059.jpg

Kohta 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?


Kuvaus Keskustunnus dymomerkintä, kilpi tilattava.




17192935063116848341609699107266.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 12F. Johdonsuoja teipattu ala-asentoon, johto kytketty, mikä tilanne? 2F. Kytkeinvarokelähdön sulakkeet irrotettu, kahva OFF-asennossa, kaapeli kytkettynä, mikä tilanne?



17192936582258408646873700857421.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

17192938483897282267772385441278.jpg

Kohta 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?

Kuvaus *Keskus päältä pölyinen*



17192960484078407053911546999335.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40



17192960982503939357092797382548.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus Sulakelahtömerkinnän osin käsin merkintöjä.




17192953908933857291381528588172.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 19F, 65F, 67F lähdöt teipattu ala-asentoon, kaapeli kytketty, mikä tilanne?



17192955637371281120205277441659.jpg



KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

1719295595638886614670882333571.jpg

Kohta 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?

Kuvaus *Keskuksen sisällä ja päällä pölyä, suositellaan imurointia/puhdistusta.*



17192962472447724370088276557858.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40



17192962805719069604218199340206.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus Sulakemerkintöjen päivitys.



17192965811226849505623883786117.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 19H1 led merkkivalo palanut.



17192966681628353077700388250560.jpg

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus 57F. ryhmäjohto MCMK4x6+6 päätetty huonosti, lisättävä vulganointi teippiä juureen.



1719291671741313475253488349436.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus Käsin tehtyjä sulakelähtömerkintöjä, 5F. Kilpi puuttuu kansiluukusta, tilattava.



1719291987849283641142003546222.jpg



171929201141666623195411929429.jpg

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus *Kaapelikuiluissa kaapeleiden työaikaisten nippusidekiinnitysten vaihto kaarikiinnikkeisiin.*



17200067225906634635622418308837.jpg

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset

Kuvaus Kaapelikuilussa mmj johtojen kiinnitys



17193840559551595382620624102693.jpg



17193840771265205454625854291589.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet


Kuvaus 3F kahvasulakkeiden sormisuojat puuttuu. 21H3, 23H1, 23H2 led-kontrollimerkkivalot ovat hiipuneet/palanut, merkkivalojen vaihto.




17193834502732408756373353177351.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus Avattavan kansiluukun lukituksen vääntövipu puuttuu 1kpl. 13F lähdön johdonsuoja-automaatti teipattu alasetoon, kaapeli kytketty, mikä tilanne?




17192978946803903971089847535035.jpg



1719297698960231256712164733392.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 4F. Lähtö on otettu käyttöön sekä lisätty komponentti, lähtötietoja ei saatavilla, päivittämättä pääkaavioon ja kokonpanokuvaan sekä sulakemerkintä puuttuu.



17192983053852449315455295670444.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus Keskuksen pistorasiasta otettu sähköt pysyväksi asennukseksi tarkoitetulle laitteelle "Flexim" Älä irroita teippi merkintä, suositellaan laitteelle asennettavaksi oma laitteelle tarkoitettu pistorasia.



17192248921128797306447574531543.jpg

Kohta 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki

Kuvaus 20F, 30F, 45F, 46F, 53F, 165F, 166F lähdöissä johto kytkettynä, sulake lukittu/teipattu, kyltit puuttuu, mikä tilanne kentän päässä?



17192243073991884020097113255105.jpg



17192245848195357062652595156760.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 35F. Lähtö, ryhmäkaapeli kytketty, sulakkeet poistettu, nokkakytkimestä ohjaus päällä, mikä tilanne? Kuvakansiot revennyt, kuvat lojuu viereisellä pöydällä.



17192234105447623394423954889320.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet


Kuvaus 17H1 kontrollimerkkivalo palanut.



1719400122491839921644039631249.jpg

Kohta 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki

Kuvaus



17192124354198003940332898954194.jpg



17192123988424955469626356970999.jpg

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät

Kuvaus 5F, 11F On otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon, kilpi tilattava. 12F. Sulakekoko muutettu, päivittämättä pääkaavioon. 25F. On otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. 26F. Lähdön sulakekoko muutettu, kytkin off-asennossa, teippimerkintä ei käytössä, johtimet kytketty, sulakkeet paikoillaan, mikä on kentän pään tilanne? päivittämättä pääkaavioon. 30F, 20F Kohde muuttunut, päivittämättä pääkaavioon.



17192110513083233534763380660469.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet


Kuvaus 02/D kansiluukun toinen sarana poikki. 30F. Lähdössä on kaksi johdinta saman liitoksen alla, liittimet vaihdettava haaroitusliittimiksi, vaatii sähkökatkon kyseiseen ryhmään. 5F. Lähdön yläpuoleinen kosketussuoja asentamatta paikoilleen, suoja lojuu keskukseen päällä.



17192096973118204376680039355828.jpg



1719208348365540234582800950311.jpg



17192094433195379319676846095300.jpg

Kohta 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki

Kuvaus

Vuosihuolto suoritettu				
Huollon suorittaja	Sähköhuolto	Lämpöhuolto	Kompensointi	UPS
A.H.	24.8.2018			
24.8.2018	16.1.2020			
Simoschvalow	17.5.2021			
Simoschvalow	24.8.2021			
TP	26.8.2022			
Simoschvalow	29.6.2023			
Simoschvalow	24.6.2024			

17192101323962844189664546670605.jpg



SAHKOLAITTEISTON VARMENNUSTARKASTUS

☐ SAHKOLAITTEISTON VARMENNUSTARKASTUS

TARKASTETTU: 15.1.2021

SEURAAVA TARKASTUS: 2021

TARKASTAJA: J.H.

http://www.finn-arkastis.com

FINN ARKASTIS OY

Puhelin: 09-2511111

13110 Hämeenlinna

TÄMÄN KOHTEEN: Vanha Peruslaitteisto 229

Aurinkosähköjärjestelmä: AUC3/09/104/5-C

SAHKOLAITTEISTO ON VARMENNUSTARKASTETTU

PÄIVÄMÄÄRÄ: 18.11.2021

TARKASTAJA: Alpo Pohjalainen VT5236


SAHKOPOHJALAINEN CONSULTING gsm 0405155231

Seuraava määräaika tarkastus: 2031

17192100674435977899381997552421.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus *Verkkoanalysaattorin näyttö on pikselöitynyt, lukemat ovat luettavissa vain vinosta kulmasta katsoen. 20F, 25F Lähdöissä kaksi johdinta samassa PE-liittimessä, vaihdettava haaroitusliittimeen, vaatii sähkökatkon kyseiseen ryhmään.*




17192145225451751467923864530802.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40



17192146600435755939976430449432.jpg

Kohta 1.10 MUUT HUOMIOT JA HAVAINNOT: SFS6000 ja sähköturvallisuuslaki

Kuvaus

Huolto suoritettu

Seuraava huolto

Huollon suorittaja

Lassila & Tikanoja Oyj

Klinteristotekniikka

www.lassila-tikanoja.fi

Vuosihuolto suoritettu				
Huollon suorittaja	Sähköhuolto	Lämpökuvaus	Kompensointi	UPS
A.H.	22.8.2018			
SEPPÄ HAIKOLA	16.1.2020			
Simo Schuvalow	17.11.2020			
Simo Schuvalow	24.8.2021	13.5.2021		
Simo Schuvalow	26.8.2022			
TP	6.7.2023			
Simo Schuvalow	24.6.2024			

Lassila & Tikanoja Oyj

Klinteristotekniikka

www.lassila-tikanoja.fi

17192135430507718220959531261717.jpg



17192135057438696463808582528452.jpg

Kohta 1.1 Esteetön pääsy, yleinen siisteys, oven lukitus, ovimerkintä, läpiviennit?

Kuvaus *Keskus päältä likainen ja pölyinen, puhdistus ja imurointi.*



17193823231531025326136317948971.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.4 Keskustunnus, arvokilpi, toteutuuko kotelointiluokka, keskuksen läpiviennit?

Kuvaus *Tuuletin kennon kansiluukun Tiiviste on osin irti, liima korjaus.*



17193820054915001979782783702481.jpg

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kuvaus 3F kahvalähtö on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon kilpi tilattava. 20F, 21F, 31F, 32F on otettu käyttöön, päivittämättä pääkaavioon. 40F kaapeli kytketty, sulakkeet poistettu, teippimerkintä 4.2.14, sulake merkintä varalla, mikä tilanne? Käsin tehtyjä sulake merkintöjä.



1719381712940902718684418640617.jpg

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus *Lisätty KNX komponentti, päivittämättä kokoonpanokuvaan.*



17193821419113249820339321643174.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.3 Johtotiet, irtokaapelit, kaapeleiden kiinnitykset**Kuvaus** *Kaapelikuilussa työaikaiset nippusidekiinnitykset vaihdettava kaarikiinnikkeisiin.*

17200024386887729719515010726569.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00

5.7.2024 13:40

Kohta 1.6 Kosketussuojaus, komponentit ja kojeet

Kuvaus 24F kytkentäliittimessä sekä johdonsuojaautomatissa teippi "sökö", selvitys. 21F, 23F, 48F, 49F, 136F johdonsuoja teipattu ala-asentoon, johto kytketty, mikä tilanne?



17200045477526689595228708525839.jpg

KTE SÄ Keskustarkastuslomake - Ryhmäkeskukset 2/3

Tarkastuspäivä: 24.06.2024 00:00:00


5.7.2024 13:40

Kohta 1.5 Sähköpiirustukset ja keskusmerkinnät**Kuvaus** 49F, 50F, 91F, 92F, 93F, 100F, 101F, 102F, 103F, 104F on otettu käyttöön, lähtötietoja ei ole saatavilla, selvitys, kaapelitaskut+merkintä puuttuu lisätyiltä ryhmäkaapeleilta.

17200058099813078320292631442118.jpg

Kohta 1.9 Jos Maadoituskisko: liitokset ja merkinnät

Kuvaus *Merkinnöissä puutteita*



1719400645652464935192675074398.jpg