



L&T Kiinteistötekniikka Oy
Sähköhuoltotiimi 5190
Valimotie 27
00380 Helsinki
Y-tunnus 3155933-3

Lämpökuvauksen tekijä:
Simo Schuvalow LK1 32682
simo.schuvalow@lassila-tikanoja.fi
puh. 050 385 9481

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI



Asiakkaan nimi:

Valmet STD-tehdas
Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa

Tilaaja:
Tomi Sarilahti

Sisällys

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI.....	1
Yleistä.....	2
NK1	3
JK IV	4
JK UPS1	5
JK-SP	6
JK 1	7
JK UPS2.....	8
Yhteenveto:	9
Huomio:	9

Yleistä.

Valmet STD-tehdas, Vanha Porvoontie 229, sähkökeskukset lämpökuvattiin 27-28.3.2025 välisenä aikana, sovitun kunnossapito-ohjelman mukaisesti.

Lämpökuvauksesta sovittu, että lämpökuvaus tehdään lämpökuvaushetkellä olevalla kuormituksella.

Lämpökuvaushetkellä kaikkien lämpökuvattujen sähkökeskusten kuormitukset olivat alle 40%.

Lämpökuvatut keskukset: NK1, JK IV, JK UPS1, JK-SP, JK 1, JK UPS2 (Yht. 6kpl).

Lämpökuvattuihin keskuksiin lisättiin huoltotarrat, huoltotarroista ilmenee lämpökuvaajan nimi ja lämpökuvauspäivämäärä.

Sähkökeskusten uudelleen kuvaus kunnossapito-ohjelman mukaisesti, (suositus 3 vuoden välein).

NK1

27.3.2025 10.39.59



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	2m
Keskuksen nimellisvirta	400A
Pääkatkaisija/pääkytkin	400A
Kuormitus	Kuormitus alle 40%
Mitatut virrat	L1= 17A, L2= 10A, L3= 10A

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

Tiedoston nimi	1_NK1_Yleis_STD00849.IS2
Taustalämpötila	22,0°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	21,1°C ... 28,5°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit:

Ei poikkeamaa.


Huomio.

STD-tehtaan tilassa sijaitseva NK1 keskus syöttää STD-tehtaan keskuksia. NK1 syöttö tulee Logisnext:n puolella sijaitsevasta PK:sta.

STD-tehtaan tilassa sijaitseva MAALAAMO-keskus ei kuulunut lämpökuvattaviin/sähköhuollettaviin keskuksiin. Keskus saa syöttönsä Logisnext:n puolella sijaitsevasta PK:sta.

JK IV

27.3.2025 14.43.06



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	1m
Keskuksen nimellisvirta	63A
Pääkatkaisija/pääkytkin	63A
Kuormitus	Kuormitus alle 40%
Mitattut virrat	L1= 11A, L2= 10A, L3= 10A

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT


Tiedoston nimi	2_JK IV Yleis_STD00908.IS2
Taustalämpötila	22,0°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	23,8°C ... 32,8°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit:

Ei poikkeamaa.

JK UPS1

27.3.2025 14.58.33



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	1m
Keskuksen nimellisvirta	63A
Pääkatkaisija/pääkytkin	63A
Kuormitus	Kuormitus alle 40%
Mitatut virrat	L1= 4A, L2= 4A, L3= 4A

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

Tiedoston nimi	3_JK UPS1 Yleis_STD00909.IS2
Taustalämpötila	22,0°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	23,7°C ... 27,8°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit:

Ei poikkeamaa.

JK-SP

28.3.2025 12.21.03



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	1m
Keskuksen nimellisvirta	250A
Pääkatkaisija/pääkytkin	250A
Kuormitus	Kuormitus alle 40%
Mitatut virrat	L1= 0A, L2= 0A, L3= 0A

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT


Tiedoston nimi	4_JK-SP Yleis_STD00973.IS2
Taustalämpötila	22,5°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	22,0°C ... 28,7°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit:

Ei poikkeamaa.

JK 1

28.3.2025 8.19.56



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	3m
Keskuksen nimellisvirta	250A
Pääkatkaisija/pääkytkin	250A
Kuormitus	Kuormitus alle 40%
Mitatut virrat	L1= 67A, L2= 65A, L3= 60A

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

Tiedoston nimi	5_JK 1 Yleis STD00914.IS2
Taustalämpötila	22,5°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	21,2°C ... 29,1°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit:

Ei poikkeamaa.

JK UPS2

28.3.2025 10.11.02



Valokuva kohteesta

KUVAUSOLOSUHTEET

Kuvaaja	Simo Schuvalow LK1 32682
Kuvaus etäisyys	2m
Keskuksen nimellisvirta	63A
Pääkatkaisija/pääkytkin	63A
Kuormitus	Kuormitus alle 40%
Mitatut virrat	L1= 4A, L2= 4A, L3= 4A

KUVAN JA KAMERAN YLEISET TIEDOT

Tiedoston nimi	6_JK UPS2 Yleis_STD00968.IS2
Taustalämpötila	22,5°C
Emissiivisyys	0,95
Läpäisy	1,00
Kuva-asteikko	21,1°C ... 26,5°C
Kameramalli	TiS60+
IR-anturin koko	320 x 240
Kameran sarjanumero	TiS60+-21080074
Kameran valmistaja	Fluke Thermography

Kommentit:

Ei poikkeamaa.

Yhteenveto:

Lämpökuvatut keskukset: NK1, JK IV, JK UPS1, JK-SP, JK 1, JK UPS2.

Kommentit:

Ei poikkeamaa.

Huomio:

Muista mahdollisista vioista/korjaustarpeista maininta erillisen sähkövuosihuollon 2025 raportissa.

STD-tehtaan tilassa sijaitseva NK1 keskus syöttää STD-tehtaan keskuksia. NK1 syöttö tulee Logisnext:n puolella sijaitsevasta PK:sta.

STD-tehtaan tilassa sijaitseva MAALAAMO-keskus ei kuulunut lämpökuvattaviin/sähköhuollettaviin keskuksiin. Keskus saa syöttönsä Logisnext:n puolella sijaitsevasta PK:sta.

Käytetyt mittalaitteet: Fluke 376 FC True-RMS Pihtivirtamittari.