

PALOILMOITINJÄRJESTELMÄN HUOLTORAPORTTI

001729 VALMET AUTOMATION

TARKASTAJA

TERJO PELTOLA

TARKASTUSPÄIVÄMÄÄRÄ

28.9.2022



TULOS



KOHDETIEDOT



KESKUSLAITTEET



TESTATTU / TARKASTETTU



YLEISET HUOMIOT



YHTEENVETO POIKKEAMISTA

TESTATTU / TARKASTETTU

PALORYHMÄT

EI

HAVAINTO

R22, R26 ja R34 ei pääse

HAVAINTO

Paloryhmä 24 ei saa hälytystä aikaiseksi. Perinteinen ryhmä.

KOKO RAPORTTI

KOHDETIEDOT

LAITTEENHOITAJA / PUH:

L&T 010 6362040

LAITENUMERO HÄKE:

48777

KESKUS/ ALAKESKUS: VALMISTAJA / TYYPPI

Esmi FX3 Net + FXM

KESKUSLAITTEIDEN SIJAINNIT

Käyttölaite sisääntulo aula

Keskus sähkökeskus aula

PALORYHMIEN MÄÄRÄ

49

KUNNOSSAPITO-OHJELMA

OK

TARKASTUSLAITOKSEN VARMENNUS- / MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS SUORITETTU:

OK

TARKASTUSLAITOKSEN VARMENNUS- / MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS SUORITETTU:

04/2022 Inspecta



KUUKAUSIKOKEET SUORITETTU

OK

PAIKANTAMISKAAVIOT

KÄSINKORJAUKSIA

HAVAINTO



E34 alueella rakenteellisia muutoksia. Painikkeet lisätty käsin paikannuskaavioihin.

JÄLLEENANNOT

K2 palvelukeskus

KESKUSLAITTEET

VARAOSAT, KONVENTIONAALISET JÄRJESTELMÄT
OK
AKUT KPL:
2+4
AKUT AH:
4 x 20 ah 2 x 12 ah
AKUT VAIHDETTU:
28.9.2020
AKKUJEN LATAUSJÄNNITE:
27,2

TESTATTU / TARKASTETTU

JÄRJESTELMÄTESTI
OK
OHJAUKSET:
EI KOSKE
PALORYHMÄT
EI
HAVAINTO
R22, R26 ja R34 ei pääse
HAVAINTO
Paloryhmä 24 ei saa hälytystä aikaiseksi. Perinteinen ryhmä.
HÄLYTTIMET
OK

HÄTÄKESKUSYHTEYS
OK
HUOLLETUT / UUSITUT SAVUILMAISIMET
Likaisuusarvot ok

YLEISET HUOMIOT

PUUTTEITA / KORJATTAVAA
R27 näytteenotto ennakkovarointus ei näy ilmoittimella. R34 02.077 lisätty käsinkaavioon. R24 ei anna hälytystä keskukselle R24 tekninen tila painike rikki.
MUUTA HUOMIOITAVAA