


Muuntaja 2T2



IMG20250502081817



IMG20250502081817
Näkyvä valo (Linjattu)

Laitteen tiedot

Laitteen malli	HM-TP52-3AQF/W-B20
Laitteen sarjanro.	K93638616

Kuvatiedot

Kuvan nimi	IMG20250502081817.jpeg
IR-Resoluutio	192*256
Kuvan koko	0,30 M
Otettu	2025-05-02 09:18:17

Parametrit (Yleiset)

Ympäristö	17,2°C
Kosteus	59%
Emissiivisyys	0,95
Etäisyys	1,0m
Heijastunut lämpötila	25,0°C


Mittaustulokset

Kuva: Enint. lämpötila	87,7°C
Kuva: Väh. lämpötila	18,2°C
Kuva: Keskiosan lämpötila	35,2°C

Huomautukset

Muuntaja 2T2-lämpökuva ei paljastanut mitään hälyttävää.

Muuntaja 1T1



IMG20250502090553



IMG20250502090553
Näkyvä valo (Linjattu)

Laitteen tiedot	
Laitteen malli	HM-TP52-3AQF/W-B20
Laitteen sarjanro.	K93638616

Kuvatiedot	
Kuvan nimi	IMG20250502090553.jpeg
IR-Resoluutio	192*256
Kuvan koko	0,29 M
Otettu	2025-05-02 10:05:53

Parametrit (Yleiset)	
Ympäristö	21,6°C
Kosteus	59%
Emissiivisyys	0,95
Etäisyys	1,0m
Heijastunut lämpötila	25,0°C

Mittaustulokset	
Kuva: Enint. Lämpötila	107,7°C
Kuva: Väh. Lämpötila	21,3°C
Kuva: Keskiosan lämpötila	26,2°C

Huomautukset

Muuntaja 1T1-lämpökuva ei paljasta mitään hälyyttävää.

Muuntaja 1T2



IMG20250502090658



IMG20250502090658
Näkyvä valo (Linjattu)

Laitteen tiedot

Laitteen malli	HM-TP52-3AQF/W-B20
Laitteen sarjanro.	K93638616

Kuvatiedot

Kuvan nimi	IMG20250502090658.jpeg
IR-Resoluutio	192*256
Kuvan koko	0,29 M
Otettu	2025-05-02 10:06:58

Parametrit (Yleiset)

Ympäristö	21,5°C
Kosteus	59%
Emissiivisyys	0,95
Etäisyys	1,0m
Heijastunut lämpötila	25,0°C

Mittaustulokset

Kuva: Enint. Lämpötila	108,2°C
Kuva: Väh. Lämpötila	22,3°C
Kuva: Keskiosan lämpötila	28,3°C

Huomautukset

Muuntajan 1T2-lämpökuva ei paljasta mitään hälyyttävää.