
INSPECTORATUL PENTRU
SITUATII DE URGENTA
"SERBAN CANTACUZINO"
AL JUD PRAHOVA
DETASAMENTUL CAMPINA



CATRE

Domnul Inspector Şef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Şerban Cantacuzino" al Jud Prahova

Raportează, Ofiterul III al Detasamentului, Locotenent Postaru Florin

Am onoarea sa raportez:

ADUNATI, si impreuna cu domnul primar Negotei Octavian am constatat o reactivare de teren pe drumul comunal Branzesti care sa lasat cca.25-30 cm pe o lungime de cca.30 m si o latime de 5 m. Acest drum a fost afectat in anul 2005-2006, iar in anul 2010 sa reactivat alunecarea, unde a fost afectat pe o lungime de 60 de m si o adincime pina la 1 m, ulterior acesta fiind consolidat.

In acest punct drumul este practicabil autospecialelor de interventie ale pompierilor iar in cazul in care drumul nu ar mai fi practicabil datorita agravarii situatiei de fapt, ar putea fi afectate un nr. de 20 gospodarii.

DATA 21.04.2011 SEMNATURA

: HNT DHA

700910

nero

ZC:ST TT-NAH-TZ