
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA CARBUNESTI PRIMARIA

Carbunesti, judetul Prahova, tel. 299038 fax 299119 E-mail: primariacarbunesti@yahoo.com

NR. 89 114-01-2011

NOTA DE CONSTATARE / EVALUARE **DIN DATA DE 13.01.2011**

- 1. FENOMENUL / EVENIMENTUL ALUNECARE DE TEREN
 - 1.1 DATA / PERIOADA PRODUCERII : IANUARIE 2011
 - 1.2 LOCATIA: COMUNA CARBUNESTI
 - 1.3 EFECTE GENERATE
- Afectarea drumului de acces Ds 6070 prin producerea de fisuri si crapaturi urmare a evolutiei fenomenului;
 - Evolutia negativa ca urmare a unor precipitatii abundente a afectat Ds , a produs distrugerea partii carosabile a santurilor aferente si intreruperea accesului pe acest drum.
- 2. FOTO / PLAN / SCHITA AMPLASAMENT



- 3. ACTIUNI DE INTERVENTIE
 - 3.1. Securizarea cu indicatoare pentru traficul auto si curatirea aluviunilor aduse de ape;
 - 3.2. Zona este monitorizata si gestionata de catre CLSU Carbunesti.

- 4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI / EVENIMENTULUI
 - Nota de constatare
- 5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE
 - 0 (zero) personae;
 - Lucrari de consolidare si balastare drum Ds si executare santuri distruse .
- 6. APRECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE , INFRASTRUCTURA SI MEDIU
 - Consolidare drum local Ds pe zonele afectate;
 - Stabilizarea alunecarilor de teren pentru protejarea locuintelor aflate in apropiere

CONSILIUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA CARBUNESTI JUDETUL PRAHOVA

STAN PETRE - PRESEDINTE

SERBAN ION - MEMBRU COORDONATOR

DINU MARIANA - MEMBRU

ISPAS CONSTANTIN - MEMBRU

STANIMIR LIVIU - MEMBRU

MARIN MONICA - MEMBRU

BALTARETU FLORELA - MEMBRU

PAUN GHEORGHE - MEMBRU -

ANTON ALEXANDRU - MEMBRU

SAVU ADELA - MEMBRU