الجمهوريـــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـــة

وزارة التجارة وترقيـة الصادرات

MINISTERE DU COMMERCE

ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

المخبر الوطني للتجارب

Laboratoire National d'Essais

Rapport d'essais N° 211 /2025

Informations relatives au client	
Client	PLASTOBLAST fabrication d'article en plastique
Adresse sociale	Cité Ouled Brahim 06 groupement 520, Hammadi, Boumerdes , Algérie.
Adresse commercial	/

Informations relatives au Laboratoire et au produit	
Dénomination du produit	Boite de jonction pour caméra AJ 140mm en polypropylène + supports de camera
N° d'enregistrement	211
N° de la demande client	068
Date de réception	22/05/2025
Section chargée par les essais	Essais Mécaniques et Environnement
Essai(s) réalisé(s) par	HADJ ALI F.
Fonction	Chef de section

Le rapport d'essai comporte 07 pages.

« Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produit »

« Le client dispose d'un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception du présent rapport d'essai, pour présenter ses éventuelles réclamations à la direction du LNE »

« La reproduction du présent rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale »

منطقة النشاطات البستان - رقم 37 - الرحمانية - المدينة الجديدة سيدي عبد الله
Adresse postale : BP n°71 Rahmania – Alger. Tél:023 07 74 01 Fax: 023 07 74 00

Scanné avec CamScanner

الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

وزارة التجارة وترقيـة الصادرات

MINISTERE DU COMMERCE

ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

المخبر الوطني للتجارب

Laboratoire National d'Essais

Rapport d'essais N° 211 /2025

Sommaire

N°	Titre	Page
1.	Informations relatives à l'échantillon	03
2.	Informations relatives au prélèvement des échantillons	03
3.	Image des échantillons reçus	03
4.	Informations relatives aux essais	04
5.	Conditions ambiantes	05
6.	Conditions d'essais	05
7.	Résultats d'essais	06

منطقة النشاطات البستان - رقم 37 - الرحمانية - المدينة الجديدة سيدي عبد الله

Adresse postale : BP n°71 Rahmania – Alger. Tél:023 07 74 01 Fax: 023 07 74 00

Scanné avec CamScanner

الجمهوريـــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـــة

وزارة التجـارة وترقيـة الصـادرات

المخبر الوطني للتجارب

Laboratoire National d'Essais

MINISTERE DU COMMERCE

ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Rapport d'essais N° 211 /2025

1. Informations relatives à l'échantillon	
N° d'enregistrement	211
Description	Boite de jonction pour camera AJ 140mm en polypropylène + supports de camera
Marque	PLASTOBLAST
Pays de fabrication	Algérie
Modèle / Type	Matière: polypropylène / couleur: blanche
N° de Lot / N° de Série	Absence
Date de fabrication	Absence

2. Informations relatives au prélèvement des échantillons	
Etat du produit	Bon état
Date du prélèvement	Absence
Prélevé par	Le client (PLASTOBLAST fabrication d'article en plastique)
Observation	
/	

3. Image des échantillons reçus

Figure N° 01 : Echantillon reçu (Boite de jonction pour camera + supports de camera)

منطقة النشاطات البستان - رقم 37 - الرحمانية - المدينة الجديدة سيدي عبد الله
Adresse postale : BP n°71 Rahmania – Alger. Tél:023 07 74 01 Fax: 023 07 74 00

Scanné avec CamScanner

Rapport d'essais N° 211 /2025

Figure N°02 : Echantillons installés dans l'enceinte (essai froid et essai chaleur)



Figure N°03 : Echantillon Boite de jonction pour camera (essai de compression)

Scanné avec CamScanner

Rapport d'essais N° 211 /2025

4. Informations relatives aux essais		
La référence de la norme applicable sur le produit	Absence	
Les essais demandés (réalisés)	La référence de la norme d'essai	La date de la réalisation de l'essai
-Essai froid; -Essai chaleur sèche. -Essai mécanique (compression) /selon les exigences du client	-CEI 60068-2-1 :2007Essais d'environnement - Partie 2-1: Essais - Essai A: Froid -CEI 60068-2-2 :2007 Essais d'environnement - Partie 2-2 : essais - Essais B : chaleur sèche	Du 01/06/2025 au 11/06/2025

5. Conditions ambiantes		
Température ambiantes (°C)	Humidité relatif (%)	Date
De début d'essai : 25	De début d'essai : 62	Du 01/06/2025 au 11/06/2025

6. Conditions d'essais	
6.1 Essai Froid	
La norme d'essai	CEI 60068-2-1 :2007Essais d'environnement - Partie 2-1: Essais - Essai A: Froid
Exigences client	
Température	-20°C
Durée d'essai	1h dans l'enceinte climatique
Procédure de vérification	
-Une inspection visuelle de l'état physique du l'échantillon est effectuée avant l'essai (voir figure N°01). -Après l'essai, une inspection visuelle doit être effectuée afin de vérifier la déformation de l'échantillon soumis à l'essai.	
6.2 Essai chaleur	
La norme d'essai	CEI 60068-2-2 :2007 Essais d'environnement - Partie 2-2 : essais - Essais B : chaleur sèche
Exigences client	
Température	80°C
Durée d'essai	1h dans l'enceinte climatique
Procédure de vérification	

Scanné avec CamScanner

Rapport d'essais N° 211 /2025

-Une inspection visuelle de l'état physique du l'échantillon est effectuée avant l'essai (voir figure N°01).
-Après l'essai, une inspection visuelle doit être effectuée afin de vérifier la déformation de l'échantillon soumis à l'essai.

6.3 Essai de compression

Eprouvette soumis à essai	Boite de jonction pour camera
Exigence client	Détermination de la force de compression maximale que peut supporter l'échantillon (éprouvette) soumis à essai.

7. Résultats d'essais

7.1 Essai froid

Vérification visuelle de l'état physique de l'échantillon N°01 (Pince d'ancrage)

Essai froid **(échantillon / Boite de jonction pour camera + supports de camera)**	Figure N°01	Aucun défaut n'a été détecté visuellement sur l'échantillon reçu avant l'essai
	Figure N°02	Aucune déformation n'a été détecté visuellement sur l'échantillon reçu après l'essai froid (-20°C) pendant une (01) h d'essai

7.2 Essai chaleur

Vérification visuelle de l'état physique de l'échantillon N°02 (Pince d'ancrage)

Essai chaleur **(échantillons /Boite de jonction pour camera + supports de camera)**	Figure N°01	Aucun défaut n'a été détecté visuellement sur l'échantillon reçu avant l'essai
	Figure N°02	Aucune déformation n'a été détecté visuellement sur l'échantillon reçu après reçu après l'essai chaleur (80°C) pendant une (01) h d'essai

7.3 Essai de compression

Symbole	Désignation	Unité	Résultat (valeur)
F_m	Force maximale	N	8973,24
σ_m	Contrainte maximale	MPa	0,63
F_{rupt}	Force à la rupture	N	7180
ε_c	Déformation (distance au moment de la rupture)	mm	11

Scanné avec CamScanner

الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة

وزارة التجـارة وترقيـة الصـادرات

MINISTERE DU COMMERCE

ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

المخبر الوطني للتجارب

Laboratoire National d'Essais

Rapport d'essais N° 211 /2025



Figure N°04: courbe de compression (force x position)

Délivré le :

Visa du chef de section

حاج علي فراح
رئيسة قسم التجارب الميكانيكية
و التأثيرات البيئية

Visa du chef de département

رئيسة دائرة المواد
ح بوشكلات

Directrice Générale:

نوارة سليب
مديرة عامة

منطقة النشاطات البستان - رقم 37 - الرحمانية - المدينة الجديدة سيدي عبد الله
Adresse postale : BP n°71 Rahmania – Alger. Tél:023 07 74 01 Fax: 023 07 74 00

Scanné avec CamScanner